

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十九批 2026年6月6日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3GD202606060082	深圳市罗湖区莲塘口岸一垃圾填埋场,产生异味。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的莲塘口岸位于深圳市罗湖区罗沙公路4007号,垃圾填埋场与莲塘口岸直线距离约1.5公里,堆填区于1995年6月开始运营。</p> <p>二、调查核实情况 该堆填区每日堆填垃圾作业时逸散的臭气在特定气象条件下对莲塘口岸周边居民产生一定影响。近年来,已积极推动落实相关臭气治理措施。</p>	属实	持续深入推进臭气治理措施,提升垃圾焚烧处理能力,尽早实现垃圾全量焚烧,从源头减少臭气产生。	<p>一、处理整改情况 (一)6月9日,深圳市生态环境局罗湖管理局在莲塘口岸进行空气恶臭浓度和硫化氢浓度检测,监测结果显示未超出《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)限值标准。 (二)6月11日,深圳市生态环境局罗湖管理局核实,垃圾填埋场近期将严格落实整改措施,并按计划持续推进堆填区复绿工作。</p> <p>二、下一步工作 持续深入推进臭气治理措施,提升垃圾焚烧处理能力,尽早实现垃圾全量焚烧,从源头减少臭气产生。</p>	阶段性办结	无
2	D3GD202606060079	深圳市罗湖区金稻田南环路与金稻田路交汇处空地烧烤摊产生油烟和噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的烧烤摊位于深圳市罗湖区金稻田南环路与金稻田路交汇处空地,处于罗湖区东湖街道与龙岗区布吉街道边界处。</p> <p>二、调查核实情况 (一)该空地处于草埔村集体用地,由深圳市泓江实业发展有限公司承租管理,为便于管理日益增多的流动摊贩,龙岗区布吉街道办事处原计划将此处设为临时疏导点。 (二)布吉街道办于6月1日至3日在此处试行临时疏导,日均疏导约40摊。根据周边居民对油烟、噪音的反映,已于6月4日起,取消设置此处为临时疏导点的计划,不再往此处疏导归扰附近的流动摊贩。 (三)6月7日,经现场检查,未发现流动摊贩归扰情况。</p>	属实	持续加强该区域管控,撤销临时疏导点设置计划。	<p>一、处理整改情况 (一)龙岗区组织相关部门开展现场核查,多次巡查均未发现流动摊贩归扰情况。 (二)6月8日,布吉街道办组织相关单位在疏导点现场及周边小区张贴公告,撤销临时疏导点设置计划。</p> <p>二、下一步工作 (一)继续加强巡查,开展普法与文明行为劝导,做好该空地的区域管控。 (二)科学设立疏导点,引导摊贩合规经营,落实油烟、噪声污染防治措施,避免影响周边居民。</p>	已办结	无
3	X3GD202606060285	深圳市宝安区创业一路转华翠路(怡发新村东门口、前海宝安中心亚朵酒店北侧),流动烧烤推车占道露天经营,油烟直排。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的宝安区创业一路与华翠路交汇处紧邻地铁口与城中村,周边车流、人流密集,催生夜间摊贩经营。流动摊贩在距离怡发新村门前约30米的路口开展露天烧烤,影响周边居民生活。</p> <p>二、调查核实情况 (一)2026年以来,宝安区新安街道持续开展常态化巡查,秉持疏堵结合原则,设置便民疏导点,但部分非疏导点流动摊贩利用值勤人员下班后的管控空档,仍在创业一路与华翠路交汇处占道经营从事露天烧烤,产生油烟直接排放。 (二)6月7日夜问,宝安区新安街道对创业一路与华翠路交汇处占道经营情况开展专项检查,现场发现有零星流动摊贩占道经营。</p>	属实	解决该区域流动摊贩产生的油烟问题,实现流动烧烤摊贩动态清零。	<p>一、处理整改情况 (一)6月7日夜问,宝安区新安街道对该区域流动摊贩依法开展整治行动,作出责令整改通知书,督促流动摊贩停止经营行为、撤离现场。6月9日夜问,再次对该区域开展整治行动。 (二)依托辖区街道管控中心智慧指挥平台,对创业一路夜间违规占道经营行为实时监测,动态预警、快速处置,与现场整治、夜间管控相结合,实现该路段流动烧烤摊贩动态清零。 (三)在华翠路增设物理隔离设施,通过硬隔离手段,有效阻隔占道经营车辆在路口摆卖,源头解决车辆占道摆摊、侵占公共通行空间等问题,维护沿街市容秩序。</p> <p>二、下一步工作 (一)划定商圈、地铁口周边及投诉高发点为严管区,加密巡查,整治夜间占道经营,杜绝扰民问题反弹。 (二)加强夜间执法,优化值守排班,联动驻守与机动巡查,快速处置,对屡教不改情况依法查处。</p> <p>(三)常态化开展市容管理、油烟污染防治等普法宣讲,引导流动摊贩规范经营。</p>	已办结	无
4	X3GD202606060300	深圳市宝安区沙井河水净化设施停运,河道水质变差,发黑发臭。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 沙井河位于宝安区西北部,起点为岗头水闸,流经新桥、沙井和松岗三个街道,最终汇入茅洲河,河道全长5.81千米,流域面积29.72平方千米。群众反映的沙井河水质净化设施位于沙井河右岸,2017年12月28日投入运行,2020年9月1日起停运。</p> <p>二、调查核实情况 (一)2017年,为稳定提升沙井河支流水质,启动沙井河水质提升服务项目,配套一座分散污水处理设施,对沙井河支流的入河污水进行处理,尾水作为生态补水回补至河道。2020年8月,沙井河流域管网截污工程完成,入河污水得到有效收集处理。沙井河及其支流补水管网体系建设完成,河道补水稳定,沙井河水质提升服务项目2020年9月1日起停运。 (二)根据2020至2026年度沙井河月度监测数据,2020至2025年沙井河河道水质均值达到地表水环境质量V类及以上标准,2026年1至5月河道水质均值达到地表水环境质量III类标准,未出现河道水质变差的情况。宝安区水务部门组织开展专项巡查,沙井河全段未发现异常,现场采集水样清澈透明无异味,未发现河道水质发黑发臭的情况。</p>	部分属实	强化联合监管,开展专项行动,确保沙井河水质稳定达标	<p>一、处理整改情况 (一)宝安区组织水务、生态等部门开展现场调查,要求全面梳理情况,发现问题及时整治。水务部门加强河道水质巡查,确保河道水质稳定达标。 (二)宝安区加强全区河道水质巡查管理,组织相关部门联合开展专项巡查、执法,依法查处相关违法违规行为。</p> <p>二、下一步工作 (一)加强河道水质常态化巡查,把河道水质作为巡查重点工作来抓,实现问题闭环管理。 (二)强化联合监管,开展专项行动,确保沙井河水质稳定达标。</p>	已办结	无
5	X3GD202606060264	深圳市宝安区西乡街道固兴社区星源科技园园区内真科技、好写科技、辉煌电子三家企业(含PCB工艺车间)排放废气,有异味,星源科技园内企业产生工业噪音。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 (一)星源科技园位于宝安区西乡街道通达路与锦达路交汇处,入驻工业企业4家。其中,真科技企业实为深圳做真科研有限公司(以下简称做真科研公司),已办理环评备案,生产液晶写字板,生产工艺为丝印、注塑、激光切割、手工组装,产生废气的切割车间单独设置、密闭生产,配套建设废气收集治理设施。好写科技企业实为深圳市好写科技有限公司(以下简称好写科技公司),以国内贸易业务为主,无生产车间,不涉及废气排放。深圳市星锋行科技有限公司,不涉及废气排放。深圳市领信特科技有限公司,生产工艺为波峰焊和回流焊,配套废气收集治理设施。星源科技园周边最近的小区为山海御园,距离约30米。 (二)辉煌电子实为深圳市辉煌线路板有限公司(以下简称辉煌公司),位于深圳市宝安区西乡街道固成塘西井工业区第三栋,已取得建设项目环境影响评价批复与排污许可证,生产工艺为开料、钻孔、线路成型、阻焊处理、字符印刷、成型切割及成品测试,配套建设废水、废气治理设施。</p> <p>二、调查核实情况 (一)经多次核查,好写科技公司不涉及废气排放,做真科研公司和辉煌公司的涉及废气的车间密闭生产,规范收集,废气处理设施运行正常,楼顶有轻微异味,存在废气排放达标扰民的问题。对做真科研公司和辉煌公司的废气排放口进行采样监测,对星源科技园周边开展环境空气质量监测,结果均达标。 (二)经全面核查,星源科技园内噪声源主要是做真科研公司的楼顶废气处理设施风机设备,对厂界、周边小区开展现场噪声监测,结果显示达标。</p>	基本属实	督促企业落实污染防治主体责任,提升污染防治水平。	<p>一、处理整改情况 (一)宝安区组织生态、街道等部门开展现场检查,核查企业生产经营、废气治理设施、噪声防治措施等情况,督促企业加强废气收集治理、环境管理。 (二)针对轻微异味问题,督促企业完成活性炭更换,优化生产管控,减少异味影响。全面排查污染治理设施运行情况,对企业废气排放口和周边环境进行采样监测,针对噪声问题,督促企业加强设备巡查,确保设备良好运行,减少噪声扰民。</p> <p>二、下一步工作 (一)加强日常巡查,利用走航监测、便携式快速检测等手段提升监管成效。 (二)约谈园区管理部门,督促把关企业进驻,督促落实废气防治要求。 (三)定期开展群众走访,运用科技监测手段精准溯源,维护群众环境权益。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
6	X3GD202606060306	对 X3GD202605220041 处理情况不满意,达绿园节能环保科技有限公司环评及批复与现状不符,产品、生产工艺及污染因子均发生重大变化。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的深圳市达绿园节能科技有限公司经营地址为龙岗区宝龙工业城锦龙大道号,已取得环评批复和排污许可证,主要从事线路板及配件加工,主要生产工艺包括水洗、除油、活化、电镀等。</p> <p>二、调查核实情况 (一)经核实,2025年6月,达绿园公司联合椿益五金电镀(深圳)有限公司(以下简称椿益公司)开展升级改造,并已委托专业技术单位制定了升级改造方案。根据升级改造方案,达绿园公司将在原来生产的基础上,对椿益公司的产品、产线及镀种进行整合。升级改造工于2025年10月启动,目前改造工作正在推进中,预计2026年9月底完工。 (二)经核实,2026年4月,达绿园公司根据改造进度申请临时排污许可证,龙岗区生态环境部门根据已通过专家评审的改造方案,结合实际进度依法对其重新申请事项进行了许可。涉及升级改造相关产线目前尚未竣工及验收。</p>	部分属实	严格按照环评批复及排污许可要求开展生产经营活动,落实好生产产线、污染防治设施升级改造工作,依法持证、按证排污。	<p>一、处理整改情况 (一)龙岗区生态环境部门联合专业技术力量,对企业生产工艺、污染治理等方面情况进行了全面核查,并约谈达绿园公司负责人,要求企业要严格按照环评批复及排污许可证要求开展生产经营产线未正式完成竣工验收不得投入使用。 二、下一步工作 (一)强化督导检查,要求企业根据升级改造方案,有序开展升级改造与后续验收等各项工作。 (二)加密巡查频次,充分利用无人机,自动在线监控、视频巡查等科技设备强化非现场巡查。 (三)组织第三方专业团队入企帮扶,系统体检防治设施,提升污染防治设施运维管理水平。</p>	阶段性办结	无
7	X3GD202606060284	对 X3GD202605240138 的处理结果不满意:1.审批文书不涉及接纳外来渣土、建筑垃圾消纳备案,实际有倾倒入渣土以及生活垃圾、废弃家具等非建筑垃圾;2.现场实际堆土占地超出审批红线,场地北侧、西侧超出审批红线堆土,侵占林地以及生态控制线原生绿地;3.仅整改场内施工噪音,未解决夜间运输噪音、扬尘问题。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的工程配套临时用地,位于深圳市龙岗区平大路与平龙路路口西南侧,面积13916.88平方米,于2025年6月10日获批用地权限,使用期限至2027年5月12日。临时用地周边100米范围内存在居民宿舍楼及工业园区。</p> <p>二、调查核实情况 (一)该地块为平大路项目2025年6月申请的配套临时用地。经现场联合检查,暂未发现生活垃圾、废弃家具等非建筑垃圾。经核查现有生产台账、监控记录等资料,在临时用地红线外的部分堆料覆盖物中,发现少量疑似非本项目产生的建筑废弃物。目前正在进一步调查核实,收集证据。 (二)对照本项目临时用地审批红线图纸、现场实地测绘核查,场地北侧未超红线堆土、无违规占用情况。2026年3月起,场地西侧存在超出审批红线范围堆放材料的情况。堆料超占面积约400平方米,其中约120平方米杂草绿地。经对比进场前后经核查2024年森林资源管理“一张图”,超占范围不涉及林地,但占用部分原状杂草绿地,未破坏乔木。 (三)5月25日以来,已要求项目方对临时用地区域现场停工整改,扬尘、噪声管控措施已于6月6日全部陆续落实到位。经核实,日间开展相关整改及日常洒水作业,停工期间未发现夜间施工运输产生噪声、扬尘的情况。</p>	部分属实	完成超占范围清理及复绿,清场退场、恢复原状并归还临时用地,对超占生态基本控制线依法依规处罚追责。	<p>一、处理整改情况 (一)要求平大路项目方对临时用地全面停工整改,及时清理超范围堆料,尽快完成超占区域的复绿。要求项目方停止现场综合利用作业,各部门联合继续对现有堆料等建筑废弃物进行溯源调查与取证、对超占基本生态控制线的问题,严格依法依规处罚追责。 (二)自5月25日起已要求现场停工,目前处于停工状态。结合平大路项目施工进度,要求项目方及时清场退场,退还临时用地并恢复用地原状。临时用地内建构筑物拆除、材料清运等清场施工期间,将督促持续做好现场噪声、扬尘管控措施,确保文明有序清场退场。 (三)龙岗区组织工务署、住建局、规自局、平湖街道办等相关部门,督促完成超占范围的清理恢复与验收手续,限期完成临时用地清场、用地归还、生态恢复及验收闭环。 二、下一步工作 (一)全面核查用地范围,对超占区域,于2026年6月20日前完成堆料清理并复绿。全面拆除临时用地内建构筑物,清运场内材料,8月20日前完成用地原状恢复并归还临时用地。 (二)通过现场公示、线上平台等方式,打通沟通渠道,及时告知周边居民施工进度与安排。</p>	未办结	无
8	X3GD202606060148	深圳市宝安区新桥街道沙企社区丰平路18号工业园18栋厂房内的多家企业偷排废气,产生异味。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的新桥街道沙企社区丰平路18号工业园18栋厂房实为丰平路18号工业园8栋厂房,该厂房建于2000年,厂房共三层,建筑面积约2400平方米,现入驻企业10家,主要从事注塑、机加工。该厂房东面为居民区,其他方向均为工业区。</p> <p>二、调查核实情况 (一)6月7日、8日,宝安区生态环境部门、新桥街道办现场检查,该栋厂房有浩兴源塑胶制品厂、鸿翔模具加工厂等5家涉气企业,其中4家企业已安装废气治理设施,1家企业未配套建设废气治理设施(鸿翔模具加工厂)。 (二)现场检查时,浩兴源塑胶制品厂正在生产,但未正常开启废气治理设施,注塑废气未经治理直接外排。对其他3家正常生产且废气治理设施正常运行的涉气企业开展废气监测,监测结果达标。对厂区开展环境空气质量监测,监测结果达标。</p>	基本属实	加强巡查监管,督促企业整改,依法依规经营。	<p>一、处理整改情况 (一)针对浩兴源塑胶制品厂的废气处理设施未正常使用,鸿翔模具加工厂未配套建设废气治理设施的行为,宝安区生态环境部门已立案查处并作出责令改正决定书。 (二)6月9日复查,浩兴源塑胶制品厂已安排专人维护废气治理设施,密闭生产车间。鸿翔模具加工厂已制定整改方案,并签订废气处理设施安装合同。 二、下一步工作 (一)督促企业落实废气收集治理要求,建立巡查台账,加大监管力度,跟踪整改进度和污染防治措施落实情况。 (二)通过现场督导、技术帮扶,指导涉气企业及时更换活性炭,做好设施维护保养。加强普法宣讲,提升企业合规经营意识。 (三)畅通群众反馈渠道,及时收集处理群众反映的问题。</p>	阶段性办结	无
9	X3GD202606060249	深圳市龙岗区宝龙街道中海阳光橡树园旁有噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映中海阳光橡树园小区位于深圳市龙岗区宝龙街道,该小区于2019年11月开工建设,2021年12月完成竣工验收备案手续,2023年5月正式交付。小区附近轨道交通2007年取得环评批复,2013年12月通车运营,已通过竣工环境保护验收。</p> <p>二、调查核实情况 (一)该小区为旧改小区,在轨道交通建设时已结合当时原小区(未旧改前)的情况,按照环评批复意见在该区段设置了直立式隔音屏,现状声屏障设备状态良好。轨道交通运行时存在一定的噪声,6月9日组织开展轨道交通边界噪声监测,边界噪声昼、夜间监测值均未超过项目环评批复噪声要求。 (二)该小区距离该轨道交通约30米,项目建设单位已落实建筑隔声窗等降噪措施,项目所有建筑外窗均采用中空隔声窗(双层玻璃);临近轨道交通的三栋楼栋主卧及走道的窗采用夹胶中空玻璃(三层玻璃),室内噪声满足设计及规范要求。</p>	基本属实	持续推进列车限鸣、轨道养护、车辆调配等降噪措施落地,最大限度降低高铁噪声影响。	<p>一、处理整改情况 (一)6月8日,协调轨道交通运营企业做好噪声防治工作。一是开展全面检测和廓形打磨、弹性防护等精细化养护,减少轨道的摩擦噪声和振动噪声;二是定期检修途经该区段的列车,及时更换老化、磨损部件,优化列车运行降噪设计,从源头减少机械噪声和空气动力噪声。 (二)近期已对中海阳光橡树园所在深圳坪山至李朗线路所区间进行了更换钢轨等检修作业,后续将持续做好线路轨道、车辆等管养工作,最大程度减少铁路运输噪声。 二、下一步工作 (一)将协调轨道交通运营企业持续做好轨道线路和车辆维护管养,定期做好铁路噪声监测工作,确保轨道交通噪声排放符合环保要求。 (二)持续做好群众沟通解释工作,积极回应群众诉求。</p>	已办结	无
10	X3GD202606060156	深圳市龙岗区布吉街道金百信商业街的多家烧烤、大排档等产生油烟,烟道运行产生噪声;京南路伟腾科技楼内多家餐饮店产生噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 (一)金百信商业街位于布吉街道龙珠社区京南路24号,为一栋4层临街小楼,南侧为京南路,西侧为龙威花园,东北方向为翡翠星光园。经核查,目前产生油烟的餐饮店共有4家,产生的油烟均经收集处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放,对居民造成影响的是小杨烧烤、洪湖鱼米乡。 (二)京南路伟腾科技楼,位于布吉街道龙珠社区京南路35号。</p> <p>二、调查核实情况 (一)经现场检查,小杨烧烤6月8号之后未营业,洪湖鱼米乡正在营业,油烟净化处理设施正常运行。6月8日,组织对洪湖鱼米乡进行油烟监测,结果达标。由于翡翠星光园为高层建筑,该商业街楼顶油烟排放可能对翡翠星光园6至8层住户产生影响。 (二)经现场检查,金百信商业街烟道正常运行,烟道沿东侧墙体至楼顶,6月9日晚,对洪湖鱼米乡周围环境进行噪声监测,监测结果显示区域背景噪声超过烟道运行时噪声。该楼栋紧邻京南路,车流、人流密集。综合研判,噪声主要来源于周边道路交通及社会生活噪声。 (三)现场检查时,伟腾科技楼一楼餐饮店均处于正常营业状态,楼内及周边区域未发现高噪设备;经营高峰期存在部分商户在红线范围内进行外摆,食客交谈、喧哗产生噪声。经分析,对周边住宅楼居民造成影响的主要噪声源为夜间就餐时食客交谈、喧哗等活动。</p>	属实	督促相关餐饮店做好油烟、噪声管控,降低影响,强化对该区域的巡查和监管。	<p>一、处理整改情况 (一)龙岗区组织布吉街道、生态环境部门约谈相关餐饮店负责人,要求增加油烟净化处理设施清洗频次,定期检查排烟管道的密闭性,加强排烟管道的运维管理,同时,引导顾客文明用餐,避免大声喧哗和吵闹,减少油烟和噪声影响。 (二)相关餐饮店已于6月8日完成文明用餐提示牌张贴,洪湖鱼米乡、小杨烧烤分别于6月5日、6月8日对油烟净化设施完成清洗。 (三)加强巡查,夜间22:00后禁止在红线范围内进行外摆,劝阻食客喧哗等不文明行为,确保相关措施落实到位。 二、下一步工作 (一)持续督促相关餐饮店做好噪声管控及油烟净化处理设施的清洗维护,防止油烟、噪声扰民问题返潮。 (二)针对食客喧闹问题,持续开展定点巡查,劝导食客文明用餐,维护良好市容秩序,营造宜居环境。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
11	X3GD202606060209	深圳市宝安区松岗街道联投东方二期一栋5座4楼隔壁餐饮店厨房，油烟排放口与住户窗户距离小于5米，产生油烟、异味。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的餐饮店为福满楼喜宴餐饮（深圳）有限公司，持有营业执照，经营地址为深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号1栋F401（裙楼4楼）、1栋F301（裙楼3楼）、东方大道38号1栋4座301，主要从事餐饮服务、食品销售，营业时间为08:00—21:00。</p> <p>二、调查核实情况 （一）该油烟排放口为面点厨房所接入的商业烟道排放口，产生的蒸汽经收集后，接入专用烟道在33层楼顶高空排放。5月12日、5月26日分别对该厨房进行油烟采样监测，监测结果均达标。6月8日，对该厨房油烟、臭气采样监测，监测结果均达标。该厨房所接入烟道排放口及居民楼业主厨房公共烟道排放口均位于座居民楼楼顶，就餐时段楼顶体感有气味。 （二）该厨房所接入的商业烟道排放口高度高于居民楼3层业主窗户。经现场测量，与住户窗户距离约10米。该排放口所接烟道与竣工图纸所示烟道位置相符，未发现对烟道的改装、加装行为，所使用的烟道并符合独立设置要求。</p>	部分属实	建立常态化巡查机制，确保企业落实油烟污染防治主体责任，定期维护清洗油烟净化设施，确保油烟达标排放。	<p>一、处理整改情况 （一）宝安区生态环境部门实地检查福满楼油烟防治整改措施落实情况，要求餐饮企业持续落实整改要求，避免油烟、异味扰民问题。 （二）5月16日以来，宝安区生态环境部门不定期开展巡查与监测，未发现异常情况。6月9日，福满楼已对对面厨房油烟净化设备进行一次清洗。</p> <p>二、下一步工作 （一）督促福满楼日常运营规范管护，定期清洗维护设施，完善台账记录，源头避免油烟扰民。 （二）适时开展油烟监测，引导企业自觉加强污染防治，履行主体责任。 （三）通过日常巡查与随机抽查方式，不定期检查福满楼的油烟净化设施维护保养、烟道定期检查等情况。</p>	已办结	无
12	D3GD202606060063	深圳市龙岗区龙城街道翰岭城小区餐饮店产生油烟。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的餐饮店位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区龙平西路万科翰岭城栋半地下室层02，该店成立于2025年3月，已办理营业执照，主要从事烧烤餐饮服务，经营面积约280平方米，设有烧烤炉3个。该店内配备除油烟设备有1套静电除油烟净化处理设施、1套UV光解除味设施、1套水喷淋除异味设施，其楼顶专用油烟管道另配备有1套静电除油烟净化处理设施、1套UV光解除味设施、1套活性炭净化器、2套不锈钢水箱喷淋净化系统等除油烟设备。</p> <p>二、调查核实情况 该店油烟净化处理设施处于正常运行状态，油烟经厨房集气罩集中收集和初步处理后，再经由楼顶专用排烟管道的除油烟设备进行二次处理，但该区域仍存在一定油烟气味。经油烟监督性监测，结果达标。</p>	基本属实	强化巡查监测，督促该店强化油烟处理设施维护保养，确保油烟稳定达标排放。	<p>一、处理整改情况 （一）6月7日，龙岗区组织生态环境部门、龙城街道现场核查和监测，对该店进行约谈，要求提升烧烤加工处理工艺水平，从源头减少油烟排放。提高油烟净化处理设施维护保养频次，确保高效运行；组织油烟处理设施操作人员开展专项培训，安排专人负责巡查处理设施运转情况，确保油烟稳定达标排放。 （二）6月9日，该店已安排专业人员对全部油烟净化设施进行清洗，并更换活性炭。</p> <p>二、下一步工作 （一）生态环境部门加密油烟采样频次，掌握排放动态。 （二）加大对该处的检查力度，确保问题早发现、早整改。</p>	已办结	无
13	D3GD202606060068	对 X3GD202605260143 公示不认可。1、回避了当前车流量和大货车比例与环评审批中假设数据失实的问题，当前车型占比相差10倍以上（环评中货车比例为5%，今年以来货车占比为60%）；2、“道路U型槽噪声、隧道口声学放大效应均已纳入整体预测范畴”与环评报告不符，环评报告中未对此方面开展预测；3、原规划该道路为客运主通道，目前实际上是货运主通道，项目性质发生重大变动，需重新开展环评。	深圳市	涉及规划政策方面问题	<p>一、基本情况 群众反映项目为双界河路、听海路、地下道路及桂庙路二期，2015年该项目取得环评批复，编制、审查、审批全过程严格遵照当时生态环境管理法律法规及技术要求执行。项目按《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与暂行办法》等规定开展信息公示、公众调查。</p> <p>二、调查核实情况 （一）经核实，该项目环评报告按照《前海深港现代服务业合作区综合规划》《前海合作区轨道与交通详细规划》进行预测分析，桂湾一路（双界河路）、临海大道（听海路及其地下道路）规划为客运通道，预测大、小车比例为5:95，预测中大巴主要为公交车及旅游巴士，整体占比偏低，车辆比例换算系数根据《关于调整公路交通情况调查车型分类及车辆折算系数的通知》进行计算，交通需求预测方法采用行业公认的四阶段法，整套预测模型、计算参数均符合当时行业技术标准。历经10余年城市功能迭代、外部条件发生重大客观变化，南山港区作为深圳市重要的经济载体，近年来吞吐量呈不断上升的态势，该路段实际承担大量货运交通。 （二）经核实，该项目于2015年开展环境影响评价工作，遵循《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，按照流动声源开展整体评价。《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）未要求对单一结构（道路U型槽、隧道口声学放大效应）噪声进行分析。 （三）经核实，环评报告依据当时有效的《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》（2011修订），对未来该项目两侧因规划调整新建噪声敏感建筑物提出了保留退让距离，优化建筑布局、安装隔声门窗等降噪措施，对规划调整风险作出前瞻性预警。同时，根据预测结论，提出了建筑退红线、柔性降噪路面、绿化降噪、加强公路交通管理等管控建议。 （四）根据生态环境部《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），重大变动是建设项目发生规模、选址、工艺、环保设施等内容的实质性变更，适用于项目建设及验收阶段。现阶段车型通行变化，是基于城市整体交通需求作出的外部交通组织管理调整，不适用于重大变动判定标准。</p>	部分属实	兼顾现状车流量和环评预测差异问题，后续重点加快推进中期路网建设，完善疏港交通体系。	<p>一、处理整改情况 （一）前海管理局全面开展案件自查自纠，系统梳理项目全套档案资料，逐一核查项目立项批复、规划文件、建设资料、环评报告及批复、公示备案等原始材料。 （二）针对该路段实际承担大量货运交通与环评中车型比例不一致情况，市政府相关部门已组织会议明确加快建设月亮湾大道—南坪二期衔接匝道工程，推动片区货运组织调整。项目建成后将按照规划恢复桂湾一路、临海大道客运主通道功能。</p> <p>二、下一步工作 （一）市交通运输局、南山区政府、前海管理局共同加快推进月亮湾大道—南坪二期匝道工程建设，力争于2029年建成通车，进一步完善西部疏港交通体系，分流前海片区货运交通压力，落实规划中港区货运疏港交通路线，恢复桂湾一路—临海大道客运主通道功能。 （二）南山区政府将持续设立小区接访点和专项服务组，常态化收集居民意见，及时研究处置、推动问题解决。</p>	已办结	无
14	X3GD202606060111	深圳市南山区前海月亮湾大道长期噪音，存在尾气、粉尘污染。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 （一）月亮湾大道规划为货车通道，南接妈湾大道，北连北环大道，贯穿南山半岛，是联通妈湾、赤湾、蛇口三大港区的核心疏港通道，兼具城市多片区通勤主干道与疏港专用通道双重属性。 （二）近年来，月亮湾大道的货运交通压力正逐步分流。2021年以前，日均货车通行量约7900辆；2021年7月南坪快速二期及临海大道通车后，月亮湾大道日均货车通行量降至3900辆左右。</p> <p>二、调查核实情况 （一）月亮湾大道部分路段设置有高3.5米直立式声屏障，隔音屏整体连续完好，两侧人行道旁种植高大榕树，起到隔音降噪的功能。相关路段前后均设有限速、禁鸣标志，现场踏勘时无车辆鸣笛。沥青路面整体平整，因近期降雨影响出现局部破损，货车在月亮湾大道交港城路口处启停时产生一定噪音。 （二）2025年10月以来，南山街道办将月亮湾大道列为道路扬尘重点整治对象，开展专项攻坚行动，每日开展不少于6次雾炮降尘、清扫作业，根据车流、天气等情况动态增加洒水频次，确保重点时段道路持续湿润。 （三）2026年4月6日起，月亮湾大道已全天禁行国III柴油货车。6月8日下午，市生态环境局南山管理局、市公安局交通管理局赴月亮湾大道设置检查点，对在道路行驶的机动车开展尾气抽检，现场共抽检车辆3辆，尾气检测结果均达标。</p>	属实	开展扬尘专项攻坚行动和尾气监测，加强道路井盖设施巡查养护，加强鸣笛等违法行为执法力度，降低货车通行和鸣笛噪声。	<p>一、处理整改情况 （一）市交通运输局已开展月亮湾大道交港城路口沥青路面维修工作，重新摊铺沥青2800平方米。计划维修月亮湾大道病害区域、周边路段沥青路面约6000平方米，降低车辆通行噪音，相关工程将于7月底前完成。 （二）南山区水务局组织月亮湾大道的井盖设施排查整治工作，已更换问题污水井盖10座，雨水井盖19座，减少因井盖松动、下沉导致的交通噪声，后续将加强道路井盖设施巡查，发现问题及时处置。 （三）市公安局交通管理局对道路运输企业驾驶员开展文明行车培训，引导从业人员自觉遵守市区禁鸣规定。今年以来，市公安局交通管理局在月亮湾大道开展违停执法共2034宗，不按道行驶执法共1122宗，违反限行规定违法共415宗，减少因违停和不按道行驶导致的鸣笛现象。 （四）南山街道办在月亮湾大道周边设点，严查泥头车带泥上路、密闭不严、沿途遗撒等行为，督促运输企业和施工单位落实主体责任，今年以来共查处36宗，罚款18万元。在月亮湾大道前海学校小学部附近设置总悬浮颗粒物的监测点，依托实时监测数据动态掌握扬尘变化趋势，科学指导清扫保洁频次与作业重点。 二、下一步工作 （一）市交通运输局将做好道路日常管养，加强巡查养护，及时处置路面病害。南山区水务局及时排查整治道路井盖设施，确保路面平整连续，降低车辆行驶噪声。 （二）市公安局交通管理局将加强月亮湾大道货车违法行为查处，针对周边区域开展大货车违法行为集中整治，禁止随意鸣笛、夜间超速等扰民行为，源头减少噪声污染。 （三）南山街道办将继续依托月亮湾大道总悬浮颗粒物监测点的实时数据，动态优化冲洗扫及雾炮作业频次。加大街道综合行政执法力度，严查泥头车带泥上路、密闭不严、沿途遗撒等行为。对周边工地出入口冲洗设施开展常态化巡查，督促落实源头降尘措施。 （四）市生态环境局、市公安局交通管理局对月亮湾大道上行驶的机动车进行排气污染状况路面抽检。 （五）市交通运输局加快推动宝鹏通道、妈湾跨海通道蛇口—赤湾连接线建设，缓解片区交通问题，降低货车对月亮湾大道沿线的影响。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
15	X3GD202606060260	深圳市南山区南光路34号龙佳园小区楼下多家餐饮店产生油烟。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的餐饮店位于龙佳园商住综合楼（一至二层为商用，三至七层为住宅），涉及3家餐饮店，主要经营烧烤、炒菜等餐饮服务项目。上述餐饮店均已安装油烟净化器，油烟经收集净化处理后接入专用烟道引至楼顶排放。</p> <p>二、调查核实情况 6月7日，南山区政府组织相关部门联合走访排查，餐饮店均正常经营，经营期间油烟净化器均正常开启，油烟经收集净化处理后接入专用烟道排放。 6月8日，南山区生态环境部门委托检测单位在营业时段对其中2家开展油烟排放检测，后续将根据检测结果依法跟进处理。另外1家由于排烟管道现状不满足开孔安装检测口的布设条件，暂无法开展油烟取样检测。</p>	属实	加强该片区巡查，督促各餐饮店依法落实油烟治理措施，确保经营过程中油烟达标排放。	<p>一、处理整改情况 （一）6月7日，南山区生态环境部门赴现场调查，督促物业单位对不满足开孔安装检测口布设条件的餐饮店进行排烟管道整改，要求其规范布设油烟管道及开设油烟采样口。 （二）南山街道会同南山区生态环境部门约谈餐饮店及物业负责人。建立长效机制：一是定期检修烟道，防止油烟跑冒滴漏；二是营业期间同步运行净化器，清洗频次由每三个月一次加密至每月一次，建立清洗维护台账；三是物业单位落实巡查，完善台账。</p> <p>二、下一步工作 （一）督促餐饮店规范经营，依法依规做好油烟治理工作，避免出现油烟扰民情况。 （二）加强与周边居民的沟通联系，及时倾听、回应居民合理诉求。 （三）持续关注商铺换租、业态调整契机，积极引导无油烟业态项目入驻。</p>	阶段性办结	无
16	X3GD202606060248	深圳市龙华区民治街道上芬社区东龙新村三区3号101门前露天烧烤，有油烟异味。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映东龙新村三区3号101门前露天烧烤产生油烟异味，该烧烤摊位无营业执照，与一家餐饮店合伙经营，每日17时至次日2时营业，店前区域属村物业管辖。</p> <p>二、调查核实情况 该烧烤摊位将烧烤炉具摆放在该餐饮店门前区域进行露天烧烤，烧烤架上方已加装并开启油烟净化设备。</p>	属实	加强夜间巡查，杜绝露天烧烤及油烟扰民，防止超门线经营回潮。	<p>一、处理整改情况 （一）6月7日，龙华区民治街道办根据《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》，对超门线经营行为现场执法，作出《责令改正违法行为通知书》，要求停止露天烧烤，将炉具移入店内。加强夜间巡查，对东龙新村等重点区域实施常态化监管。 （二）针对该餐饮店将门前空地出租给烧烤摊位的问题，6月8日民治街道办组织多方协商，引导规范经营。烧烤摊位经营者将业务转移至新注册的店铺，原址烧烤设备已拆除，复查确认无露天烧烤行为。</p> <p>二、下一步工作 （一）对东龙新村及周边区域开展常态化夜查，依法查处露天烧烤、超门线经营等行为。 （二）加强宣传教育，向城中村内餐饮经营者普及大气污染防治与市容管理政策法规。 （三）做好群众沟通解释，及时回应油烟、噪音等关切问题。</p>	已办结	无
17	X3GD202606060212	深圳市南山区南海公园晚间有噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 南海公园位于南海大道与创业路交会处，紧邻来福士商业中心，公园东侧紧邻商场区域的广场平台周边，每日19:30-21:00常有群众自发组织广场舞活动，并使用自带扩音设备，活动人数在300人左右，主要有三组文体活动队伍，其中：1组健身操及2组广场舞团体，以中老年人群为主。因多支队伍集中在同一片区域，存在场地共用、活动音量叠加等问题。</p> <p>二、调查核实情况 广场舞活动区域地处开阔地带，与周边商业配套紧密衔接，声场扩散性强，影响游园群众及临近住宅楼的居民。 为落实高考期间“静音护考”工作要求，南海公园已提前沟通各活动团队，说明高考时间安排及静音要求。6月6日至8日，公园内所有广场舞等高音活动已全部暂停，未出现音响噪声扰民情况。期间，公园安保加密巡查频次，重点时段（19:00-21:00）安排专人值守，园区整体秩序良好。</p>	属实	多措并举，切实减轻公园活动音量，引导市民形成文明游园、和谐共处的良好风尚。	<p>一、处理整改情况 （一）南海公园在主要广场舞活动区旁安装了噪声自动监测显示仪，实时显示当前噪声分贝值，实现活动群体自我约束。 （二）公园内设置温馨提示标识牌和安排驻点安保人员，现场主要以“教育为主、劝导优先”的原则，对公园内音量超限的团体进行耐心沟通，平衡活动群体文体需求与园区和谐环境。 （三）公园管理部门及日常管理团队对多次劝导仍拒不整改的活动群体，将申请执法部门跟进处置。南山区城管部门将联合片区民警和街道办约谈广场舞组织人员，沟通园区活动降噪需求。</p> <p>二、下一步工作 （一）深化部门联动，结合园区分贝仪监测数据，对屡教不改的团队依法依规处理。 （二）完善长效噪声管控机制，活动现场专人值守，持续优化管理措施。 （三）开展调研排查，优化活动管理，引导广场舞团队向远离居民楼的区域集中，为市民文体活动提供更多选择。</p>	阶段性办结	无
18	X3GD202606060146	深圳市龙华区上塘片区中海汇德里花园楼下餐饮店产生油烟。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的餐饮店位于深圳市龙华区民治街道中海汇德里花园栋1单元商业107，为商住综合楼，二层是架空层，三楼是小区空中花园，四楼及以上楼层均为住宅，小区配有专用烟道。该餐饮店主要从事餐饮烧烤，营业时间为17时至次日2时，店内设有5张固定餐桌与1台一体式净化烧烤机。</p> <p>二、调查核实情况 （一）6月7日，现场检查时该店正在营业，无露天烧烤，店内的一体化净化烧烤机进行烧烤作业，油烟治理设施正常开启，产生的油烟经一体化净化烧烤机收集净化后接入厨房油烟治理设施再次净化处理，最后并入商用公共烟道高空排放。现场发现油烟治理设施与商用烟道接口处存在脱落现象，油烟在接口脱落处外溢。 （二）6月7日晚，对烧烤店进行无组织废气监测，结果达标。6月8日晚，使用油烟便携式检测仪器对烧烤店油烟排放口进行快速检测，结果达标。</p>	属实	常态化开展巡查，检查油烟净化机运行情况，确保油烟外溢问题不回潮。	<p>一、处理整改情况 （一）6月7日，龙华区生态环境部门现场检查，要求烧烤店加快落实油烟收集管道整改，加强与周边居民沟通解释，切实解决油烟外排扰民问题。 （二）烧烤店6月7日晚对油烟治理设施与商用烟道接口脱落处进行部件更换，对其它连接处加固密封。 （三）6月7日起，在烧烤店营业时段加大巡查，检查油烟净化机运行情况与油烟外溢管控情况。截至目前，烧烤店营业时油烟净化机均正常运行，未发现油烟外溢情况。</p> <p>二、下一步工作 （一）对烧烤店发生油烟外溢的行为开展复查，确保油烟外溢问题不回潮。 （二）督促烧烤店定期对油烟治理设施、管道部件、风机等进行维护保养，提升油烟净化效率。 （三）加强与周边居民联系，不定期开展走访，积极解决群众反映的问题诉求。</p>	已办结	无
19	X3GD202606060278	深圳市罗湖区黄贝岭村经泽大厦附属停车场的停车位改造成露天废品堆场，未落实密闭、防渗、抑尘等环保设施，散发异味，装卸、分拣、搬运产生噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的经泽大厦位于深圳市罗湖区深南东路038号，日常管理维护工作由黄贝岭靖轩投资有限公司负责。该大厦生活垃圾统一采用密闭垃圾桶收集后，存放于经泽大厦一楼36、37号房内（为小区物业配套的垃圾暂存点）。目前该垃圾暂存点正在整体迁移至大厦一楼4号房，同时拟在原垃圾暂存点旁空地规划设置大件垃圾暂存点位。</p> <p>二、调查核实情况 （一）近期因大厦的垃圾暂存点进行整体迁移，物业管理处自6月5日起，将暂存点内的部分可回收物、垃圾桶、建材临时堆放在暂存点前方空地，该空地地面划禁停标线，不属于规划公共停车区域，没有占用停车位。 （二）可回收物、建材等临时堆放现场未配套密闭、防渗、抑尘等措施，导致散发异味问题；物业公司工作人员在垃圾转运、分拣、搬运过程等作业过程产生噪音。</p>	部分属实	压实物业主体责任，严格保持垃圾桶全程密闭，防止臭气外溢，降低作业噪声。	<p>一、处理整改情况 （一）6月8日，罗湖区黄贝岭街道、罗湖区生态环境部门开展现场督导，物业已整改完毕。同时，要求物业单位在迁移垃圾暂存点期间，严格保持垃圾桶全程密闭，优化调整垃圾作业时段，及时清理散落垃圾、防止臭气外溢，降低作业噪声。 （二）6月8日至9日，黄贝岭街道连续两日对该点位进行突击检查，未发现未落实密闭、防渗、抑尘、占用公共停车位等情况。</p> <p>二、下一步工作 （一）对垃圾暂存点位定期开展巡检，一旦发现占道堆放、噪声异味扰民等情形，第一时间依法从严处置。 （二）常态化对接周边居民，畅通反馈渠道，做到群众环境诉求快速响应、快速处置。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
20	X3GD202606060106	深圳市南山区西丽街道新围片区留仙洞土地倾倒污泥、建筑垃圾，污水外流。	深圳市	涉及公共利益的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的地块位于深圳市南山区西丽街道留仙社区，分为南、北两个地块，面积分别为21.83亩和75.49亩。南块农田距铁岗水库直线距离约100米，北块农田距铁岗水库直线距离约530米，地块周边有宝石路、南光高速等路段经过。</p> <p>二、调查核实情况 (一)该农田实行封闭式管理，在农田外围设置有围网，出入口大门日常为锁闭状态。日常使用有机肥(鸡粪肥)，根据使用需求实行定量采购，存储于有机肥仓库，按需取用，仓库位于农田外。该农田范围内未发现倾倒污泥、建筑垃圾情况。 (二)南山区工信部门定期安排人员巡查，经现场核查未发现使用和存储农药、污水外流的情形。该农田的灌溉用水为自然收集的雨水和山间溪流。汛期雨水由田间排洪渠引入雨水排洪沟内，自东向西进入宝安区地界往铁岗水库方向，现场未发现污染问题。经查询深圳市生态环境局网站公布的饮用水水质状况报告，铁岗水库水质达标。</p>	不属实	无	<p>一、处理整改情况 (一)6月7日，西丽街道办及相关单位前往现场核查，未发现群众反映的相关违法行为。 (二)南山区工信部门强化对该农田的督导检查，同时要求受托公司按照项目合同履行职责，加强日常巡查管理，发现问题及时处理。</p> <p>二、下一步工作 (一)严格落实农田管护责任，压实相关单位及企业主体责任，做到早发现、早制止、早处置，坚决杜绝违规倾倒、违法排污等行为。 (二)相关单位协同配合，完善信息共享、联合核查、快速处置流程，形成监管合力。 (三)以本次核查处置为警示，全面开展同类地块、同类问题排查整治。</p>	已办结	无
21	X3GD202606060075	深圳市龙岗区坂田街道十二橡树庄园一期H组团绿植被毁坏；小区雨污分流系统改成合流制。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的小区位于深圳市龙岗区坂田街道布龙路与和南路交汇处，于2008年建成，H组团由4栋(H1-H4)组成，2018年12月起由万科物业管理。该小区排水系统按分流制标准建设，雨污水立管及小区埋地管网设置雨水、污水两套系统。小区共有4个排放口，其中2个污水排口均接入小区东侧和南路DN600市政污水管网；2个雨水排口均接入和南路DN1000雨水管。该小区建设时间较早，存在部分阳台生活污水通过雨水管网排放的问题，龙岗区水务局于2018年通过截流并将南侧雨水排口的晴天污水接入DN600市政污水管网。龙岗区水务局于2018年通过截流措施解决雨水管内污水排放问题符合上级规定，并于2021年专题组织开展小区雨污分流技术方案论证，该小区无需进一步开展雨污分流整治工作，采用截流方式解决片区污水入河问题。</p> <p>二、调查核实情况 (一)该小区物业为消除安全隐患、优化环境，自5月26日起对该区域杂乱绿植进行清理，但未及时完成补种，现场核查发现H1-H2栋中间区域地面无绿植。 (二)该小区一期室外排水设置雨水、污水两套系统，小区污水管道排水通畅，无堵塞、污水冒溢问题。小区南侧雨水排口存在生活污水混入情况，已通过截流措施将晴天污水截入污水管，经市政污水系统输送至坂雪岗水质净化厂处理。</p>	基本属实	完成绿植补种工作，持续做好绿植管养和排水系统运行监管工作。	<p>一、处理整改情况 (一)龙岗区坂田街道督促万科物业其立即完成绿植补种，已于6月9日完成绿植补种工作。 (二)督促万科物业加大巡查力度，杜绝绿植破坏和私自乱接雨污管道行为发生，一旦发现，立即由执法机构核查处理。</p> <p>二、下一步工作 (一)督促物业切实履行小区绿地的保护和管理责任，持续做好绿植管养工作。 (二)督促排水公司加密日常巡查、养护和清疏力度，加强对雨污水排口、截流设施运行及管网渗漏情况的排查，确保排水系统正常运行。</p>	已办结	无
22	D3GD202606060048	深圳市龙岗区龙岗街道五联社区瓦窑四路三号五栋三楼 共有深圳市宝旺达科技有限公司(以下简称宝旺达公司)、深圳市森鑫隆胶贴制品有限公司(以下简称森鑫隆公司)2家企业。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的地点位于深圳市龙岗区龙岗街道五联社区瓦窑四路三号五栋三楼，共有深圳市宝旺达科技有限公司(以下简称宝旺达公司)、深圳市森鑫隆胶贴制品有限公司(以下简称森鑫隆公司)2家企业。</p> <p>二、调查核实情况 (一)6月7日，龙岗区生态环境部门对宝旺达公司进行全面检查，企业未生产，生产车间涉废气工艺已配套废气收集设施，废气收集管道完好无破损，未发现排放黑烟现象，但在车间内能闻到一定异味，主要为喷油原辅材料挥发后的残留气味。经核查，该企业尚未取得环评批复。 (二)6月7日，生态环境部门对森鑫隆公司开展全面检查，企业未生产，该公司已取得环评备案回执，生产过程中无工业废气产生及排放。现场未发现产生废气的工艺设备，未发现排放黑烟现象，未闻到异味。</p>	部分属实	督促宝旺达公司完善环保手续，依法经营，确保污染防治设施正常运行和废气达标排放。	<p>一、处理整改情况 (一)针对宝旺达公司未经生态环境主管部门批准，擅自开工建设的环境违法行为，龙岗区生态环境部门已作出《责令改正违法行为决定书》，并已立案处理。同时，约谈该公司，要求按规定办理环评手续，在完成之前不得进行生产经营。 (二)龙岗区生态环境部门已督促园区管理处落实日常管理责任，加强自查自纠，发现违法排放废气问题及时反馈。</p> <p>二、下一步工作 (一)生态环境部门全程跟踪督办宝旺达公司环评批复办理情况，督促该公司进一步健全内部环保管理体系，常态化开展环保设施隐患排查，发现问题立行立改。 (二)通过线上投诉平台的响应和线下企业周边走访调查，收集周边群众对该地址废气排放情况的意见和诉求，迅速响应处理，及时反馈办理结果。</p>	阶段性办结	无
23	D3GD202606060040	深圳市南山区西丽街道文苑路与新光路一带的多家餐饮店铺产生油烟，油污滴落至2楼平台散发异味，持续产生经营噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的多家餐饮店均位于西丽街道丽苑二村3栋一层，涉及3家餐饮店，经营范围均为中式餐饮。</p> <p>二、调查核实情况 (一)3家店铺均已安装油烟净化器。其中1家餐饮店油烟经收集净化后通过烟道排放，深圳市生态环境局南山管理局于6月7日委托有资质单位对其营业时段开展油烟检测，检测结果达标，不存在产生油污滴落问题。另外2家餐饮店因排烟管道现状不满足开孔安装检测口的布设条件，暂无法开展油烟取样监测。上述2家餐饮店的油烟经收集净化后通过共用烟道引至楼顶排放。现场检查发现，群众反映位置所在二层平台排烟管道长期未及清理，存在油污滴落至2楼平台的情况。 (二)6月7日，西丽街道办现场检查，发现1家餐饮店存在外摆桌椅行为，产生噪声主要源于店铺外摆客人就餐时的聊天声音，影响周边居民。 (三)经核实，其中1家餐饮店招牌下存在1个新风换气口，非油烟排放口。</p>	部分属实	完成油烟管道整改工作，做好食客噪声劝导，严控油烟、噪音污染。常态化排查餐饮经营各类违规扰民问题，巩固整改成果。	<p>一、处理整改情况 (一)6月7日，西丽街道办联合市生态环境局南山管理局现场约谈店铺经营者，要求不满足开孔安装检测口布设条件的2家餐饮店严格按技术规范要求整改管道，并规范设置油烟采样口。6月8日，西丽街道执法队针对现场发现1家餐饮店产生油污滴落以及外墙污染的问题，送达责令改正(停止)违法行为通知书1份。当天，该餐饮店立即组织清洁墙面、地面及管道，现已清理完毕。 (二)6月7日，西丽街道办针对1家餐饮店超出门窗外墙摆卖、经营的违法行为送达责令改正(停止)违法行为通知书1份，现已整改完毕。同时，西丽街道办联合深圳市生态环境局南山管理局约谈上述餐饮店，严禁其超出门窗外墙摆卖、经营，另外要求做好店铺现场秩序管理，避免经营噪声扰民。 (三)西丽街道办联合各相关单位增派巡查力量，加密巡查频次，重点整治食客噪声扰民、商铺占道外摆等问题。对发现的隐患当场督促整改，持续引导商户规范经营、顾客文明用餐。 (四)1家餐饮店立即对其招牌下厨房新风换气口封闭，避免油烟外溢。目前，该新风换气口已封闭。</p> <p>二、下一步工作 (一)督促相关餐饮店加快油烟管道的整改进度，待完成整改后对其开展油烟检测，同时督促其经营期间要确保油烟净化器正常开启使用，加密油烟净化器清洗频次。 (二)持续加强该区域的巡查监管力度，督促并跟进各餐饮店经营者做好油烟净化设备维护、油烟治理、营业时间管控及食客噪声劝导等工作，严查超门店经营行为。 (三)压实物业日常监管责任，常态化排查餐饮经营各类违规扰民问题。 (四)畅通群众沟通反馈渠道，及时倾听、回应群众诉求，发现问题及时处置，切实保障周边居民正常生活环境。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
24	X3GD202606060104	深圳市宝安区福永街道金城豪庭小区有噪音。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 金城豪庭小区位于宝安区福永街道金菊路与福二路交汇处，小区内设有篮球场2个，与小区12栋住宅楼相邻。</p> <p>二、调查核实情况 6月8日早上，宝安区公安部门现场核查，高考期间该小区已暂停篮球户外活动。经走访了解，天气晴朗时，该小区篮球爱好者在早上7:00-8:00开展篮球运动，少数篮球爱好者在进球时会发出短暂无害欢呼声，对周边居民产生一定影响。</p>	属实	安排巡逻队伍，加强篮球场周边巡查，及时劝导，严控噪声。	<p>一、处理整改情况 (一)宝安区组织公安、街道办前往现场调查，约谈小区物业负责人，要求物业建立常态化劝导机制，加强小区篮球场周边巡逻，发现声音过大时，及时劝导球员降低音量，减少对居民的影响。 (二)压实物业方主体责任，多渠道开展噪声防治宣传，引导居民共建安静和谐的小区环境。</p> <p>二、下一步工作 (一)督促小区物业完善篮球场使用管理制度，协调篮球场使用时间，在规定时间内禁止喧哗。 (二)做好噪声防治宣传工作，定期开展走访宣讲，引导居民自觉控制篮球体育活动音量。</p>	阶段性办结	无
25	X3GD202606060095	深圳市厨余垃圾分类不到位，餐厨垃圾中夹杂大量塑料袋等其他垃圾。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 (一)2020年9月1日，《深圳市生活垃圾分类管理条例》施行，深圳市以“可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾”四分类为基础，按照“大分流细分类”的具体推进策略，系统搭建厨余垃圾投放、收集、运输、处理全链条闭环管理体系。2021至2026年，深圳市厨余垃圾分类率均稳定在20%以上。截至2026年4月，深圳市厨余垃圾(含废弃油脂)收运量为5361吨/日，厨余垃圾分类率为20.9%。 (二)深圳市厨余垃圾全过程处置体系情况如下：前端投放环节，全市住宅区(物业小区、城中村)，以及学校、医院等重点场所，均高标准配置生活垃圾分类投放点，设有厨余垃圾收集容器；2025年以来，还在住宅区增设厨余垃圾误时投放点，便于居民24小时投放厨余垃圾。同步常态化开展垃圾分类志愿引导和普法宣传，精准劝导、纠正混投等乱象，努力提升市民规范投放水平。中端收运环节，深圳市投入厨余垃圾收运车辆约600辆，覆盖全市约6000个住宅区，基本实现日产日清。末端处理环节，深圳市布局厨余垃圾处理设施34座，日处理能力7730吨，处置承载能力充足、运行稳定。 (三)深圳市厨余垃圾处理设施已配置预处理分选系统，主要包括破碎工艺和制浆分选工艺。该预处理系统可有效分离塑料袋等杂质，保障后端厌氧消化、好氧生化等处理工艺稳定运行。分选出的杂质(含塑料袋等不可降解物)运送至垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，未对环境造成二次污染。</p> <p>二、调查核实情况 (一)2023年以来，为进一步提高居民投放便利度和积极性，缓解厨余垃圾破袋投放后汤汁滴漏、点位异味等问题，深圳市试点推广家庭厨余垃圾可扎袋投放。因此，有部分塑料袋等掺杂进入厨余垃圾，为保障扎袋投放后的厨余垃圾能正常处理，深圳市已在末端餐厨垃圾处理设施升级分选技术，分离厨余垃圾与轻质塑料袋杂物。 (二)市民分类投放厨余垃圾的习惯仍未普遍养成，市民参与垃圾分类的深度和精度，以及参与积极性都仍需要进一步加强。 (三)个别城中村、小型餐饮门店等区域分类准确率相对较低，确有餐厨垃圾混入塑料袋、纸巾、筷子等现象。</p>	基本属实	通过日常巡查督导、常态化宣传引导、执法检查，督促物业管理、商户投放、收运作业各环节履职尽责到位，引导市民规范参与、分类投放生活来及。	<p>一、处理整改情况 (一)2026年6月以来，线下巡查重点场所210点次，每日通过AI对住宅区2.1万个投放点开展视频监控智能监测，精准发现、快速处置各类投放乱象，确保整改工作长效落实。 (二)2026年以来，深圳市已立案查处垃圾分类违法案件31宗，其中对投放义务人未按分类规定投放等违法行为处罚117宗，对投放管理人未履行投放点位日常管护责任处罚14宗，暂未发现收运企业混收混运以及末端企业混合处理等问题。</p> <p>二、下一步工作 (一)强化科技赋能监管，加密重点场所巡查频次，精准排查整治混投乱象。 (二)深化宣传引导，常态化开展垃圾分类科普宣讲、志愿引导活动，从源头减少混投问题。 (三)坚持严管严控并重，加强餐厨垃圾收运监管和作业培训，依法从严查处屡改屡犯、拒不整改的主体。 (四)畅通群众监督渠道，对市民发现的垃圾分类混投、混收、混运等违规情形，第一时间督促有关部门核查处置、闭环整改。 (五)全市厨余垃圾处理设施运营单位加强预处理分选系统的运行维护，确保破碎、制浆分选等工艺稳定运行，有效分离塑料袋等轻质杂质及砂石等重质杂质。各级城管部门加大对末端处理设施的日常监测和检查频次，重点核查预处理分选效果、杂质去向及处理设施运行参数，确保末端处置环节规范有序。</p>	阶段性办结	无
26	X3GD202606060147	深圳市龙华区民治街道佳民路与民塘路交汇处餐饮店，产生油烟和噪音。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的餐饮店位于星河传奇花园一期06铺，紧邻该小区B栋。其经营时间为每日17时至次日2时，主营餐饮服务，该餐饮店门前区域属小区物业红线范围内。</p> <p>二、调查核实情况 (一)该餐饮店烧烤作业在店内完成，店内厨房配置厨师2人、服务员4人，设有2个烧烤炉，每个烧烤炉均自带油烟净化器，存在少量油烟，但经净化处理及规范排放后基本不影响周边环境，现场未闻到明显异味。 (二)该餐饮店存在超门线经营行为，夜间食客喧哗对周边居民生活造成一定影响。</p>	属实	开展常态化排查整治，确保该店油烟净化设施正常运行、无超门线经营。加强夜间噪声管控，减少噪声对周边环境的影响。	<p>一、处理整改情况 (一)6月7日，民治街道办现场查扣该餐饮店超门线经营的桌子2张、椅子8张，约谈经营者要求撤回外摆桌椅、加强夜间噪声管控。 (二)民治街道办综合考虑商户需求及小区红线实际，依据《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》制定经营规范：严禁超红线范围外摆、占用公共场所；经营者须加强顾客文明用餐管理，严禁大声喧哗。</p> <p>二、下一步工作 (一)加强日常巡查监管，对餐饮店油烟、噪声扰民及超门线经营等问题开展常态化排查整治，依法查处违法违规行为。 (二)加强夜间经营场所管控，重点时段增派执法力量，劝导顾客文明用餐，严控顾客喧哗噪声扰民。 (三)积极做好群众沟通解释工作，及时回应群众关切，切实提升群众满意度。</p>	已办结	无
27	X3GD202606060113	深圳市南山区妈湾大道广聚亿升油库路段有噪声；广聚亿升内的搅拌站、洗砂厂手续不全，货车进出撒漏产生扬尘；广聚亿升厂区堆放大量建筑材料未覆盖。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况 群众反映的位置位于深圳市南山区南山街道妈湾大道1号广聚亿升库区，厂区占地面积共计28517.13㎡，该厂区内现有1家搅拌站和2家建筑废弃物综合利用厂。</p> <p>二、调查核实情况 (一)经现场排查，群众反映的噪声主要源于路面坑洼病害导致车辆碾压颠簸，以及钢板受碾轧撞击产生持续异响，两类声响叠加。 (二)该厂区内1家搅拌站和2家建筑废弃物综合利用厂出入口均规范设置洗车槽、喷淋设施，并安排专人对出场车辆进行冲洗，未发现货运车辆密闭不全、沿途撒漏等违规行为，场地出入口及周边“门前三包”区域路面存在少量污渍、轻微不洁问题。 (三)1家搅拌站于2024年1月31日取得预拌混凝土生产站点竣工验收备案及专业承包资质许可，2家建筑废弃物综合利用厂分别于2024年3月26日、2025年6月9日取得《深圳市建筑废弃物消纳场所备案证明(综合利用厂)》，住建部门相关审批手续齐全。该搅拌站已编制建设项目环境影响报告表，并取得告知性备案回执，2家建筑废弃物综合利用厂符合属于豁免环评手续的情形。此外，3家企业均已按要求落实固定污染源排污登记工作，环保部门相关审批手续齐全。 (四)该厂区因处于动态连续生产状态，再生材料加工、转运、堆放作业持续进行，物料点位和体量实时变化，遮盖工作难以同步跟进，导致再生材料未全覆盖，存在部分建筑材料未覆盖的问题。</p>	部分属实	督促该厂区严格执行动态随堆随盖作业要求，实现厂区所有露天堆放的再生材料实现绿网全覆盖；完善抑尘设备配置并正常投用，提高抑尘效果。	<p>一、处理整改情况 (一)针对妈湾大道偶有货车噪声扰民问题，交管支队南山大队通过加强综合治理、定期开展宣传教育等方式开展多项治理工作。市交通运输局南山管理局推动道路建设单位整改，计划于6月15日前拆除路面钢板；计划于6月25日前完成道路沥青摊铺修复。 (二)针对场地出入口及周边“门前三包”区域路面存在少量污渍、轻微不洁等问题，约谈场地现场负责人，责令其立即整改，要求完善场内喷淋设施，强化扬尘动态管控；增设车辆进场洗车槽，减少带泥上路；强化车辆及路面冲洗保洁力度，持续维护周边环境。 (三)针对厂区内建筑材料部分未覆盖问题，目前已完成全域绿网遮盖，要求严格落实随堆随盖、转运即复盖要求，同时加密巡查频次，压实管理责任。南山区住建部门向厂区内3家公司送达《责令改正通知书》2份、《责令改正停工通知书》1份。6月9日下午，南山区住建部门现场复核，企业均已完成整改厂区内建筑材料部分未覆盖问题。</p> <p>二、下一步工作 (一)压实行业主体责任，持续完善约谈机制。 (二)相关单位协同配合，完善信息共享、加大该路段及厂区周边日常巡查频次，常态化开展监管，一旦发现车辆撒漏、扬尘污染等违法行为，将严格依法依规查处，形成监管合力。 (三)推动形成长效管理机制，全面开展同类问题排查整治。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
28	D3GD202606060028	深圳市大鹏新区帆湾海寓附近有噪声。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况</p> <p>(一)帆湾海寓小区位于大鹏新区葵涌办事处葵新社区,共有10个单元住宅楼,配置1栋幼儿园,建设单位为深圳市贝添利电子有限责任公司。该小区于2020年12月30日办理施工许可手续,2025年7月29日竣工联合验收并交付使用。</p> <p>(二)群众反映的道路交通项目于2014年6月由广东省发改委核准立项,2023年9月通过广东省交通厅初步设计审查,2023年12月正式开工建设,预计于2028年底前建成通车。</p> <p>(三)群众反映的公交场站位于深圳市大鹏新区银葵路南侧,毗邻帆湾海寓东侧,于2025年9月取得地块用地手续,具体功能包括首末站发车回场、夜间停放、充电功能等。</p> <p>二、调查核实情况</p> <p>(一)经核实,帆湾海寓小区在设计和施工阶段已充分考虑实际噪声影响,结合项目特点和相关规范要求,进行噪声控制措施设计和施工。竣工验收前,建设单位委托第三方专业机构对环境噪声、室内背景噪声进行检测,检测结果符合设计和相关标准要求。</p> <p>(二)经核实,道路交通项目在帆湾海寓小区南侧建设葵涌东互通匝道,该匝道为北往西方向衔接盐坝高速的单向立交匝道,全线为桥梁设计,与幼儿园建筑最小距离为31米,与小区最近楼栋3栋最小距离为29.8米。项目建设单位已严格按照相关法定程序开展了环评报告编制和报审工作,将帆湾海寓住宅和幼儿园作为声环境敏感点重点考虑,并于2023年4月取得环评批复。根据环评报告开展的测算与技术模拟,匝道设计采用高度为5米的折弯式声屏障,设置后小区楼栋各楼层噪声预测值均能满足相关规范要求,该项目已于4月13日停止施工。</p> <p>(三)经核实,公交场站于2025年9月26日取得国有建设用地短期租赁合同,用地期限5年,用于建设急需公共服务设施(交通设施),项目规划用地审批合法合规。该场站占地面积8563.67平方米,主要功能包括发车、回场、夜间停车、车辆充电等,拟安排5条公交线路,共50辆公交车进驻,东部公交于2026年1月12日开展场站土地平整等施工,已于2026年3月23日起全面停工,至今未开展任何施工作业。</p>	属实	建立常态化跟踪机制,持续跟进相关建设项目方案的优化研究与意见征求工作,全力推动各项措施落地见效,尽早改善帆湾海寓小区周边声环境质量	<p>一、处理整改情况</p> <p>(一)市交通运输局已第一时间要求匝道建设项目暂停施工,现状已没有实际噪声影响。目前正在结合小区居民提出的各类意见建议督促建设单位对匝道与收费站选址调整,加装全封闭声屏障等进一步进行科学论证,同时提出优化声屏障尺寸高度、收费站区域声屏障加高至与雨棚相连、采用高等级隔音屏材料、摊铺降噪路面、优化减速措施、安装静音伸缩缝等一系列优化措施,降低H匝道建成通车后可能对小区产生的影响。</p> <p>(二)大鹏新区管理委员会已督促东部公交按规定取得临时建设工程规划许可手续,同时组织相关职能部门持续加强现场检查,防止其擅自开工,并督促东部公交落实以下降噪措施:一是进一步优化充电桩布局及数量;二是在场站内靠近小区一侧种植绿竹,增强隔音效果;三是全部使用纯电动公交车,场内限速5公里/小时,不鸣笛;四是在该场站开展车辆维修作业;五是严格执行场站噪声检测,确保符合相关标准;六是优化交通组织,场站出入口实行“左进右出”,最大限度减少对小区车流影响;七是在出入口设置斑马线、爆闪灯、凸面镜、停车让行等交通标志,提升道路交通安全水平。</p> <p>二、下一步工作</p> <p>(一)督促道路建设单位尽快结合居民诉求优化噪声污染治理方案,减轻对帆湾海寓小区的噪声影响,并严格按照环评批复落实综合降噪措施,确保项目实施后区域声环境质量得到有效改善。</p> <p>(二)督促建设单位严格落实公众参与程序,就施工方案充分听取并征求帆湾海寓小区居民意见,在积极做好政策解释与沟通协调工作,取得群众理解与支持的基础上,再行组织实施。</p>	阶段性办结	无
29	X3GD202606060141	深圳市罗湖区东晓街道东晓路海鹰大厦2栋的餐饮店产生油烟。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况</p> <p>群众反映的海鹰大厦餐饮店位于深圳市罗湖区东晓街道东晓路085号,两家餐饮店分别位于海鹰大厦2栋一楼116号和114号。</p> <p>二、调查核实情况</p> <p>该大厦其中一家餐饮店成立于2011年3月4日,主要经营汤粉面制售,仅对预制菜进行加热后出售,店内设有3个汤炉,未经营油烟产生的餐饮服务项目;另一家餐饮店成立于2011年8月21日,主要经营小炒和粉面制售,厨房设有2个炒炉,已配套安装油烟净化设施和专用排烟管道,经营产生的油烟通过专用烟管引至楼顶,经净化处理后高空排放,油烟对周边环境存在影响。</p>	属实	督促2家餐饮店定期维护油烟净化设施,确保净化设施正常运行、油烟达标排放。	<p>一、处理整改情况</p> <p>(一)6月9日,罗湖区生态环境部门联合东晓街道办事处到现场检查,产生油烟的餐饮店已对油烟净化设施进行清洗,油烟净化设施正常运行。</p> <p>(二)6月10日,罗湖区生态环境部门对产生油烟的餐饮店开展油烟监测,监测结果未超标。</p> <p>二、下一步工作</p> <p>加强日常巡查,督促餐饮店落实油烟治理责任,确保油烟净化设施正常运行、油烟达标排放。</p>	已办结	无
30	D3GD202606060002	深圳市罗湖区桂园街道港岛银座大厦商业楼5楼平台违规建设6根烟管,大厦内餐饮店铺产生油烟。	深圳市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况</p> <p>群众反映的餐饮店位于深圳市罗湖区解放路3002号港岛银座大厦,该大厦属于商住综合楼,商业裙楼原由文和友投资管理(深圳)有限公司(以下简称文和友公司)负责运营。群众反映的四家餐饮店分别为:深圳市罗湖区萍姐食品店(招牌名为刘师傅油炸饼)、深圳市罗湖区谷稻记小酒馆(招牌名为谷稻记烤翅店)、深圳市罗湖区四喜三肥七瘦餐饮店(招牌名为三肥七瘦烤肉店),以上三家位于裙楼一楼,另外一家为深圳市罗湖区桂园街道花零钱赣小灶餐饮店(招牌名为赣小灶·江西小炒)位于裙楼三楼。</p> <p>二、调查核实情况</p> <p>(一)该大厦5楼平台存在一套油烟净化器,是港岛银座商业裙楼主排烟管末端油烟净化处理器,通过高空俯视角度可见6根平行排列铺设在净化器外围的烟管,实际该6根烟管为净化器支管,属于该油烟净化器的组成部分,2020年文和友公司取得《建筑施工许可证》后建设完成。</p> <p>(二)上述四家餐饮店有产生油烟,在经营时排放的油烟经净化处理后排入裙楼主排烟管,经查询深圳市生态环境局罗湖管理局后台监测数据,监测结果显示油烟浓度均未超标。</p>	部分属实	加强日常监管巡查,督促经营主体加强油烟净化设施清洗维护,确保油烟常态化达标排放。	<p>一、处理整改情况</p> <p>(一)6月8日,罗湖区组织桂园街道办事处前往港岛银座大厦商业楼平台现场核实,现场要求物业管理方定时维护设备,督促商家定期清洗油烟净化器,做好商户宣传引导。</p> <p>(二)6月8日,经核四家餐饮店排烟管道均接入了港岛银座商业裙楼主排烟管,通过深圳市生态环境局罗湖管理局后台监测数据查询,监测结果显示油烟浓度均未超出2.0mg/m3的国家排放标准。同时,社区前往各门店检查,要求门店油烟净化器在营业期间全程正常运行,禁止关停,做好定期清洗维护记录。</p> <p>二、下一步工作</p> <p>持续加大对港岛银座大厦各餐饮店的日常监管力度,督促餐饮店严格落实油烟治理主体责任,确保油烟净化设施正常运行、油烟达标排放,降低油烟对周边环境的影响。</p>	阶段性办结	无