

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第九批 2021年9月11日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X2GD202109040137	新建深圳至深汕合作区高铁工程项目千秋塘村段走向一事,我们曾多次向有关部门提出反馈意见,坚决反对第二条高铁线路再次近距离地穿越千秋塘古寨。期间我们也多次向省发改委反映情况。省发改委在回复我们的反馈意见中也曾多次提到已请深圳市有关部门认真研究线路绕避古村寨问题。很显然,如果两条高铁线路(目前正在建的广汕高铁我们称为第一条)加上深汕高铁(我们称为第二条)把一个有四百多年历史的古村落夹在中间,古村落的地形地貌的完整性势必严重损毁,优美的生态环境、生存环境、生活环境受到严重破坏。两条高铁共同营运造成的共振噪音污染等等也必然严重影响村民的正常生活。	市辖区	其他污染	<p>经市发展改革部门调查核实,该信访举报内容部分属实。</p> <p>一、在建广汕铁路以高架形式上跨秋塘村,距离秋塘古寨最近距离约30米,秋塘村在铁路红线内的征拆民房共41户,征拆面积约4356平方米。深汕铁路千秋塘段尚未开工,深汕铁路初步设计方案采用高架敷设方式自千秋塘古寨南侧通过,未穿越千秋塘古寨。该线路方案正线及联络线距秋塘古寨最近距离分别为47米及33米,项目不涉及秋塘古寨征拆。秋塘古寨外南侧共8户居民,民房约为32户,其中在铁路红线范围内的计划征拆民房10户,征拆面积约为366平方米。</p> <p>二、地形地貌方面,深汕铁路秋塘村段采用高架敷设方式,不存在大面积开挖情况,未改变既有地形地貌,仅桥墩有少量占地。深汕铁路建设不会造成植物种类减少,也不会造成区域植物区系改变;秋塘古寨由围墙围合,深汕铁路建设不会破坏围墙内建筑,不降低古寨完整性及文化价值,但是项目穿越秋塘村片区,对片区自然景观存在一定的影响。</p> <p>三、项目建设单位深圳市地铁集团分析认为,受相关控制点约束,保证项目高速功能,该段线路不具备进一步往南侧(即远离秋塘村)和往北侧(即与广汕铁路并线)调整的条件。</p> <p>四、深汕铁路项目已完成环评第二次公示,计划近期开展第三次公示。根据正在公示的环评报告,深汕铁路对秋塘村临近房屋存在一定振动噪音影响,环评报告已要求采取相应的环保措施。</p>	部分属实	<p>一、为进一步降低项目建设对秋塘村生态环境影响,市发展改革部门要求市地铁集团研究优化桥梁形式、涂装的可行性,争取相关设计与周围环境有机结合,与片区未来规划功能相匹配。</p> <p>二、秋塘村规划划定为拆建合并类村庄,市规划和自然资源部门已规划118亩土地作为搬迁建设用地,已完成土地利用总体规划调整工作,目前部分村民已完成签约,该项工作正在推进中。</p>	已办结	无
2	D2GD202109040087	反映每天晚上7点-9点左右,有类似烧垃圾的味道,对该片区造成影响,持续了几个月。	罗湖区	大气	<p>经罗湖区政府调查核实,该信访举报内容属实。</p> <p>9月5日起,罗湖区政府组织生态环境、城管部门、黄贝岭街道办、莲塘街道办等对莲塘街道、黄贝街道碧波片区所有垃圾转运站及市政公厕等环卫设施开展联合检查。检查发现,垃圾清运正常进行,生活垃圾均日产日清运送至生活垃圾焚烧处理设施无害化处理,不存在烧垃圾情况;物业小区、工业区,城中村、社区公园、建筑工地等场所未发现烧垃圾现象;市政排水管网,未发现堵塞和臭气扰民现象。</p> <p>经巡查,发现香港区域存在烧垃圾的情况。</p>	属实	<p>一、对被投诉区域开展每天定时巡查,并向片区居民做好沟通解释工作。</p> <p>二、市、区生态环境部门加强与香港环保署积极沟通,已将8月第三周、第四周和9月第一周的居民投诉情况和空气质量监测数据情况发给香港环保署。</p>	阶段性办结	无

3	X2GD 2021 0904 0122	<p>从2015年9月份开始，坪山新区同心外国语学校家长在路过聚龙山公园去接送小孩的途中，经常闻到刺激性的臭味，该臭味是从深圳瑞赛尔环保股份有限公司运营的餐厨垃圾场散发出来的。之后，家长们进入了该餐厨垃圾场的现场，发现瑞赛尔公司正在砍伐森林、搭建大量工棚，安装垃圾处理设施，现场未公示任何施工许可。该公司由坪山新区城市管理局委托其运营餐厨垃圾场，在该处已运行部分占地约1000平米，正在抢建一个占地为9622平米，建设内为源头垃圾预处理系统和生物柴油转化系统。深圳市规划和国土资源委员会以及该会坪山管理局已回复说未批复该选址。</p> <p>但是，坪山新区城市管理局在对家长、居民的信访中回避餐厨垃圾场选址的核心问题，允许在距离学校200米的位置进行餐厨垃圾处理。</p>	坪山区	大气,生态,其他污染	<p>经坪山区政府调查核实，该信访举报内容部分属实。</p> <p>一、瑞赛尔公司厂区内可闻臭气主要由餐厨垃圾预处理过程中食物残渣发酵产生。因该厂区作业车间密闭性不完善和餐厨垃圾车辆运输装卸，导致生产过程中有臭气逸散问题。2021年8月以来，为强化问题整改落实，坪山区政府多次约谈瑞赛尔公司，提出具体整改要求和完成时限。目前，瑞赛尔公司已自行停产进行整改。</p> <p>二、2015年9月，为扩大辖区餐厨垃圾处理能力，满足辖区餐厨垃圾处理需求，原坪山新区管委会同意瑞赛尔公司在原场地旁扩建3000平米临时建筑用于提升餐厨垃圾处理能力，并办理了商业林采伐许可证，取得市规划国土部门临时用地的选址意见。2015年10月，因群众信访，扩建项目停工，此后一直处于闲置状态。2021年8月，瑞赛尔公司开始对钢结构临时建筑棚架进行拆除。</p> <p>三、餐厨垃圾预处理中心投入使用时间（2013年12月）早于附近同心外国语学校建成时间（2014年9月），并取得市规划国土部门临时用地的选址意见。针对2015年9月群众上访事件，原坪山新区城市管理部门听取上访群众诉求，要求瑞赛尔公司暂停施工，在完善相关手续前，不得恢复施工。坪山区政府正在进行餐厨垃圾处理设施选址，并通过坪山区智慧管理指挥平台正面答复市民。</p>	部分属实	<p>一、9月5日、坪山区城管部门责令瑞赛尔公司对臭味问题限期整改，通过加大现场清理力度、增加环境消杀除臭频次，消除现场异味。推进作业区域密闭化设施改造，对作业区北面进行密闭，完善作业区喷淋、抽风及收运车辆箱体密闭等设施。并加强收运桶、车辆的清洗，消除现场异味。在作业区密闭化和负压系统改造完成前，暂停餐厨垃圾预处理中心运转。</p> <p>二、9月8日，瑞赛尔公司已将钢结构棚架拆除完毕，目前正进行复绿准备。</p> <p>三、9月8日，坪山区城管部门组织走访餐厨垃圾预处理中心周边花园小区居民群众，听取8名居民代表对整改工作的意见，并邀请居民代表现场察看整改情况，建立政府、企业和居民代表三方共同沟通协调的工作群，邀请群众参与整改全过程监督。</p> <p>四、坪山区政府持续推动瑞赛尔公司严格落实污染防治主体责任，完善臭气污染防治设施和完善相关审批手续，全面完成厂区密闭化改造，并增加负压除臭系统，增强臭味管控效果。</p> <p>五、坪山区城管、生态环境部门将对该场地持续开展巡查，对周边环境进行常态化监测，避免问题回潮。</p>	未办结	无
4	X2GD 2021 0904 0106	<p>深圳市光明区光明街道竹塘路卫光花园居民反映，广深港高铁和即将通车的赣深高铁噪音污染的情况，其家住在深圳市光明区光明街道竹塘路卫光花园，广深港高铁轨道距离他们小区80米左右，距离碧眼村村民楼更近，未有隔音屏蔽设施，高铁通过的时候，噪音很大，尤其是高铁在高速通过或者晚上通过的时候，噪音已深深影响到周边居民（主要是卫光花园和碧眼村的居民），特别是在节假日和春运期间，高铁加开班次的时候，噪音频次更多，直至深夜，今年即将通车的赣深高铁，轨道铺设在广深港高铁旁，距离卫光花园150米左右（即又多了一条高铁轨道和线路），可以预判届时噪音会更频密。</p>	光明新区	噪音	<p>经市轨道部门调查核实，该信访举报内容部分属实。</p> <p>一、卫光花园距离广深港客运专线约56米，距离赣深铁路约136米；碧眼村距离广深港客运专线约37米，距离赣深铁路约97米。2021年9月5日至6日，光明生态环境部门组织现场监测，铁路边界噪音测量结果达标，卫光花园噪音测量结果超标，碧眼村噪音测量结果达标。</p> <p>二、广铁集团深圳工程建设指挥部组织环评单位开展了专项研究，对于卫光花园路段采取设置直立声屏障措施，预测措施后噪音维持现状（增量小于1dB），评估结果满足环保要求。</p> <p>三、广深港客运专线在卫光花园和碧眼村区段（临小区侧）已设置单侧直立声屏障，全长约750米，2011年12月已施工完毕。</p> <p>四、赣深铁路在卫光花园和碧眼村区段（临小区侧）设置了双侧直立声屏障，全长约530米，已全部施工完毕。</p>	部分属实	<p>一、广深港公司和赣深铁路公司协调广铁集团加强轨道打磨养护等管理方式，尽可能从噪音源方面降低铁路噪声影响。</p> <p>二、针对监测结果显示铁路边界噪音达标，铁路临近敏感建筑物未达标的情况，光明区政府组织核查卫光花园小区隔声窗等隔音降噪措施落实情况，督促卫光花园建设单位落实整改工作。</p> <p>三、光明区政府组织发改、生态环境、街道、社区及铁路等单位召开协调会，向小区代表报通报广深港客运专线和赣深铁路规划建设和声屏障等环保措施落实情况，听取并回应群众诉求。</p> <p>四、下一步，光明区政府将及时向群众反馈有关办理情况，持续做好与卫光花园小区居民的沟通解释工作。</p>	未办结	无

5	D2GD 2021 0904 0069	1、中澳实验学校非法开挖山体，扩建学校，将原本是生活垃圾场的土地开挖，造成污水横流和臭气问题。 2、8月30日，深圳市相关部门在调查前，用洒水车反复对道路的污水进行冲洗，虚假采样监测。深圳市相关部门调查时，没有听取民意，直面问题。媒体报道没有提及中澳学校非法挖山的问题。 3、希望相关部门直面问题，不回避问题。 4、8月30日，西乡街道办的人员联合中澳实验学校的人员，共60多人，将老路封闭起来。桃源居居民也在老路值守，桃源居居民被围住，手机信号被屏蔽。	宝安区	其他污染, 大气, 水	<p>经宝安区政府调查核实，该信访举报内容部分属实。</p> <p>一、经核查，中澳学校有两次与山体有关的建设行为：2018年11月建设的中澳学校四期工程，建面15056㎡，有完善的规划报建手续。2020年6月建设的运动操场，建面11175.74㎡，未取得规划报建手续，目前正在进一步调查中。9月7日现场勘查未发现污水横流和异味现象，对现场3处大气采样，监测结果符合国家质量标准。</p> <p>二、8月30日上午10点，环境监测人员按计划在边坡渗水处采样。上午11点，物业管理方因该路段脏污派洒水车保洁作业。环境监测人员9月5日、7日再次在该处采样，监测结果与8月30日接近，均达到地表Ⅴ类水标准，不存在“虚假采样”。从8月28日交办桃源居投诉件以来，宝安区委区政府主要领导先后赶到现场，组织工作组进驻小区听取群众诉求，直面问题。目前小区居民表达意见渠道畅通。9月4日，《深圳特区报》公开的是8月28日第一批交办件调查结果中，该交办件因投诉内容未涉及而没有提到“非法挖山”，但实际调查和处理工作仍在开展。</p> <p>三、宝安区委区政府依法依规处理好群众投诉反映的问题，作为当前最重要的政治任务，作为“一把手”工程，直面问题，坚决整改。</p> <p>四、7月中旬，中澳学校依据宝安区教育、公安部门整治北门出入口人车混流交通安全问题，拆除北门围墙准备拓宽出道路，被居民制止。8月30日上午，宝安区西乡街道办负责人与10位居民代表商议落实校园安全围挡，争取居民理解配合。8月31日下午，西乡街道办组织安放校园围挡，因部分居民围观阻拦没有完成，不存在围住小区居民和屏蔽手机信号的情形。</p>	部分属实	<p>一、宝安区政府成立案件处理工作专班和7个工作组，按照“远近结合、标本兼治”原则，深入社区，摸清实情，系统谋划，依法依规，妥善解决。</p> <p>二、设立2个社区居民诉求受理点，指派13名处级干部面对面与居民沟通，逐一化解矛盾，逐项解决问题。</p> <p>三、对通过各种渠道收集到的居民有关土地、建设、环保、安全管理等问题进行详细分析，依法处理。</p> <p>四、将按照实事求是，依法依规的原则，推进立案投诉问题的调查处理，及时向社会公开处理整改结果。</p>	未办结	无
6	D2GD 2021 0904 0061	反映该小区朝南的方向经常闻到比较严重的恶臭味，类似粪便味道。	罗湖区	大气	<p>经罗湖区政府调查核实，该信访举报内容属实。</p> <p>举报涉及的小区为“新世界·四季御园”，隶属罗湖区莲塘街道，毗邻香港新界。</p> <p>2021年9月5日，罗湖区政府组织制定专项工作方案，第一时间到现场调查核实。根据莲塘口岸排查结果、小区居民代表反映情况、监测数据和风向信息、视频监控等信息，排查发现影响该小区的臭气来自小区以南香港新界东北垃圾堆填区。</p>	属实	<p>一、持续做好空气质量监测，及时与香港环保署沟通，市、区生态环境部门已将8月第三周、第四周和9月第一周的居民投诉情况和空气质量监测数据情况发给香港环保署。</p> <p>二、加强与香港沟通，推进新界东北垃圾堆填区尽落实防臭措施。</p> <p>三、积极主动做好居民解释沟通工作。</p>	阶段性办结	无
7	D2GD 2021 0904 0021	反映民治街道布龙路辅道地铁6号线下面的鑫木废品打包站，打包站没有硬底化处理，产生的污水没经过处理流入旁边的小区，工业垃圾混入生活垃圾，造成环境污染。	龙华区	水, 土壤	<p>经龙华区政府调查核实，该信访举报内容部分属实。</p> <p>一、鑫木废品打包站有废纸、塑料、废铁3个分拣打包作业区，其中废铁分拣打包作业区部分地面未硬化，未硬底化面积约200㎡。</p> <p>二、鑫木废品打包站无废品清洗工艺，不产生工业废水，雨水、生活污水均排入市政管网。该打包站距离周边最近小区约80米，未发现废水流入小区的情况。</p> <p>三、鑫木废品打包站现场存有一般工业固体废物约8吨，主要为铝合金、不锈钢、玻璃等一般工业固废，未发现该打包站存在工业垃圾混入生活垃圾情况。通过调查核实该片区环卫公司生活垃圾收运情况，也未发现该打包站存在工业垃圾混入生活垃圾情况。该打包站仅有分拣和打包等物理处置方式，未造成明显环境影响。</p>	部分属实	<p>一、9月5日，龙华区生态环境、城管等部门对鑫木废品打包站开展联合执法检查，对打包站存在的一般工业固体废物未采取防渗防漏措施的问题，下达责令改正违法行为决定书，进行立案调查，拟处罚金额人民币10万元，要求该打包站立即停业整改。</p> <p>二、9月6日-7日，龙华区生态环境、工信等部门对打包站整改情况进行督导。9月8日，打包站完成场地硬底化及固废防扬散、防流失、防渗漏整改要求。</p> <p>三、龙华区政府持续做好打包站监督管理，避免出现的环境污染情形。严厉查处非法倾倒、转移固体废物等违法行为，提高固体废物规范化管理水平。加强生活垃圾收运管理，严厉查处违规收运工业垃圾的环卫企业。做好周边群众沟通解释工作，及时在周边小区公示栏公示该打包站处理整改情况。</p>	已办结	无

8	X2GD 2021 0904 0034	反映该村污水处理厂污水横流，污水车抽水外运，臭气熏天。西涌再往里还有一个污水处理厂，大鹏平葵路有条通往水头污水处理厂的污水输送管道，路面塌陷维修占用数月，并且导致雨天污水从第一工业园污水井冒出。	大鹏 新区	水, 大 气	<p>经大鹏新区管委会调查核实，该信访举报内容属实。</p> <p>一、投诉涉及的村为南澳鹤藪村，位于大鹏新区南澳办事处西涌片区。“污水处理厂”为西涌1号临时污水处理站。8月28日因变压器扩容停电停产、8月29日因一体化设备鼓风机故障停产，且旅游高峰期间来水量大，为确保污水得到有效处理，大鹏排水有限公司安排吸污车将鹤藪村附近管网污水抽运至就近污水处理站应急处理，拉运期间有少量污水外溢导致周边间歇性有臭味散发。8月28日当天已完成变压器扩容，9月3日完成一体化设备鼓风机故障修复，西涌1号临时污水处理站恢复正常运行。</p> <p>二、投诉所述的“西涌再往里还有一个污水处理厂”为西涌2号临时污水处理站，该站在西涌1号临时污水处理站变压器扩容和一体化设备鼓风机故障期间正常运行。</p> <p>三、投诉所述“通往水头污水处理厂的污水输送管道”，实际路面塌陷维修处位于大鹏办事处水头路段（靠近葵南路交汇处）。大鹏新区建筑工务署组织施工单位于6月26日进场施工，因路面坍塌维修点施工地质条件复杂且受连续降雨影响，造成施工工期和占道时间延长。</p> <p>四、路面坍塌时间为2021年6月，路面塌陷造成地下排水管道污水过流能力不足40%，大鹏新区建筑工务署组织施工单位采用三台潜污泵在坍塌处前段污水井进行紧急抽排，6月底遇上暴雨，上游管道来水增多，抽排能力不足，出现了检查井污水外冒的情况。8月26日，污水输送管道破损已修复完成，解决了污水外冒情况。</p>	属实	<p>一、9月5日—8日，大鹏新区水务部门已对检查井周边排水沟的水面漂浮物进行清理，对积水洼地进行覆土绿化。并会同南澳办事处、西涌社区工作站、鹤藪村居民小组相关代表前往西涌1号临时污水处理站进行检查，居民代表对整改效果表示满意</p> <p>二、目前，污水运输管道通水正常，坍塌道路已铺设沥青并恢复正常通行。</p>	已办 结	无
9	D2GD 2021 0904 0018	反映深圳市龙华区福龙路西侧部玖窝片区没有规划，此处毗邻水库，但是修了混凝土搅拌站和中转站，造成粉尘污染。	龙华 区	大气	<p>经龙华区政府调查核实，该信访举报内容基本属实。</p> <p>一、部九窝片区在城市规划范围内，并位于生态控制区范围，主要涉及交通水利用地和农用地。</p> <p>二、投诉所述的“混凝土搅拌站和中转站”，实际为赣深铁路深圳段10标项目、11标项目配套建设的混凝土搅拌站和建筑废弃物中转站，生产的产品专供赣深铁路深圳段工程使用。该处混凝土搅拌站和中转站位于赣深铁路深圳段用地红线范围内，距离长岭陂水库约1.3公里。截至目前，尚未取得相关用地审批手续。</p> <p>三、10标项目混凝土搅拌站已于2021年8月7日停止生产，11标项目混凝土搅拌站及中转站仍在生产。项目现场采取了一系列的扬尘防治措施，但因洒水不及时而产生粉尘。</p>	基本 属实	<p>一、龙华区政府组织住建、规划土地、生态环境等部门对该项目进行检查，约谈项目运营单位，并责令10标、11标项目混凝土搅拌站及中转站停止使用。</p> <p>二、下达限期拆除通知书，责令限期拆除未经批准建设的混凝土搅拌站及中转站，逾期未拆除的，将依法采取进一步处置措施。</p> <p>三、目前，10标项目混凝土搅拌站已开始拆除。11标项目混凝土搅拌站及中转站已经停止生产，制定了拆除计划。</p>	已办 结	无

10	X2GD 2021 0904 0019	反映深圳市合兴宏塑胶制品有限公司油漆注塑车间未密封,废气外泄扰民。	龙岗区	大气	<p>经龙岗区政府调查核实,该信访举报内容属实。</p> <p>深圳市合兴宏塑胶制品有限公司注塑车间位于一楼,检查时两台注塑机正在生产,注塑车间大门和窗户处于开放状态,存在废气外泄现象。喷油车间位于四楼,检查时未生产,为无尘车间,处于密闭状态,但存在配套处理设施部分设备老化现象。</p>	属实	<p>一、9月5日,龙岗生态环境部门对深圳市合兴宏塑胶制品有限公司进行了无组织废气监测,结果达标。</p> <p>二、9月7日,龙岗生态环境部门再次对深圳市合兴宏塑胶制品有限公司开展现场检查,该公司已完成一楼注塑车间的密闭,正在完善废气收集系统,确保达标排放,相关整改预计9月16日前完成。针对喷油车间废气处理设施部分设备老化问题,要求该公司于9月25日前完成整改。</p> <p>三、对检查发现的未在密闭空间从事产生含挥发性有机废气的注塑生产活动的环境违法行为,龙岗生态环境部门下达《责令改正违法行为决定书》,责令整改,并立案处罚,拟处罚人民币4万元。</p>	已办结	无
11	X2GD 2021 0904 0012	反映深圳市超普表面工厂有限公司十年来偷排电镀废水,在线监控无效,当地环保所包庇。	龙岗区	水	<p>经龙岗区政府调查核实,该信访举报内容部分属实。</p> <p>一、2019年以来,龙岗生态环境部门对深圳市超普表面工厂有限公司开展了40次检查,未发现该公司存在偷排电镀废水行为。对该公司废水排放口进行采样监测,结果达标。</p> <p>二、龙岗生态环境部门未收到当地环保所包庇该企业的举报,已将深圳市超普表面工厂有限公司列入“双随机”抽查重点监管,不定期进行环保专项评估并督促整改。2010年以来,在对该公司的各项检查中共发现违法行为7宗(不涉及电镀废水偷排的违法问题),均已立案处罚,共计处罚人民币42万元。</p> <p>三、深圳市超普表面工程有限公司于2018年10月12日完成在线监控设备安装联网工作,自2020年以来共进行自动监测设备准确性比对7次,比对结果均合格。2021年以来,龙岗生态环境部门对该公司在线设备运行情况开展现场核查和比对,未发现伪造、篡改在线监测数据等违法行为。但该公司在线监控设备因标液比对、蠕动采样泵设备故障等因素导致预警记录32次,设备故障率偏高。</p>	部分属实	<p>一、龙岗生态环境部门约谈深圳市超普表面工厂有限公司负责人,责令其进一步完善废水收集设施,并加强日常管理。</p> <p>二、龙岗生态环境部门对在线设备进行预警响应,实施24小时值守,及时查处违法行为。</p> <p>三、加强执法队伍管理,开展自查自纠,对网格协管员开展廉政教育培训,杜绝廉政风险隐患。</p> <p>四、针对环境管理台账记录制度不完善问题,已责令改正,并立案处罚。</p> <p>五、龙岗生态环境部门将对该企业提高监测频次,加强环境监管。</p>	阶段性办结	无
12	D2GD 2021 0904 0010	反映距心境山水郡约1公里的深圳市市政沥青厂、政通达沥青厂废气对周边居民生活造成影响。曾向环保部门反映,深圳市市政沥青厂已被查封,政通达沥青厂在整改中。投诉者希望两个沥青厂异地搬迁。 另反映距心境山水郡约3公里的绿色动力环保公司夜间排放烧焦味的气体。	惠阳区	大气	<p>经坪山区政府调查核实,该信访举报内容不属实。</p> <p>深圳市政沥青拌合站、惠州政通达沥青混凝土搅拌有限公司、惠州绿色动力环保有限公司均位于惠州市惠阳区辖区,不属于深圳市政府管辖范围。投诉人提及的心境山水郡为住宅小区,位于惠州市惠阳区惠澳大道旁(淡水河东岸),惠阳经济开发区南部。心境山水郡距离深圳市政沥青拌合站、惠州政通达沥青混凝土搅拌有限公司约1.1公里,距离惠州绿色动力环保有限公司约3.7公里,与深圳市坪山区行政边界最短距离约10.9公里。</p>	不属实	<p>针对现场核实情况,坪山区人民政府已与惠州市惠阳区对接,后续该案件交办问题按照属地管理原则由惠州市惠阳区相关部门跟进核查处理。</p>	已办结	无