

附件

深圳市 2019 年度土壤污染地块名录

序号	地块名称	地址	调查面积	进展情况
1	深圳市信隆健康产业发展股份有限公司“前三 CP 课车间”地块	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区	4051m ²	现正开展土壤和地下水修复工作
2	龙岗区龙城街道体育新城二期地块	深圳市龙岗区龙城街道大围村华美中路西侧	4550 m ²	现正开展土壤污染状况详细调查