

附件

深圳市建设用地土壤污染地块名录

序号	地块名称	地址	调查面积	现调查进展情况
1	深圳市信隆健康产业发展股份有限公司“前三 CP 课车间”地块	深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区	4051 m ²	正在开展土壤和地下水修复工作
2	龙岗区龙城街道体育新城二期地块	深圳市龙岗区龙城街道大围村华美中路西侧	4550 m ²	正在开展土壤污染风险评估
3	深圳市鸿盛明五金电子有限公司地块	深圳市宝安区松岗沙浦沙二村新工业园II小区	17000 m ²	正在开展土壤污染风险评估
4	LG-PD-250 地块	深圳市龙岗区坪地街道六联社区发方富临路发岗开发区六联发芳工业区北侧	16710.94 m ²	正在开展土壤污染风险评估