

深圳市生态环境局龙华管理局2022年第二季度污染源双随机抽查情况公示表									
序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
1	排污单位	深圳富泰宏精密工业有限公司	深圳市龙华新区龙华办事处东环二路二号富士康科技园K1区厂房3栋2层	重点监管对象	胡文涛, 张俊	龙华区	2022-06-14 10:10:00	该公司主要从事计算机及通讯产品的生产, 主要工艺为打磨、CNC、、阳极、清洗、刷锡膏、贴片、点胶、烘烤等, 已配套废气处理设施及废水处理设施, 废水处理设施总排放口已安装在线监测, 现场检查时该公	未发现环境问题
2	排污单位	深圳市松石环保科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道牛湖君新路144号A栋103	重点监管对象	祝锐, 刘霖峰	龙华区	2022-06-22 15:08:00	该公司主要从事于危险废物的拉运及存储, 现场检查时, 该公司正常经营, 部分危废与一般固废混放(灯管), 油泥的存储未设置标识标牌。	未发现环境问题
3	排污单位	深圳天诚家具有限公司	深圳市龙华区大浪街道高峰社区陶吓天诚路天诚厂38号1层	重点监管对象	张新宇, 李秋良	龙华区	2022-04-29 10:03:00	现场检查该公司已停产, 正在搬迁。	未发现环境问题
4	排污单位	深圳市龙华区妇幼保健院	深圳市龙华区大浪街道华旺路68号	重点监管对象	张晓锋, 郭云长	龙华区	2022-04-26 15:48:00	现场检查未发现环境违法行为。	未发现环境问题
5	排污单位	鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	深圳市龙华区龙华街道东环二路2号	重点监管对象	石秀怡, 张丽兴	龙华区	2022-06-23 10:04:00	未发现环境违法行为。	未发现环境问题
6	排污单位	相模电机(深圳)有限公司	深圳市龙华区福城街道竹园工业区1-7栋	重点监管对象	陈桂华, 戴伟鹏	龙华区	2022-05-16 15:19:00	现场检查时, 该公司正在生产, 主要从事电子元器件, 生产工艺为: 入端子、贴胶纸、粘磁芯、冲压、卷线、压线、涂胶水、组装、点胶、干燥、印字、回流焊、磁芯搬运、浸锡、排电子、电极点胶水、干燥、清洗、十检查、包装, 设有入端子机26台, 卷线机73台, 回流焊4台, 自动浸锡25台, 手动浸锡44台, 浸锡移位机28台, 点胶水机111台, 印字机3台, 干燥机128台, UV照射机16台, 废气处理设施运行正常, 已安装了废气在线监测设施并联网, 已竣工验收完成, 该公司已签订危险废物处置合同。	未发现环境问题
7	排污单位	深圳伟光医院	深圳市龙华区观澜街道松元围118、119、120号	重点监管对象	赵思昌, 张俊	龙华区	2022-04-24 10:21:00	深圳伟光医院位于深圳市龙华区观澜街道松元围118、119、120号, 主要从事医疗服务, 设有口腔科、妇科、内科、外科、五官科、儿科门诊。对于医疗废水, 该医疗机构配套了废水处理设施, 废水经过处理后排放。对危险废物, 该医疗机构与第三方公司签订的拉运处置合同, 危险废物经收集后拉运处置。对于医疗废物, 该医疗机构与第三方公司签订了拉运处置合同, 医疗废物经收集后拉运处置。现场检查时, 该医疗机构正在营业, 废水处理设施未见运行(废水产量未达到处理条件), 现场该医疗机构废水处理设施未设置应急池。	未发现环境问题
8	排污单位	深圳市龙华区人民医院	深圳市龙华区建设东路	重点监管对象	李秋良, 祝锐	龙华区	2022-04-25 14:52:00	该医院已办理排污许可证相关审批手续, 按照规范落实相关要求。	未发现环境问题
9	排污单位	深圳顺络电子股份有限公司	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园	重点监管对象	刘霖峰, 石秀怡	龙华区	2022-06-21 16:42:00	该公司主要从事电感、电阻的生产加工, 厂房面积约75000平方米, 设有烧结、排胶、涂胶等生产工艺, 已配套污染防治设施。现场检查时涂胶车间正在生产, 废气治理设施正在运行。该公司已取得排污许可证, 并按排污许可证要求进行自行监测、提交执行报告。	未发现环境问题
10	排污单位	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂(一期))	桂花社区观光路1138号	重点监管对象	张丽兴, 郭云长	龙华区	2022-06-09 14:58:00	该公司主要从事生活污水的净化处理, 厂房面积约4.8公顷, 员工人数约70人, 该公司配套建立有一套废水处理设施, 已安装在线监控设备, 其余除在线监测指标外的指标, 该公司按照1个月或者3个月的频率会委托第三方公司来开展检测。我执法人员现场检查时, 该废水处理设施正在运行, 总排放口正在排水, 现场未见异常, 该公司现场负责人已提供排污许可证, 应急预案等相关的环保资料, 我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
11	排污单位	富士胶片制造(深圳)有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道大和路2号	重点监管对象	张新宇, 胡文涛	龙华区	2022-06-24 14:00:00	2022年6月23日, 我局执法人员对深圳市富士胶片科技有限公司进行检查, 该公司主要从事打印设备的制造, 主要生产工艺为组装等, 已办理环保手续, 已配套污染防治设施, 已办理国家排污许可证, 经现场核查, 该公司原审批的涉水、涉气工艺均已撤除, 排污许可证公司台账, 管理制度完善, 现场暂未发现环境违法行为。	未发现环境问题
12	排污单位	深圳市深水环境科技有限公司观澜河口调蓄池提标改造工程		重点监管对象	戴伟鹏, 陈桂华	龙华区	2022-05-26 10:23:00	该公司主要从事生活污水的净化处理, 厂房面积约29000平方米, 员工人数约41人, 配套建立有一套废水处理设施, 我执法人员现场检查时, 该公司废水处理设施正在运行, 现场已提供营业执照和环保资料, 我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
13	排污单位	深圳市鑫盛昌家具制造有限公司	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路17号	一般监管对象	张晓锋, 戴伟鹏	龙华区	2022-05-05 15:29:00	该公司主要从事家具的生产加工, 该公司有员工约70人, 生产厂房面积约3600平。涉及的工艺有开料, 打磨, 喷漆, 拼合, 装里料, 套面料, 打包, 出货等。现场检查时, 该公司正在生产, 喷漆调色等工艺增设了3台小型水帘柜(5月6日复查时已停用), 喷漆工艺配套的废气处理设施正在运行。楼顶废气管道有点破损, 危废间容器上未贴详细对应标牌, 喷漆废水及危废已签拉运协议及拉运。我局对现场发现的问题做出行政指导及下达了环境监管意见书。未发现其他明显环保违法行为	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
14	排污单位	卓越五金弹簧（深圳）有限公司	深圳市龙华区观澜横坑社区石角头工业区19号	一般监管对象	陈桂华, 石秀怡	龙华区	2022-06-22 09:59:00	我执法人员在广东省深圳市龙华区观澜街道办事处横坑社区居委会石角头工业区19号3F场地检查时, 发现该卓越五金弹簧（深圳）有限公司现场已搬迁, 现场未见有机器设备, 现场也未见有员工, 我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
15	排污单位	深圳市博士豪钟表精密科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区白云山新村新永丰工业园厂房1栋三楼	一般监管对象	张新宇, 郭云长	龙华区	2022-05-13 14:28:00	现场检查发现该公司已搬迁	未发现环境问题
16	排污单位	深圳市金核科技股份有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园2栋1层2层3层西分隔体	一般监管对象	张俊, 张丽兴	龙华区	2022-05-06 10:30:00	现场检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
17	排污单位	深圳市深诺鑫电子科技有限公司	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区20号硅谷动力智能终端产业A17栋第2层A面	一般监管对象	李秋良, 刘霖峰	龙华区	2022-06-15 11:25:00	现场检查时该公司已搬迁。目前为深圳市长丰影像器材有限公司仓库。	未发现环境问题
18	排污单位	深圳日海通讯技术股份有限公司	龙华区观澜街道樟坑径高新园区	一般监管对象	赵思昌, 胡文涛	龙华区	2022-06-21 10:48:00	2022年6月21日, 我局执法人员对日海股份有限公司观澜分公司进行检查, 该公司主要从事通讯设备外壳的生产, 主要生产工艺为前处理、丝印、钣金、焊接等。已办理环保手续, 已进行竣工验收, 已办理国家排污许可证, 现场检查时该公司正常生产, 废气治理设施、废水回用设施正常运行, 现场暂未发现环境违法行为。	未发现环境问题
19	排污单位	深圳市天劲新能源科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道富坑社区间同富裕工业区173号整栋厂区1~5楼	一般监管对象	祝锐, 赵思昌	龙华区	2022-06-17 10:15:00	该公司主要从事锂电池的生产加工, 厂房面积约14500平方米。现场检查时装配车间正在生产, 涂布、搅拌、烘烤、注液车间未生产。楼顶已配套废气治理设施。已签订危废拉运协议, 未规范设置危险废物储存场所。现场未能提供竣工验收材料以及环境应急预案。	未发现环境问题
20	排污单位	深圳市宇鹰实业有限公司宝安纸品文具厂	深圳市龙华新区观澜街道裕新路浩宇工业园	一般监管对象	郭云长, 石秀怡	龙华区	2022-06-16 16:05:00	该公司主要从事于纸质品的生产加工, 主要的工艺为手工组装, 印刷, 裁纸。现场检查时, 该公司没有配套的废气处理设施, 涉气设备, 印刷机已停产。现场已拍照片录像取证。	未发现环境问题
21	排污单位	深圳市悦目光学器件有限公司	深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑南路72号楼房-101	一般监管对象	胡文涛, 陈桂华	龙华区	2022-04-24 11:31:00	该公司主要从事手机玻璃的生产, 设有CNC加工、清洗、热弯、扫光、钢化、研磨、晒版、洗版、丝印、烘烤、真空镀膜工艺。该公司对于清洗、洗版废水, 配套了废水处理设施, 废水经过处理后排放。对于丝印、烘烤、真空镀膜工艺废气, 配套了UV光解+活性炭处理工艺, 废气经过处理后排放。对于危险废物(废活性炭、废抹布、废包装物)与第三方公司签订了垃圾桶的协议, 经过收集后拉运处置。对于一般固体废物(废玻璃、废纸品、污泥)与第三方公司签订了处置协议, 固体废物经过收集后拉运处置。现场检查时, 该公司正在生产, 废水处理设施、废气处理设施正在运行, 现场问题: 1、一般固体废物贮存不规范露天堆放; 2、危险废物未进行分类贮存, 危废仓内有其他杂物。	未发现环境问题
22	排污单位	知音卡片礼品（深圳）有限公司	深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路451号	一般监管对象	刘霖峰, 张俊	龙华区	2022-05-19 10:36:00	现场检查时, 该公司正在生产, 主要从事礼品卡片制作, 设有喷漆、印刷、注塑、木工车间、手工组装; 部分涉气工艺喷漆车间、印刷车间和注塑车间未见生产, 涉气车间已安装在线监测设施, 未见数据异常。已完成竣工验收, 已签订危险废物拉运合同, 危险废物仓库, 部分标识牌缺失, 现场已要求其完成整改。	未发现环境问题
23	排污单位	深圳市宏利达纸制品有限公司	深圳市龙华新区观澜黎光社区新国1227号一楼102	一般监管对象	张晓锋, 戴伟鹏	龙华区	2022-06-07 10:28:00	该公司主要从事纸箱纸盒的生产加工, 厂房面积约1200平方米。现场检查正常生产。主要生产工艺为裱纸, 分纸, 水墨印刷, 开槽, 打角, 打钉, 检验, 包装出货。环评报告表述无废气产生, 该厂为改善环境, 已安装废气治理设施, 已设置危废储存场所并已签订危废拉运合同并正常拉运, 现场未发现明显环保违法行为。	未发现环境问题
24	排污单位	深圳市鑫迪科技有限公司	深圳市龙华新区观澜桂月路硅谷动力深圳市低碳科技示范园A10栋1-4楼	一般监管对象	张新宇, 张丽兴	龙华区	2022-05-27 11:37:00	现场检查时, 该公司正在生产, 主要从事手机配件加工, 设有混料、注射成型、喷砂、脱脂、烧结、研磨、超声波清洗、整形、测试、包装生产工艺, 设有注射成型机5台、脱脂炉2、烧结炉4、超声波清洗机1台、研磨机3台、五金加工车间生产设备, 已配套废气处理设施, 清洗和研磨废水统一用收集桶收集后委托有资质的处置公司拉运处理, 已办理排污许可证、竣工验收和环境应急预案。未发现环境违法行为。	未发现环境问题
25	排污单位	深圳市赛邦印刷有限公司	深圳龙华观澜竹村福庭工业区12栋3楼	一般监管对象	李秋良, 张新宇	龙华区	2022-06-24 15:44:00	现场检查时, 该公司已搬迁! 新入驻企业为, 中领航电机（深圳）有限公司	未发现环境问题
26	排污单位	深圳市金东泰包装材料有限公司	深圳市龙华区观澜街道高尔夫大道133号宝商盈工业区A栋202	一般监管对象	赵思昌, 张晓锋	龙华区	2022-05-06 09:00:00	该公司主要从事于纸箱的生产加工。主要涉及的工艺有分切, 印刷, 开槽, 切角, 打钉, 粘盒, 包装, 出货。现场检查时, 该公司正常生产。涉气的机器没开启。	未发现环境问题
27	排污单位	心宜医疗器械（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道华宁路52号星辉科技工业园5层	一般监管对象	胡文涛, 张丽兴	龙华区	2022-05-10 17:18:00	检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
28	排污单位	深圳丰裕食品有限公司	深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路0900007号101	一般监管对象	陈桂华, 刘霖峰	龙华区	2022-04-28 11:19:00	暂未发现违法行为。	未发现环境问题
29	排污单位	桂花社区企坪污水处理厂	龙华区观澜街道桂花社区	一般监管对象	张俊, 祝锐	龙华区	2022-06-14 17:39:00	该项目主要从事生活污水净化处理, 该项目运维单位为: 深圳市龙华排水有限公司, 我执法人员现场检查时, 发现该项目已于2021年1月向水务局申请停运并取得了同意, 排污许可已注销, 现场已进行断电安全处置, 现场无运维人员, 只有看管人员, 我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
30	排污单位	新雅迪设计工程（深圳）有限公司	深圳市龙华区观澜街道观城社区大布巷村布新路141号	一般监管对象	郭云长, 石秀怡	龙华区	2022-04-28 10:45:00	现场检查发现该公司未进行编制突发事件环境应急预案并备案, 已要求整改落实	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
31	排污单位	深圳市海杰纸品有限公司	深圳市龙华区观湖街道樟坑径白鸽湖路77号厂房101	一般监管对象	戴伟鹏, 刘霖峰	龙华区	2022-06-14 17:01:00	2022年06月14日, 我所执法人员对位于深圳市龙华区观湖街道樟坑径白鸽湖路77号厂房101的深圳市海杰纸品有限公司进行检查, 现场检查发现该公司已搬迁。	未发现环境问题
32	排污单位	深圳和记隆食品发展有限公司	深圳市龙华区观澜街道上坑社区安澜大道7号3栋	一般监管对象	祝锐, 张丽兴	龙华区	2022-06-20 14:57:00	2022年6月20日我局执法人员对深圳和记隆食品发展有限公司进行检查, 该公司已办理环保手续, 已通过竣工验收, 已办理国家排污许可证备案, 现场检查时该公司正常生产, 废气、废水治理设施正常运行, 现场暂未发现环境违法行为。	未发现环境问题
33	排污单位	高新玩具制品(深圳)有限公司	广东省深圳市龙华区富坑社区居委会大富苑工业区一号	一般监管对象	赵思昌, 郭云长	龙华区	2022-06-09 10:27:00	该公司主要从事玩具制品的生产, 已取得环境影响审查批复并办理排污许可证。该公司涉气工艺主要为注塑、吹塑、喷漆, 现场检查时注塑车间正在生产, 车间已密闭, 废气治理设施正在运行。已设置危废贮存间。该公司环境应急预案已过期, 目前正在组织专家评审。执法人员已现场拍照录像取证。	未发现环境问题
34	排污单位	深圳市广炬精密网版科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道浪口宝利伟业科技园3楼D面	一般监管对象	石秀怡, 胡文涛	龙华区	2022-05-17 11:07:00	经现场检查, 未发现环境违法行为请。	未发现环境问题
35	排污单位	乐厨食品(深圳)有限公司	深圳市龙华区福城街道福前路260号	一般监管对象	张俊, 陈桂华	龙华区	2022-05-18 15:32:00	现场检查时, 该公司正在生产, 主要从事面米制作, 设有搅拌、混料、锅炉、包料、打粉、复合压片、脱油生产工艺, 废水处理设施正常运行, 已办理排污许可证和环境应急预案。现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题
36	排污单位	深圳市维创鑫包装制品有限公司	深圳市龙华区观澜松元夏社区福楼133号康福特家私厂102	一般监管对象	张新宇, 李秋良	龙华区	2022-05-17 10:00:00	该公司主要从事纸箱生产, 主要生产工艺为印刷、啤机、组装、包装出货, 已办理环评批复, 已配套污染防治设施, 已办理排污许可证。	未发现环境问题
37	排污单位	深圳市倍特力电池有限公司	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业区11号1层	一般监管对象	张晓锋, 张俊	龙华区	2022-06-22 11:37:00	该公司主要从事电池生产制造, 主要生产工艺为组装、测试、研发、老化、点焊、擦拭, 现场检查时点焊、擦拭工序未进行生产作业, 产生废气经管道收集后引至楼顶高空排放。已取得2018年环保备案手续、排污许可证, 已签订危险废物处理协议并提供拉运联单, 及委托第三方检测单位出具废气、噪声检测报告。经核实, 该公司实际生产情况与2018年环评报告表不符, 生产面积已缩小, 生产工艺也相应减少, 建议根据实际生产情况更新环评报告表; 另外, 该公司危废贮存场所标识不规范, 未采取相应防范措施, 已下发环境监管意见书, 限期完善。	未发现环境问题
38	排污单位	深圳鸿益进智能科技股份有限公司	深圳市龙华区大浪街道高峰社区石观工业区G栋	一般监管对象	石秀怡, 张新宇	龙华区	2022-05-09 11:49:00	现场检查未发现违法行为	未发现环境问题
39	排污单位	深圳市雨池科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道三合路鑫合工业区6号B栋四楼	一般监管对象	陈桂华, 胡文涛	龙华区	2022-05-13 10:24:00	现场检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
40	排污单位	深圳市中油新田加油站有限公司	深圳市龙华区观湖街道环观南路80号101	一般监管对象	祝锐, 刘霖峰	龙华区	2022-05-06 14:50:00	现场检查发现该公司已安装油气回收装置, 已办理排污许可证, 未发现环保违法行为。	未发现环境问题
41	排污单位	深圳飞鑫智能股份有限公司	深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区22号厂房2栋1至5楼	一般监管对象	赵思昌, 戴伟鹏	龙华区	2022-05-07 09:32:00	未发现环保违法行为	未发现环境问题
42	排污单位	深圳市一定好干洗服务有限公司	深圳市龙华区观澜街道福民社区田背工业区第1栋	一般监管对象	李秋良, 郭云长	龙华区	2022-04-22 10:26:00	现场检查时, 该公司清洗车间未见生产, 主要从事洗涤服务, 生产工艺为, 分类、干洗、水洗、烘干、整形、质检熨烫、包装, 生产经营中产生的洗衣废水, 已配套废水处理设施, 设施运行正常, 已签订危险废物拉运合同。	未发现环境问题
43	排污单位	深圳航空标准件有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区航空标准件有限公司厂房1号2层	一般监管对象	张丽兴, 张晓锋	龙华区	2022-04-29 17:10:00	现场检查未发现环境违法行为。	未发现环境问题
44	排污单位	深圳市水净科技有限公司	深圳市龙华新区观澜街道办环观中路370号A17栋4楼	一般监管对象	郭云长, 石秀怡	龙华区	2022-06-15 11:15:00	该公司主要从事环境监测设备, 主要工艺为超声波清洗、检测、手工组装, 已办理环评批复, 已签订危废协议, 现场检查工业固体废物标示牌不规范, 未建立工业固体废物管理台账。	未发现环境问题
45	排污单位	深圳市深越光电技术有限公司	深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋, 2栋厂房	一般监管对象	刘霖峰, 戴伟鹏	龙华区	2022-06-24 11:30:00	该公司主要从事玻璃盖板的生产加工, 生产车间正在生产, 已配套废气治理设施并正常运行, 已配套废水处理设施。生产产生的废水经废水处理设施处理后达标排放, 已设置危废贮存场所并已签订危废拉运合同。已申请排污许可证, 已完成环保竣工验收。	未发现环境问题
46	排污单位	冠得旺电子(深圳)有限公司	深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村647号101	申报登记对象	祝锐, 张新宇	龙华区	2022-06-16 10:30:00	该公司主要从事生产电脑连接线、电脑周边零配件。主要生产工艺为裁线、剥皮、焊锡、打端子、穿管套、烘烤、组装、测试、包装。已办理环保批文及排污登记。现场检查时正在生产, 焊锡工位按环评要求配套废气收集装置, 焊锡废气经管道收集后高空排放。未发现环境违法行为。	未发现环境问题
47	排污单位	深圳市沃福特电气有限公司	深圳市龙华区观澜街道牛湖社区石三村82900264号201	申报登记对象	胡文涛, 张俊	龙华区	2022-06-14 16:40:00	该公司主要从事组装, 厂房面积约200平方米, 员工人数约3人, 我执法人员现场检查时, 该公司生产车间内正在生产, 主要的生产工艺为手工组装。我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
48	排污单位	陆益兴科技(深圳)有限公司	深圳市龙华新区大浪办事处大浪社区罗屋围第一工业区第三栋厂房B6层602	申报登记对象	赵思昌, 陈桂华	龙华区	2022-06-20 15:09:00	该公司主要从事继电器的生产加工, 主要生产工艺为点焊、组装、激光打标、测试、检验、包装出货, 无废水产生, 车间产生废气主要为焊锡废气, 已取得深龙华环批[2015]100796号环评批复及取得固定污染源排污登记回执; 现场检查发现焊锡废气经收集后直接引至车间窗外排放, 未按要求引至楼顶排放, 已现场要求立即整改, 将废气管道引至楼顶高空排放。	未发现环境问题
49	排污单位	深圳市具维科技有限公司	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清祥路清湖科技园C座8层808-809室	申报登记对象	李秋良, 张新宇	龙华区	2022-06-14 11:30:00	该公司现场为组装及办公室, 不涉及生产, 暂未发现环境违法行为。	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
50	排污单位	嘉翔云谷电子科技（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区新围华宁路65号伟华达工业园1栋401	申报登记对象	赵思昌, 张俊	龙华区	2022-05-06 10:46:00	检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
51	排污单位	新三磊石业（深圳）有限公司	深圳市龙华新区观澜街道观澜建材市场V栋101号	申报登记对象	张晓锋, 胡文涛	龙华区	2022-05-16 15:53:00	该公司已搬迁。	未发现环境问题
52	排污单位	深圳市星皇通讯设备有限公司	深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区15号厂房401	申报登记对象	陈桂华, 刘霖峰	龙华区	2022-06-22 11:04:00	我执法人员现场检查时，该深圳市星皇通讯设备有限公司现场已搬迁，现地址公司名为：深圳市海淦电子有限公司，主要从事行车记录仪的组装，我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
53	排污单位	长欣利电线电缆（深圳）有限公司	浪口社区居委会英泰工业区英春路12号1-3层	申报登记对象	张丽兴, 石秀怡	龙华区	2022-05-13 10:53:00	该公司已办理排污登记取得备案回执，现场检查未发现环境违法行为。	未发现环境问题
54	排污单位	广川佐野初五金精密（深圳）有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1121号厂房201	申报登记对象	戴伟鹏, 郭云长	龙华区	2022-06-14 14:40:00	我执法人员现场检查时，原公司广川佐野初五金精密（深圳）有限公司现场已搬迁，现场公司名为深圳市德力多数码电子有限公司，该公司主要从事芯片的加工生产，厂房面积约1300平方米，员工人数约20人。执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
55	排污单位	东亚浚工（深圳）科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路10号1栋1层南分隔体	申报登记对象	祝锐, 赵思昌	龙华区	2022-05-13 11:14:00	经核实，该公司已搬迁，现场无新迁入企业。	未发现环境问题
56	排污单位	伊玛照明（深圳）有限公司	下横朗社区居委会同胜科技大厦1006	申报登记对象	胡文涛, 戴伟鹏	龙华区	2022-05-17 10:53:00	现场检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
57	排污单位	精诚精密五金制品（深圳）有限公司	深圳市龙华区新湖路42号	申报登记对象	李秋良, 张晓锋	龙华区	2022-06-09 16:40:00	该公司成立于2018年1月，主要从事五金制品的加工生产，主要生产加工cnc加工、甩油、包装出货。现场检查时，该公司正常生产，固废暂存处堆放有十几包铁屑，有固废台帐，但是不规范。2020年4月取得的环评报告表（已备案）显示，该公司无废水废气产生，一年约产生有0.02吨的危废，该公司称其切削油一直在循环使用，未签订危废协议并称环保所来过但没有要求他签订危废协议不知道需要危废规范化管理事宜，已向环保所陈所反馈并移交辖区环保所处理，环保所已下发监管意见书。现场未发现其他环保违法行为。	未发现环境问题
58	排污单位	金动力智能科技（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区南江工业园厂房2号3层B分隔体	申报登记对象	陈桂华, 石秀怡	龙华区	2022-05-13 11:50:00	现场检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
59	排污单位	合和东科技（深圳）有限公司	深圳市龙华新区观澜街道大和路80号嘉誉产业园B栋二楼A	申报登记对象	刘霖峰, 张新宇	龙华区	2022-06-23 09:54:00	2022年6月23日，我局执法人员对位于广东省深圳市龙华区观澜街道办事处大和社区居委会大和路嘉誉产业园B栋2楼A合和东科技（深圳）有限公司进行检查，经现场核查，该公司实际经营地址不在该处。	未发现环境问题
60	排污单位	伊鹰科技（深圳）有限公司	清湖社区居委会清祥路宝能科技园7栋A座14楼	申报登记对象	郭云长, 张丽兴	龙华区	2022-05-24 10:25:00	该企业原注册地址龙华街道宝能科技园7栋A座14楼搬迁至现地址，现地址不涉及生产加工，主要为办公室。	未发现环境问题
61	排污单位	利宾来塑胶工业（深圳）有限公司	深圳市龙华区龙华街道清华社区雪岗北路304号	申报登记对象	张俊, 张新宇	龙华区	2022-06-14 14:10:00	该公司主要从事塑料制品的生产销售，主要工艺为注塑、丝印等，注塑、丝印工艺产生的废气经管道收集通过UV+活性炭吸附处理后高空排放，目前该公司已安装voc废气在线监测设备，该公司注塑车间存在闲置排风扇未密闭的情况，已现场要求其限期对车间闲置的排风扇进行封堵或对其进行拆除。	未发现环境问题
62	排污单位	华睿创新（深圳）科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区明君工业园C栋301	申报登记对象	戴伟鹏, 胡文涛	龙华区	2022-04-22 10:30:00	现场检查发现该企业为仓库，无任何加工工艺。	未发现环境问题
63	竣工验收	深圳昱朋科技有限公司新建项目环保设施竣工验收	广东深圳龙华区观澜街道横坑河东工业区荣倡工业区440号A3栋厂房4楼	重点行业项目	张俊, 郭云长	龙华区	2022-06-16 10:08:00	该公司主要从事电子烟油的生产，主要生产工艺搅拌、分装、清洗，已办理环保手续及安装废弃治理设施、已完成建设项目竣工验收，现场检查该公司正常生产，废气治理设施正常运行，未发现环保违法问题。	未发现环境问题
64	竣工验收	深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司环保竣工验收项目	广东深圳龙华区东环一路南侧耀丰通厂区厂房A栋1-3楼	一般行业项目	李秋良, 胡文涛	龙华区	2022-05-06 14:30:00	该企业已于2018年12月已办理相关环保竣工验收	未发现环境问题
65	竣工验收	深圳市荣恒印刷有限公司建设项目环保设施竣工验收	广东深圳龙华区大浪街道同富裕二期龙泉科技园A区C栋2层西分隔体	一般行业项目	陈桂华, 张丽兴	龙华区	2022-05-18 16:32:00	现场检查未发现环境违法行为。	未发现环境问题
66	竣工验收	深圳市新成艺实业有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告	广东深圳龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公场工业区126号平房一101	一般行业项目	赵思昌, 张新宇	龙华区	2022-06-10 15:05:00	该公司主要从事玻璃制品的研发与加工，主要生产工艺为分割、磨边、清洗、雕刻、喷漆、夹丝炉加工、喷砂、包装出货。喷漆废气通过水帘柜收集，配套了水喷淋及UV光解污染防治设施，危废已签订危险废物拉运协议，已办理环保批文，已编制建设项目竣工环境保护验收报告，已通过广西新北环保科技有限公司网站公开了验收报告。现场检查发现喷漆车间窗户未密闭。	未发现环境问题
67	竣工验收	深圳市凯奥模具技术有限公司扩建项目竣工环境保护验收	广东深圳龙华区大浪街道华荣路148号澳华工业区厂房9栋第一层整层、第二层整层	一般行业项目	刘霖峰, 祝锐	龙华区	2022-05-06 15:47:00	现场检查该公司未发现违法行为	未发现环境问题
68	竣工验收	深圳市皓泰光电有限公司环保验收	广东深圳龙华区观澜街道松元厦社区大布头村280-1号厂一1301	一般行业项目	张晓锋, 石秀怡	龙华区	2022-05-09 10:28:00	现场检查该公司已搬迁。	未发现环境问题
69	竣工验收	深圳市富视科技有限公司环保验收	广东深圳龙华区观澜福前路96号2栋六楼602	一般行业项目	戴伟鹏, 胡文涛	龙华区	2022-05-24 10:28:00	现场检查时，该公司已搬迁。	未发现环境问题
70	竣工验收	深圳市清湖人工湿地扩建工程项目	广东深圳龙华区观澜河清湖段西岸	一般行业项目	张丽兴, 张新宇	龙华区	2022-06-17 16:56:00	现场检查时，该项目工程已完成。	未发现环境问题
71	竣工验收	路华置富电子（深圳）有限公司	广东深圳龙华区龙华街道华联社区建辉路180号路华科技厂房1号整套1-6层	一般行业项目	张晓锋, 李秋良	龙华区	2022-05-07 10:20:00	现场检查时，该公司已搬迁	未发现环境问题
72	竣工验收	国科赛赋（深圳）新药研发科技有限公司银星科技园新建项目	广东深圳龙华区观澜街道观光路1031号银星智界二期1号楼B1701	一般行业项目	祝锐, 赵思昌	龙华区	2022-04-29 15:26:00	我执法人员现场检查时，该公司已完成完成主体建设，现场实验室内有员工正在做实验，楼顶的废气处理设施正在运行，现场已提供环保批文和环境影响评估报告表，已完成排污登记，已开展自主验收，并向社会公开。	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
73	竣工验收	深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司	广东深圳龙华区观澜街道观光路1319号同和国际名城1栋	一般行业项目	郭云长,张俊	龙华区	2022-05-11 10:23:00	该公司主要从事汽车的销售,厂房面积大约20000平方米,员工约150人,我执法人员现场检查时,该公司喷漆车间内正在生产,楼顶的废气处理设施正在运行,现场已提供环保批文、环境影响评估报告表、竣工验收报告。	未发现环境问题
74	竣工验收	金龙翔(深圳)印刷有限公司环保设施竣工验收	广东深圳龙华区大浪街道华鑫路78号4栋厂房2层西	一般行业项目	陈桂华,石秀怡	龙华区	2022-05-23 16:04:00	经现场检查,该公司设有一套有机废气处理设施,处理工艺为活性炭+UV光解,处理风量为10000m³/h,车间产生废气经收集处理后达标高空排放,已完成自主环保竣工验收;检查时车间正常生产,废气处理设施正常运行,未发现环境违法行为。	未发现环境问题
75	竣工验收	深圳市三特包装制品有限公司改扩建项目	广东深圳龙华区观澜街道牛湖社区金石路2800052号101A栋2楼、B栋	一般行业项目	刘霖峰,张新宇	龙华区	2022-06-22 15:52:00	该公司从事于塑胶制品,装潢印刷品的生产加工。现场检查时,公司生产车间正常运行,车间密闭,废气处理设施正常运行。	未发现环境问题
76	竣工验收	深圳市和利通科技有限公司改扩建项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区观澜街道办事处福城社区茜坑老村万地工业园4号厂房4楼、5楼501	一般行业项目	张俊,张丽兴	龙华区	2022-06-14 14:46:00	该公司位于深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑老村万地工业区17号501,主要从事手机玻璃镜片的生产,设有开料、修边、钢化、打磨、清洗、丝印、检验、晒版、冲版、烘工艺。对于清洗、打磨废水,配套了废水处理设施,废水经过处理后排放。对于丝印废气,配套了UV光解+活性炭处理设施,废气经过处理后排放。对于危险废物(废油墨及其包装物、废滤芯、含油废抹布、废机油)与佛山市富龙环保科技有限公司签订了处置协议,危险废物经收集后拉运处置。现场检查时,该公司正在生产,现场提供了建设项目竣工验收报告、环评批复、排污许可证、现场未发现存在环境违法行为。	未发现环境问题
77	竣工验收	深圳市尚精塑胶有限公司新建项目竣工环境保护验收	广东深圳龙华区观澜街道观平路189号金常盛工业园C栋2楼B区	一般行业项目	李秋良,郭云长	龙华区	2022-05-31 15:00:00	现场检查该公司所在工业园区正在拆迁,该公司已搬迁。	未发现环境问题
78	竣工验收	深圳市浔阳印刷包装有限公司有机废气处理设施环保验收	广东深圳龙华区深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路乌石岗工业区2栋1层-6层	一般行业项目	胡文涛,石秀怡	龙华区	2022-05-06 11:02:00	现场检查该公司没有发现违法行为	未发现环境问题
79	竣工验收	深圳市金瑞盛五金制品有限公司竣工环境保护验收监测报告	广东深圳龙华区大浪街道浪口社区美宝路60号厂房二楼	一般行业项目	戴伟鹏,张晓锋	龙华区	2022-05-07 15:46:00	现场检查发现该公司已搬迁	未发现环境问题
80	竣工验收	深圳市万胜塑料有限公司废气设施技术改造项目竣工环境保护验收	广东深圳龙华区观澜街道君子布社区君新工业路5号厂房101	一般行业项目	祝锐,赵思昌	龙华区	2022-05-20 16:05:00	该公司主要从事于塑料颗粒的生产加工。员工约11人,厂房面积约450平方米。主要的工艺为破碎,挤出,成品。现场检查时,该公司生产车间没有生产,涉气设备已配套废气处理设施。	未发现环境问题
81	竣工验收	深圳心力量智能科技有限公司新建项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路35号12栋(硅谷动力深圳市低碳科技示范园A8栋)101	一般行业项目	陈桂华,郭云长	龙华区	2022-05-18 16:19:00	现场检查时,该公司正在生产,主要从事数控机床维修改造,设有压力测试1台、车床2台、平面磨床2台、铣床1台、测试设备12台、磨台3台、超声波清洗机2台、烤箱1台生产设备。产生的危险废物未设置贮存场所,未贴标识牌,未提供危险废物拉运协议,未能提供往年拉运联单。	未发现环境问题
82	竣工验收	深圳市美威行汽车销售服务有限公司新建项目	广东深圳龙华区清湖工业园宝能科技园大厦(工业区)5栋1、3层D区部分	一般行业项目	刘霖峰,祝锐	龙华区	2022-06-24 10:08:00	危险废物储存间未分类存放,危险废物标识不完善。	未发现环境问题
83	竣工验收	艺勤塑胶(深圳)有限公司改扩建项目竣工环保验收	广东深圳龙华区观澜街道牛湖工业区裕新路3号	一般行业项目	赵思昌,张新宇	龙华区	2022-06-24 10:08:00	该公司主要从事于塑胶产品的生产加工,主要的工艺有注塑等,现场检查时,公司注塑车间未生产,注塑废气均已配套废气处理设施。已对现场拍照取证。	未发现环境问题
84	竣工验收	深圳市君源旺科技有限公司环保设施竣工验收	广东深圳龙华区深圳市龙华区清湖华清大道248号厂房一楼部分,三楼整层	一般行业项目	戴伟鹏,李秋良	龙华区	2022-06-14 10:15:00	该公司主要从事包装袋的生产加工,生产工艺为吹膜、印刷、切袋、折边、包装出货,印刷、吹膜工艺产生的废气通过管道收集经UV+活性炭处理后高空排放。该公司产生的危废交由深圳市环保科技集团股份有限公司拉运处置,现场暂未发现环境违法行为。	未发现环境问题
85	竣工验收	深圳市新田源花纸有限公司	广东深圳龙华区观澜街道老村社区沙博村0900039号404	一般行业项目	张晓锋,张丽兴	龙华区	2022-05-09 14:34:00	现场检查该公司已搬迁。	未发现环境问题
86	竣工验收	深圳市大成机械有限公司环保验收	广东深圳龙华区大浪街道华旺路诚和德工业区厂房第B栋1、2、3、4楼整层	一般行业项目	张俊,胡文涛	龙华区	2022-05-13 12:50:00	现场检查发现该公司已搬迁	未发现环境问题
87	竣工验收	深圳市鹏元晟实业有限公司环保设施竣工验收	广东深圳龙华区龙华街道华联社区龙华龙苑大道联华工业园9号101至1201(第1层至第12层)	一般行业项目	石秀怡,陈桂华	龙华区	2022-05-24 10:20:00	该公司已对废气处理设施进行竣工验收并出具验收报告,暂未发现其他环保违法行为。	未发现环境问题
88	竣工验收	深圳市浩海昌实业有限公司	广东深圳龙华区观澜街道横坑社区横坑河东村440号荣倡华威智创园A1栋	一般行业项目	张俊,李秋良	龙华区	2022-06-16 11:28:00	该公司主要从事五金加工,主要生产工艺冲压、机床加工、线切割、研磨、清洗,已办理环保手续及竣工验收。现场检查该公司正常生产,清洗工艺在楼顶配套有一套废水循环处理设施,清洗车间未落实“三清四明”及防渗漏,危险废物处置协议过期未续签,要求企业负责人限期落实整改。	未发现环境问题
89	竣工验收	深圳市隆利科技股份有限公司改扩建项目竣工环境保护一期验收	广东深圳龙华区深圳市龙华区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园A栋2楼、B栋1-4楼、C栋1楼东分隔体、C栋1楼西分隔体、C栋2楼东分隔体、C栋2楼B分隔体、C栋3-4楼、E栋1楼东分隔体、E栋1楼西分隔体、G栋1楼东分隔体、G栋2-5楼、H2栋-6分隔体	一般行业项目	祝锐,郭云长	龙华区	2022-06-21 10:07:00	该公司已搬迁	未发现环境问题
90	竣工验收	克的克坂东电线(深圳)有限公司扩建项目	广东深圳龙华区深圳市龙华区大浪办事处浪口社区水围村工业区第十一栋一层	一般行业项目	刘霖峰,张晓锋	龙华区	2022-06-08 10:53:00	该公司于2021年10月增加压延、压接生产工艺,并已编制扩建项目环评报告表及取得环保备案;经现场检查发现,该公司扩建项目压延工序产生的废水经收集后贮存至废水收集桶,现场未设置专门收集管道,废水委托资质单位拉运处理,已签订拉运处理合同,并有提供拉运转移联单,但该扩建项目未进行自主竣工环保验收。我局执法人员现场已下发环境监管意见书,已责令立即整改。	未发现环境问题
91	竣工验收	深圳市永森塑胶五金有限公司环保设施竣工验收	广东深圳龙华区观澜街道君新社区统一工业园4号A栋、B栋1-2层	一般行业项目	张丽兴,张新宇	龙华区	2022-06-17 10:30:00	该公司主要从事于塑胶制品,五金制品等产品的生产加工。主要的工艺为注塑机加工,机械加工,组装等。现场检查时,生产车间正在生产,注塑机已配套废气处理设施。现场执法人员已拍照取证。	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
92	竣工验收	好日子工业园片烟库E项目	广东深圳龙华区龙华街道清宁路2号	一般行业项目	胡文涛,戴伟鹏	龙华区	2022-05-24 11:03:00	该公司主要从事烟叶加工生产,好日子工业园片烟库E项目主要为仓库,不涉及加工,已办理环评手续及环保验收。	未发现环境问题
93	竣工验收	深圳市飞天下科技有限公司	广东深圳龙华区大浪街道同富裕工业园第三功能雅迪宝厂区厂房B第4层	一般行业项目	赵思昌,祝锐	龙华区	2022-06-27 11:31:00	检查深圳市飞天下科技有限公司,该公司主要从事生产电子产品加工,设有焊接、组装、测试等工艺,现场检查发现1.未设立危废储存仓库,无标识牌2.未签订危废拉运协议3.车间回流焊和焊锡链接管道到楼顶排放,楼顶未上废气处理设施,但环评上写无需上废气处理设施,企业提供的废气监测报告达标。	未发现环境问题
94	竣工验收	深圳中升辉汽车销售服务有限公司改扩建项目	广东深圳龙华区龙华街道梅观高速东侧中裕冠产业园内	一般行业项目	张新宇,张晓锋	龙华区	2022-04-25 11:05:00	该公司扩建项目2019年3月已办理扩建项目竣工环境保护验收监测报告,要求该企业负责人根据企业实际情况对竣工环境保护验收监测报告重新进行评估。	未发现环境问题
95	竣工验收	深圳市力磁电子有限公司有机废气处理设施环保验收	广东深圳龙华区观澜街道黎光社区新围1318号C栋2楼北边	一般行业项目	李秋良,胡文涛	龙华区	2022-06-09 15:37:00	该公司主要从事生产电子元器件的生产加工,现场正在生产,设有浸油、烘烤、焊锡、绕线、铁芯、测试、包装生产工艺。焊锡、浸油、烘烤产生废气的工艺已按要求配套uv光解+活性炭废气污染防治设施并正在运行,一般固废储存场所标识牌不规范,台账不完善。	未发现环境问题
96	竣工验收	深圳市兴泰达隆科技有限公司环保设施竣工验收	广东深圳龙华区观澜街道库坑陂新村诚光工业园5号	一般行业项目	张俊,刘霖峰	龙华区	2022-06-14 15:45:00	该公司主要从事模具制品的生产加工,厂房面积约1600平方米。主要生产工艺为打磨,铣床加工,雕刻,喷砂,装石膏模,烘干,冷却,注塑。现场检查时生产车间正在生产。已配套废气治理设施。已完成环保竣工验收。	未发现环境问题
97	环评批复	深圳市华丰利科技有限公司迁改建、更名项目	深圳市龙华区观澜星花社区广场路6号厂房4栋一层、二层	重点行业项目	李秋良,胡文涛	龙华区	2022-05-10 10:50:00	该公司主要从事硅胶的加工生产,厂房面积约2000平方米,员工人数约90人,我执法人员现场检查时,该公司生产车间内正在生产,楼顶的废气处理设施正在运行,现场已提供环保批文、环境影响评估报告表、竣工验收报告。	未发现环境问题
98	环评批复	深圳市深沃盛汽车服务有限公司新建项目	深圳市龙华鹤山村龙锡汽修厂整栋1-3层	一般行业项目	郭云长,戴伟鹏	龙华区	2022-05-07 16:56:00	现场检查该公司未发现违法行为	未发现环境问题
99	环评批复	深圳市宏泰丰盛科技有限公司新建项目	深圳市龙华区观湖街道新田社区新樟路66号寰通工业园厂房C101	一般行业项目	祝锐,石秀怡	龙华区	2022-05-17 09:55:00	该公司主要从事五金模具生产,主要生产工艺为压铸、脱膜、裁切、冲压、钻孔、打标、精雕、组装、检验、包装出货,已办理环评批复,涉污染工艺熔融已拆除。	未发现环境问题
100	环评批复	深圳市亿扬机械有限公司迁扩建项目	深圳市龙华区大浪街道华旺路诚和德工业区厂房第A栋1楼中、2楼东分隔体	一般行业项目	张丽兴,赵思昌	龙华区	2022-05-17 10:28:00	现场检查发现该公司已搬迁	未发现环境问题
101	环评批复	深圳市政木塑胶有限公司新建项目	深圳市龙华区大浪办事处华新锐明工业区六栋三楼B分隔体	一般行业项目	陈桂华,刘霖峰	龙华区	2022-05-23 16:07:00	现场检查未发现环境违法行为	未发现环境问题
102	环评批复	深圳市三云科技有限公司更名、扩建项目	深圳市龙华区大浪办事处高峰社区联润路安丰工业区D栋一楼(西分隔体)、E栋四楼(东)	一般行业项目	张俊,张新宇	龙华区	2022-04-29 10:44:00	现场检查该公司未张贴危废标识牌。	未发现环境问题
103	环评批复	深圳市振鸿塑料包装有限公司迁改扩建项目	深圳市龙华区观澜街道大水田工业区A区B栋	一般行业项目	张晓锋,胡文涛	龙华区	2022-06-07 15:00:00	该公司成立于2003年7月22日,2021年6月21日经深圳市生态环境局龙华管理局同意在原址进行改扩建项目申报的方式,从事pp饮用吸管、PLA吸管等的生产,主要工艺为混料造粒、挤出,冷却、分切、成型、质检等,扩建两条造粒线及挤出线34条;造粒、挤出、成型工艺产生的有机废气集中收集后,通过楼顶一套uv光解净化加活性炭吸附装置处理后高空排放,已跟深圳市环保科技集团股份有限公司及深圳市冠翔环境科技有限公司签订危废拉运协议,活性炭吸附装置是今年三月份加装。未按规定设置危废标识,我局执法人员已现场下发责改决定书,责令该公司立即整改。	未发现环境问题
104	环评批复	深圳市凯旅达包装制品有限公司新建项目	观澜街道君子布兴发路2号A栋3楼东南部分	一般行业项目	郭云长,赵思昌	龙华区	2022-06-09 10:55:00	该公司主要从事于纸制品的生产加工,设有一台印刷机,一台打钉机,一台分纸机。印刷机已配套废气处理设施。现场正在生产,设施正常运行。未增加废活性炭拉运合同,现场已拍照取证。	未发现环境问题
105	环评批复	深圳新光华塑料有限公司迁扩建项目	深圳市龙华区观澜街道富坑社区同富裕工业区17号厂房A区一层、二层、四层	一般行业项目	李秋良,张新宇	龙华区	2022-06-24 15:13:00	现场检查该公司已搬迁。	未发现环境问题
106	环评批复	深圳市共创达模具有限公司新建项目	深圳市龙华区大浪街道华昌路鸿源工业区A栋2F楼	一般行业项目	张俊,刘霖峰	龙华区	2022-05-18 16:17:00	经检查,该公司两台注塑机现场已停用,未发现环境违法行为。	未发现环境问题
107	环评批复	深圳市利瑞金光电科技有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜大和社区大和村596号怡力科技园厂房D栋四层	一般行业项目	戴伟鹏,张丽兴	龙华区	2022-06-14 12:30:00	2022年06月14日,我局执法人员对位于深圳市龙华区观湖街道南大和社区大和村596号怡力科技园厂房D栋四层的深圳市利瑞金光电科技有限公司进行检查,现场检查发现该公司已搬迁。	未发现环境问题
108	环评批复	深圳市翼达特种机电有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜街道南大富社区虎地排138号金和瑞科技园B栋203及五楼部分	一般行业项目	石秀怡,陈桂华	龙华区	2022-05-31 14:59:00	现场检查该公司所在工业园区正在拆迁,该公司已搬迁。	未发现环境问题
109	环评批复	深圳市观触电子有限公司新建项目	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头338号三楼	一般行业项目	祝锐,陈桂华	龙华区	2022-05-18 15:19:00	该公司主要从事触摸屏组件、通讯组件、电子周边产品的生产,主要生产工艺为预压、本压、贴合、脱泡、焊锡、组装、测试、包装出货,已办理环评批复,现场检查焊锡工艺已撤出。	未发现环境问题
110	环评批复	深圳市卡琳娜化妆用具有限公司扩建项目	深圳市龙华区观澜街道大水田工业园A区联荣达小区工业厂房A栋、B栋第三层	一般行业项目	赵思昌,胡文涛	龙华区	2022-05-19 11:02:00	该公司主要从事于化妆用具,尼龙毛,五金美容工具,旅行用品等产品的生产加工。主要涉及的生产工艺为注塑,3d打印,cnc、激光雕刻,无产生废水排放。员工约200人。现场检查时,车间正在生产,注塑机产生的废气已经过管道收集,收集的废气再经过废气处理设施处理后排放。	未发现环境问题
111	环评批复	深圳市中森泰电子有限公司迁改建项目	深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路63号鹏发工业园A2栋一楼B区、E栋五楼	一般行业项目	李秋良,刘霖峰	龙华区	2022-04-29 15:09:00	现场检查时,该公司已经搬迁,新入驻公司未深圳市泰坦士科技有限公司	未发现环境问题
112	环评批复	深圳市龙华区黎光物流园项目	深圳市龙华区观澜街道黎光村梅观高速黎光段原黎光主线收费站西侧	一般行业项目	戴伟鹏,张俊	龙华区	2022-06-14 15:16:00	该项目为深圳市龙华区黎光物流园项目,目前处于主体建设收尾阶段。现场检查时未施工。未发现环保违法行为。	未发现环境问题
113	环评批复	裕广路(裕兴路—鳌湖街)工程	深圳市龙华区观澜街道广培社区,设计范围起于裕兴路,终于鳌湖街	一般行业项目	张新宇,张丽兴	龙华区	2022-06-22 16:57:00	现场检查时,该工地未施工。	未发现环境问题
114	环评批复	深圳市信美通新技术有限公司改扩建项目	深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹村第二工业区第五栋厂房1-4层	一般行业项目	郭云长,石秀怡	龙华区	2022-05-19 11:38:00	现场检查未发现环境违法行为	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
115	环评批复	统盟实业发展（深圳）有限公司迁改建项目	深圳市龙华区观澜街道星花社区品顺路148号1、2楼（厂房5）	一般行业项目	张晓锋,胡文涛	龙华区	2022-06-07 17:58:00	该公司主要从事五金的加工生产，厂房面积约1000平方米，员工人数约18人，我执法人员现场检查时，该公司未见生产，该公司负责人表示已下班，原一楼车间工艺已搬迁，现场二楼为办公室和机加工生产车间，生产车间处于半生产状态。该公司现有工艺为冲压，慢走丝，机加工。现场未见有涉废水和废气的排放类工艺，现场的慢走丝工艺使用的少量循环水进行冷却使用。机加工产生的一般固体废物主要为铁料，储存于室内专用场所，并已委托给第三方公司进行处理，我执法人员现场已拍照录像取证。	未发现环境问题
116	环评批复	深圳市万拓电子科技有限公司迁改建项目	大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房第七层南侧	一般行业项目	陈桂华,郭云长	龙华区	2022-05-18 16:15:00	现场检查该企业已搬迁。	未发现环境问题
117	环评批复	深圳市康旭光电科技有限公司迁改建项目	深圳市龙华区福城章阁社区桂月路硅谷动力深圳市低碳科技示范园A8栋2-3楼	一般行业项目	赵思昌,张丽兴	龙华区	2022-05-26 10:45:00	现场检查时，该公司正在生产，主要从事镜片生产，设有切割、真空镀膜、覆膜、检验、包装生产工艺，设有3台真空镀膜、1台自动点胶机、1台UV固化机、1台镜片装配机、1台镜圈装配机、1台遮光片组装机、3台测漏机生产设备。2020年8月重新办理环保备案，酒精擦拭、点胶固化工序已密闭车间，安装局部抽风装置，将废气集中收集后通过管道引至楼顶高空排放。	未发现环境问题
118	环评批复	深圳市皓诚精密机械有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜街道库坑社区鹏龙蟠高科技园A栋厂房202	一般行业项目	张新宇,祝锐	龙华区	2022-06-17 09:30:00	经现场检查，该公司已搬迁。	未发现环境问题
119	环评批复	深圳市同润视光电五金有限公司迁改扩建项目	深圳市龙华区福城街道狮径路7号一栋厂房两层	一般行业项目	刘霖峰,张俊	龙华区	2022-04-25 11:20:00	现场检查时，该公司已经搬迁，原生产地址已经改为鲜誉营养餐仓库。	未发现环境问题
120	环评批复	日广英知圭电子（深圳）有限公司扩建项目	深圳市龙华区福城街道茜坑社区竹村永顺街11号301	一般行业项目	石秀怡,戴伟鹏	龙华区	2022-04-24 15:51:00	该公司主要从事中周底座、中周塑胶套、中周外壳的生产加工，设有开料、冲压、剪切、车削、铣削、磨面、钻牙、攻牙、打磨、线切割、火花机加工、注塑、清洁、插针、检验工艺。对于注塑工艺产生的废气，配套了废气处理设施（UV光解+活性炭），废气经过处理后排放。对于危险废物（废抹布、废切削液、废包装物、废活性炭、含油金属渣）与第三方工艺签订了处置协议，危险废物经过收集后拉运处置。现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行，现场问题：1、危险废物贮存仓地面未做防腐。	未发现环境问题
121	环评批复	深圳市捷福欣实业有限公司改扩建项目	深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区6号盛德兰电气有限公司厂房1401	一般行业项目	李秋良,祝锐	龙华区	2022-05-31 16:46:00	该公司主要从事电子产品的生产，现场正在生产，楼顶建有一套废气治理设施（设施内UV灯管损坏未及时更换），4楼注塑车间正在生产，部分立式注塑机集气罩脱落无法达到收集效果，车间内设有排风扇正在往外排放，未按照规范设置危险废物贮存场所。	未发现环境问题
122	环评批复	深圳市宏泰源实业有限公司扩建项目	深圳市龙华区观澜陂头吓社区桂月路306号仪表世界工业园1栋厂房、5栋二楼	一般行业项目	郭云长,张俊	龙华区	2022-05-07 16:13:00	该公司主要从事的纸制品生产加工，厂房面积约6000平方米。现场检查时生产车间正在生产，楼顶已配套废气治理设施并正常运行。已完成环保竣工验收。已设立危废储存场所并已粘贴标识牌，已签订危废拉运协议。已完成环境应急预案备案。	未发现环境问题
123	环评批复	深圳市嘉科诚激光工艺制品有限公司新建项目	深圳市龙华区龙华街道办事处清湖社区大和路清湖工业城19栋4楼A区	一般行业项目	陈桂华,戴伟鹏	龙华区	2022-06-14 11:12:00	该公司主要从事有机玻璃的生产加工，主要生产工艺为激光切割、包装出货，激光切割产生的废气通过烟雾净化器装置处理后，再通过活性炭吸附处理排放，现场暂未发现环境违法行为。	未发现环境问题
124	环评批复	深圳市精鹏顺科技有限公司新建项目	深圳市龙华区大浪街道华昌路南宇工业园2栋四楼A区	一般行业项目	赵思昌,张新宇	龙华区	2022-05-18 15:30:00	经核实，该公司已搬迁	未发现环境问题
125	环评批复	深圳市唯先精密设备制造有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜街道大和社区大和工业区16栋一层	一般行业项目	张晓锋,刘霖峰	龙华区	2022-05-09 16:00:00	2022年5月9日我局执法人员对该公司进行检查，该公司主要从事五金制品制造，主要生产工艺为cnc、机加工等，已办理环保手续，已进行自主验收，经现场核查该公司已于21年5月停产，现车间已停用、做仓库使用，相关危废已于停产前拉运处理，现场未发现明显环境违法行为。	未发现环境问题
126	环评批复	深圳市恒利源五金制品有限公司新建项目	深圳市龙华区福城街道丹湖社区润塘工业区173号201	一般行业项目	石秀怡,张丽兴	龙华区	2022-04-24 14:03:00	现场检查时，该公司已经搬迁，所在位置已纳入城市更新范围，地面建筑已拆除完毕。	未发现环境问题
127	环评批复	深圳市以凡泰科技有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区上围工业三路2号502	一般行业项目	胡文涛,戴伟鹏	龙华区	2022-06-14 13:30:00	2022年06月14日，我所执法人员对位于深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区上围工业三路?2号?502的深圳市以凡泰科技有限公司进行检查，现场检查发现该公司已搬迁。	未发现环境问题
128	环评批复	深圳市博霖印刷有限公司迁改扩建项目	深圳市龙华区观澜观光路汇清科技园的A栋厂房第3层	一般行业项目	石秀怡,郭云长	龙华区	2022-06-15 10:23:00	现场检查时该公司已搬迁。	未发现环境问题
129	环评批复	深圳市君源精密工业有限公司扩建项目	深圳市龙华区观澜街道启明社区高尔夫大道23号	一般行业项目	张俊,张晓锋	龙华区	2022-05-05 16:50:00	该公司主要从事于连接器，电脑及周边产品用连接器，橡胶制品的生产加工。该公司主要涉及的工艺有冲压火花机加工，打磨，组装成型，包装混料，注塑破碎，手工修边。现场检查时，该公司正在生产，注塑车间的废气处理设施正常运行。危废间未发现违法行为。	未发现环境问题
130	环评批复	深圳市鸿富邦科技有限公司新建项目	深圳市龙华区观澜街道新田社区腾龙工业区110号二楼、六楼	一般行业项目	张新宇,赵思昌	龙华区	2022-05-17 10:36:00	该公司主要从事电子产品的生产，主要生产工艺为绕线、套管、剪脚、检验、包装出货，已办理环评批复。	未发现环境问题