深圳市生态环境局龙华管理局2022年11月污染源双随机抽查情况公示表

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
1	排污单位	深圳市冠为科技股份有限公司	深圳市龙华区观澜街道大布巷社区观光路1301-68号银星科技园丰和工业区第52号(3栋)、第56号(2栋)	重点监管对象	石秀怡,赵思昌	龙华区	2022-11-01 14:44:00	该公司主要从事卷烟包装盒的加工生产,厂房面积约12000平方米,员工约210人,执法人员现场检查时,该公司生产车间内正在生产,楼顶的废气处理设施正在运行,现场未见有排水,我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
2	排污单位	深圳市宝能汽车有限公司	龙华区观澜街道观光路1226号	重点监管对象	李秋良,温晓模	龙华区	2022-11-09 09:30:00	该公司主要从事汽车整车的生产加工,现场车间未生产,污水处理设施正在运转,水位较低,未见排放废水。现场已按要求登记各类台账记录,按排污许可证要求开展自行监测。2#车间排放排口的总管在线设备零部件损坏,正在进行检修,暂改为手工监测。现场要求企业做好防腐防渗措施,及时更换锈蚀零部件及在线设备零部件。	未发现环境问题
3	排污单位	深圳市龙华区中心医院	深圳市龙华新区福城街道观澜大道187号	重点监管对象	郭云长,张俊	龙华区	2022-11-09 15:48:00	深圳市龙华区中心医院主要从事医疗服务,对于医疗废水配备了废水处理设施,废水经过处理后排放,对于医疗废物,设置了医疗废物贮存场所,医疗废物经过处理后交由益盛公司拉运处置。现场检查时,该医院正在营业,未发现环境违法行为。	未发现环境问题
4	排污单位	深圳市能正环境科技有限公司	深圳市龙华区福城街道茜坑社区清华路1号平房六102	重点监管对象	张新宇,张俊	龙华区	2022-11-04 10:49:00	现场检查时,该公司已搬迁,原生产地址建筑物已拆除。	未发现环境问题
5	排污单位	深圳市和顺旺包装制品有限公司	深圳市龙华区福城街道桔塘社区下新塘36号厂房201	一般监管对象	郭云长,陈桂华	龙华区	2022-11-02 15:15:00	现场该公司已搬迁,厂房已拆除。	未发现环境问题
6	排污单位	深圳市创图电子有限公司	深圳市龙华区龙华街道三联墩背社区联华工业园6栋5楼	一般监管对象	石秀怡,温晓模	龙华区	2022-11-07 10:30:00	现场暂未发现环保违法行为。	未发现环境问题
7	排污单位	深圳市贺浩加油站有限公司龙华分公司	广东省深圳市龙华区龙华街道三联社区和平路158号整栋	一般监管对象	温晓模,石秀怡	龙华区	2022-11-07 11:05:00	现场暂未发现环保违法行为。	未发现环境问题
8	排污单位	深圳市凯涛光学科技有限公司	深圳市龙华区大水田社区大水田工业园B区18号A栋1楼102	一般监管对象	郭云长,张俊	龙华区	2022-11-16 10:47:00	该企业主要从事于光学玻璃加工和滤光片和镜片镀膜的生产,主要工艺为切片、超声波清洗、烘干等工艺。执法人员现场检查时,该企业正在生产,未发现违法行为。	未发现环境问题
9	排污单位	深圳市爱贝科精密机械有限公司	深圳市龙华区观澜街道凹背社区大富工业区20号硅谷动力智能终端产业园A6栋1楼,2楼,A14栋1楼,A13栋1楼,A12栋1楼,A4栋1楼,A3栋1楼,A2栋1楼,A6栋4楼,A6栋5楼	一般监管对象	李秋良,刘霖峰	龙华区	2022-11-15 15:50:00	该公司主要从事五金件的生产加工,厂房面积约19000平方米。现场检查时正在生产,清洗产生的废水由收集桶统一收集存放于危废储存场所。已签订危废拉运合同。已设置一般工业固废储存场所并已粘贴标识标牌。已安装废气治理设施,已通过环保竣工验收。	未发现环境问题
10	排污单位	凯美首饰(深圳)有限公司	深圳市龙华区观澜街道桔塘社区新塘村76号厂房E栋六楼601	一般监管对象	石秀怡,刘霖峰	龙华区	2022-11-02 17:00:00	该公司已搬迁,厂房已拆除	未发现环境问题
11	排污单位	深圳市艾特能科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道新田社区创新工业园17号D栋厂房401	申报登记对象	温晓模,李秋良	龙华区	2022-11-08 15:58:00	我所执法人员到该企业检查,该企业主要从事电器生产,主要工艺为波峰焊,装配,测试,包装,该厂已办理环保手续备案,已完成排污许可证登记。	未发现环境问题
12	排污单位	玛萨标识技术(深圳)有限公司	水斗新围社区居委会利金城工业园7栋2楼东	申报登记对象	李秋良,张新宇	龙华区	2022-11-07 15:21:00	现场检查未发现环保违法行为。	未发现环境问题
13	排污单位	深圳市九鼎泰科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道新田社区腾龙工业区104号6栋101	申报登记对象	温晓模,陈桂华	龙华区	2022-11-08 16:42:00	现场检查时发现该企业已搬迁。	未发现环境问题
14	竣工验收	深圳市东方华意实业有限公司环保设施竣工验收	广东深圳龙华区深圳市龙华区福城街道桔塘社区新塘村62号东方华意家私厂办公楼101	一般行业项目	李秋良,张俊	龙华区	2022-11-02 14:15:00	该公司已搬迁,厂房已拆除	未发现环境问题
15	竣工验收	深圳微伴医学检验实验室项目	广东深圳龙华区观澜街道新田社区观光路1301-70号银星智界大厦1号楼13-14层	一般行业项目	郭云长,刘霖峰	龙华区	2022-10-31 10:41:00	该公司主要从事医疗行业,厂房面积约1920平方米,员工约26人,执法人员现场时,该公司实验室内正在做实验,我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
16	环评批复	深圳市来创兴塑胶电子有限公司新建项目	深圳市龙华区龙华街道华联社区老围第二工业区B栋二楼东区,一楼C区	一般行业项目	李秋良,戴伟鹏	龙华区	2022-11-07 11:05:00	现场检查时,该公司已搬迁。	未发现环境问题
17	排污单位	富顶精密组件(深圳)有限公司	大水坑社区观光路以南宝源科技园B区厂房4、厂房5、A区A2栋、A3栋(第1-2层)	重点监管对象	李秋良,张新宇	龙华区	2022-11-24 15:20:00	该公司主要从事电子零配件生产,主要生产工艺为电镀、注塑。已配套废气污染防治设施及废水污染防治设施。现场检查时,该公司正在生产,废水处理设施及废气处理设施正在运行,已制定危废管理计划,危废已分类规范储存并张贴标识牌,已编制环境应急预案并按要求开展应急演练。未发现环境违法行为。	未发现环境问题
18	排污单位	新李英玻璃工艺(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路11号1层-6层	一般监管对象	郭云长,赵思昌	龙华区	2022-11-25 10:32:00	巡查新李英玻璃工艺(深圳)有限公司,主要从事生产玻璃,设有清洗、切割等,持有环保批文,现场未发现环境违法行为。	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
19	排污单位	翔能电子(深圳)有限公司	深圳市龙华新区观澜街道福城茜坑社区茜坑路197号厂房4栋	申报登记对象	陈桂华,石秀怡	龙华区	2022-11-22 10:09:00	现场检查时,该公司已搬迁,现入驻企业为,深圳市研测科技有限公司	未发现环境问题
20	竣工验收	集泰工业厂区新建项目	广东深圳龙华区深圳市龙华新区观澜街道2012-01K-0012地块(宗地号A931-0066)	一般行业项目	陈桂华,李秋良	龙华区	2022-11-22 15:54:00	现场检查时,该项目未见开工,现项目所在位置为停车场。	未发现环境问题
21	竣工验收	深圳市索艺模具塑胶制品有限公司新建项目	广东深圳龙华区福城街道大水坑社区南辉利工业园D栋A座一楼厂房A区	一般行业项目	刘霖峰,李秋良	龙华区	2022-11-24 16:40:00	该公司主要从事模具、橡胶制品的加工,现场检查时该公司正在生产,主要生产工艺为机加工、注塑。注塑工艺已配套建设废气处理设施,现场正在运行,已开展建设项目竣工环境保护验收报告,现场含油抹布未规范储存,未签订危废拉运协议。	未发现环境问题
22	环评批复	深圳市腾昌环保科技有限公司新建项目	深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路72号平房四101(福苑工业区4栋B区铁皮房)	重点行业项目	陈桂华,张新宇	龙华区	2022-11-22 09:51:00	现场检查时,该公司已搬迁,原建筑物已拆除。	未发现环境问题
23	环评批复	深圳市金鸿辉纸品包装有限公司新建项目	深圳市龙华区福城街道观光路旁天行东正工业园二楼	一般行业项目	张俊,戴伟鹏	龙华区	2022-11-25 15:03:00	该公司主要从事纸箱的生产,设有分切、切纸、印刷、啤压工艺,共有印刷机1台。对于印刷废气,配套的废气处理设施因为关节加活性炭,废气经过处理后排放。对于危险废物(废包装物、废抹布、废活性炭)与第三方公司签订了处置协议,经收集后拉运处置。对于洗机废水与第三方公司签订了处置协议,经收集后拉运处置。现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行,现场该公司未规范设置大气污染物排放口,未规范设置危险废物贮存场所。	未发现环境问题
24	环评批复	深圳飞赛精密钣金技术有限公司迁改扩建项目	深圳市龙华区福城街道茜坑路(福民路168号)福苑工业区6栋1楼加钢构北侧3条	一般行业项目	戴伟鹏,刘霖峰	龙华区	2022-11-22 09:41:00	现场检查时,该公司已搬迁,原建筑物已拆除。	未发现环境问题