

龙华区2024年4月份环境监管重点单位监督性监测结果公示表

| 序号 | 企业名称 | 所属街道 | 企业地址 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测日期 | 报告签发日期 | 监测项目名称 | 监测结果 | | 排放标准限值 | | 评价结论 (达标/超标) |
|----|-----------------|------|--|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------|
| | | | | | | | | | 监测浓度 | 单位 | 限值 | 单位 | |
| 1 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 福城 | 深圳市龙华区大水坑社区观光路以南宝源科技园 | 废水 | DW001生产废水排放口 | 2024/4/11 | 2024/4/19 | PH | 8.2 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
| | | | | | | | | CODcr | 14 | mg/m³ | 80 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总氮 | 2.08 | mg/m³ | 20 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总磷 | 0.06 | mg/m³ | 1.0 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 氨氮 | 0.402 | mg/m³ | 15 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总铜 | 0.04(L) | mg/m³ | 0.5 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总锌 | 0.016(L) | mg/m³ | 1.0 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总有机碳 | 1.2 | mg/m³ | 20 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总氟化物 | 0.23 | mg/m³ | 10 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 总氰化物 | 0.004(L)* | mg/m³ | 0.2 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 阴离子表面活性剂 | 0.05(L) | mg/m³ | 5.0 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | 石油类 | | | 0.24(L) | mg/m³ | 2.0 | mg/m³ | 达标 | |
| | | | | 一类排放口DW003 | | | | 总镍 | 0.007(L) | mg/m³ | 0.5 | mg/m³ | 达标 |
| 2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 福城 | 深圳市龙华区观澜街道大三社区富士康观澜科技园B区厂房4栋、6栋、7栋、13栋(1段) | 废水 | 生产废水排放口DW001 | 2024/4/11 | 2024/4/19 | PH值 | 7.3 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
| | | | | | | | | CODcr | 15.0* | mg/L | 90 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 氨氮 | 0.072* | mg/L | 10 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 总氮 | 1.07* | mg/L | 40 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 石油类 | 0.10 | mg/L | 4.0 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 磷酸盐 | 0.02* | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 氟化物 | 0.22* | mg/L | 10 | mg/L | 达标 |
| 锌 | 0.009L* | mg/L | 2.0 | mg/L | 达标 | | | | | | | | |
| 3 | 深圳市大唐宝昌燃气发电有限公司 | 福城 | 深圳市龙华区福城街道233号 | 废气 | 11号发电机组排放口(DA006) | 2024/4/10-12 | 2024/4/16 | 二氧化硫 | / | mg/m³ | 35 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 氮氧化物 | 10 | mg/m³ | 50 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 颗粒物 | / | mg/m³ | 5 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | 林格曼黑度 | <1级 | / | 1 | / | 达标 |
| 4 | 深圳市龙华区人民医院 | 龙华 | 深圳市龙华区龙华街道建设路 | 废水 | 污水总排放口DW001 | 2024/4/12 | 2024/4/24 | pH值 | 7.4 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
| | | | | | | | | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 250 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 悬浮物 | 15 | mg/L | 60 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 五日生化需氧量 | 2.9 | mg/L | 100 | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | 粪大肠菌群 | 0 | MPN/L | 5000 | MPN/L | 达标 |
| | | | | | | | | 氨氮 | 21.9 | mg/L | / | mg/L | 达标 |
| | | | | | | | | pH值 | 7.3 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
| | | | | | | | | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 250 | mg/L | 达标 |

| 序号 | 企业名称 | 所属街道 | 企业地址 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测日期 | 报告签发日期 | 监测项目名称 | 监测结果 | | 排放标准限值 | | 评价结论 (达标/超标) | | |
|----|-----------------|------|--------------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------|--------|-------|-----------------|-------|----|
| | | | | | | | | | 监测浓度 | 单位 | 限值 | 单位 | | | |
| 5 | 深圳蓝生脑科医院 | 龙华 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙观西路360号 | 废水 | 污水排放口DW001 | 2024/4/12 | 2024/4/24 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 60 | mg/L | 达标 | | |
| | | | | | | | | 五日生化需氧量 | 4.5 | mg/L | 100 | mg/L | 达标 | | |
| | | | | | | | | 粪大肠菌群 | 0 | MPN/L | 5000 | MPN/L | 达标 | | |
| | | | | | | | | 氨氮 | 11.6 | mg/L | / | mg/L | 达标 | | |
| 6 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 大浪街道 | 深圳市龙华区大浪街道龙胜路343号 | 废气 | 废气DA003 | 2024/3/27-3/29 | 2024/4/9 | 二硫化碳 | 0.03L | mg/m³ | / | mg/m³ | 达标 | | |
| | | | | | | | | 臭气浓度 | 478 | 无量纲 | 2000 | 无量纲 | 达标 | | |
| | | | | | 非甲烷总烃 | | | 8.82 | mg/m³ | 10 | mg/m³ | 达标 | | | |
| | | | | | 二硫化碳 | | | 0.03L | mg/m³ | / | mg/m³ | 达标 | | | |
| | | | | | 甲苯与二甲苯合计 | | | 0.0026 | mg/m³ | 15 | mg/m³ | 达标 | | | |
| | | | | | 臭气浓度 | | | 478 | 无量纲 | 2000 | 无量纲 | 达标 | | | |
| | | | | 无组织废气 | 厂内NMHC监测点1# | | | 非甲烷总烃 | 8.33 | mg/m³ | 10 | mg/m³ | 达标 | | |
| | | | | | | | | 厂内NMHC监测点2# | 非甲烷总烃 | 1.74 | mg/m³ | 6 | mg/m³ | 达标 | |
| | | | | | | | | | 厂内NMHC监测点3# | 非甲烷总烃 | 1.82 | mg/m³ | 6 | mg/m³ | 达标 |
| | | | | | | | | | | 非甲烷总烃 | 1.78 | mg/m³ | 6 | mg/m³ | 达标 |
| 7 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 | 观澜 | 深圳市龙华区观澜街道君龙社区环观南路19号铭可达物流园11号、13号厂房 | 废气 | 废气排放口VP001 | 2024/4/2 | 2024/4/8 | 苯 | ND | mg/m³ | 12 | mg/m³ | 达标 | | |
| | | | | | | | | 甲苯 | ND | mg/m³ | 40 | mg/m³ | 达标 | | |
| | | | | | | | | 二甲苯 | ND | mg/m³ | 70 | mg/m³ | 达标 | | |
| | | | | | | | | 非甲烷本烃 | 0.76 | mg/m³ | 120 | mg/m³ | 达标 | | |
| 8 | 绿湾港(深圳)环保科技有限公司 | 观澜 | 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路0900016号202 | 废气 | 废气排放口DA001 | 2024/4/1 | 2024/4/8 | 非甲烷本烃 | 2.15 | mg/m³ | 80 | mg/m³ | 达标 | | |
| 9 | 深圳市松石环保科技有限公司 | 观澜 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖君新路144 | 废气 | 废气排放口 | 2024/4/1 | 2024/4/8 | 非甲烷本烃 | 1.77 | mg/m³ | 80 | mg/m³ | 达标 | | |

备注: 1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限;
2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出;
3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。