

深圳市生态环境局龙华管理局2024年排污许可清单式执法检查结果公示表									
序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
1	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市华尔欣科技有限公司	深圳市龙华区福城街道茜坑新村佰公坳工业区128号万达工业园1栋101	张俊,戴伟鹏	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华尔欣科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事五金制品生产。主要生产工艺为抛光、钻孔、清洗、浸漆、检测、包装。已办理批文（深龙华环批[2015]100560）及排污许可证（编号:91440300349958334Q001Q），浸漆、烘烤工艺已配套活性炭处理设施，废水已收集拉运处理、危废已签订危险废物拉运合同、一般固废已签订处理合同。执行报告上报频次为年报，2023年年报已填报，已制定环境应急预案并备案。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行，危险废物已规范储存。已制定危废、一般固废台账，发现问题:无废气处理设施运行维护台账，危废包装袋未张贴标识牌。	已完成	发现一般问题
2	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	国泰达鸣精密科技集团有限公司	深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区4号101	张俊,戴伟鹏	2024/9/19	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对国泰达鸣精密科技集团有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事电子零件、五金制品的生产。主要生产工艺为机加工、喷砂、超声波清洗、烘干。喷漆工艺已停用。已办理环评备案（深环龙华备[2021]1117号）及排污许可证（91440300552144109X001U）。已配套建设废水回用设施。机加工油雾废气已收集经油雾净化器处理后高空排放，喷砂工艺已配套除尘器。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施、废水回用设施真在运行，排污许可证年报已提交，已制定环境应急预案并备案，已开展竣工验收。一般固废、危废已签订拉运协议，已规范储存并张贴标识牌，环境管理台账完善。发现问题:危险废物污泥包装袋未张贴危废信息牌。	已完成	发现一般问题
3	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	富顶精密组件(深圳)有限公司	深圳市龙华区观澜街道大水坑社区观光路以南宝源科技园	张俊,戴伟鹏	2024/9/20	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对富顶精密组件(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况：富顶精密组件（深圳）有限公司，地址位于深圳市龙华区观澜街道大水坑社区观光路以南宝源科技园，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:914403006189072967。该项目生产连接器、精密模具生产项目环境影响报告表于2007年6月2日通过深圳市生态环境部门批复~深环批[2007]900489，于2022年11月29日进行了排污登记，编号：914403006189072967001W，有效期为2022年11月30日至2027年11月29日。该公司主要从事生产连接器、精密模具及其零部件、新型电子元器件，光电器件。生产过程中产生的有机废气通过碱式喷淋塔废气污染防治设施处理后高空排放。企业设有废水处理站。 现场检查情况：现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，污水站运行正常。危废已签订危废拉运协议，危废已规范分类储存。已按照排污许可证要求开展对废气废水排放口的定期检测，检测报告均显示达标，委托深圳市安康检测科技有限公司对富顶精密组件（深圳）有限公司废水进行监督性采样。危险废物标识牌破损，已责令限期整改。	已完成	发现一般问题
4	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市大卫福音包装设计印刷有限公司	广东省深圳市龙华区福城街道办事处章阁社区居委会中港星工业园G栋二楼A区	张俊,戴伟鹏	2024/9/20	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市大卫福音包装设计印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时，该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查时，该公司已搬迁。	已完成	未发现问题
5	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市精易达五金制品有限公司	深圳市龙华区大浪街道大浪南路德爱工业区a二栋5楼501	陈桂华,石秀怡	2024/9/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市精易达五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市精易达五金制品有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道大浪南路德爱工业区a二栋5楼501，主要从事机械零部件加工，主要工艺是机加工。排污许可登记有效期为2020年5月12日至2025年5月11日，排污登记编号为91440300695567395U001Z。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，现场未发现违法行为。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
6	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市锦华兴五金制品有限公司	深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路18-5号101	陈桂华,石秀怡	2024/9/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市锦华兴五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市锦华兴五金制品有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路18-5号101，该公司主要从事自行车零部件加工，主要生产工艺有研磨、冲床、锻造、CNC、模具加工等。该公司属于排污许可简化管理企业，主要危险废物有研磨废水、污泥、铝渣。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，研磨车间产生的废水和污泥收集后转至危废间贮存并交由第三方公司拉运处理，排污许可证编号为91440300788335868F001U,有效期限为2023年8月6日至2028年8月5日，经全国排污许可管理信息平台查询，该公司2020年至2023年已提交年报，现场检查发现研磨废水收集管道标向不清，废水池上方有部分露天，下雨天存在跑冒滴漏风险，污泥晾干时露天堆放，未做好挡雨防渗措施。	已完成	发现一般问题
7	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	天成车料（深圳）有限公司	深圳市龙华区福城街道狮径社区洗屋村工业路一路六号第1栋第2栋	张俊,戴伟鹏	2024/9/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对天成车料（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：天成车料（深圳）有限公司，位于广东省深圳市龙华区福城街道办事处狮径社区居委会洗屋村工业路一路六号，主要从事自行车配件生产，已注册工商营业执照统一社会信用代码：91440300618909849U，法人代表为张德成，已办理深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复（深宝环批【2010】601800号）、（深宝环批【2004】62156号）、（深宝环批【2007】601003号），排污许可证（证书编号：91440300618909849U001Q），有效期限是2021年07月30日起至2026年07月29日止，2023年6月编制了突发环境事件应急预案并备案，危险废物与深圳市宝安区东江环保技术有限公司签订废物（液）处理处置及工业服务合同。酸洗废气已配套安装水喷淋废气处理设施处理后达标排放。生产废水经废水处理站处理后达标排放，废水在线监测设备已安装并联网。设有锻造、酸洗、磷化、皮膜、清洗、车床加工、研磨、包装等生产工艺。 现场检查情况：该公司正在生产，废气废水处理设施正常运行，废水在线设备正常工作，现场未发现环境违法行为。	已完成	未发现问题
8	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市合川科技有限公司颐丰华分厂	深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路华联工业区第20栋厂房4-7层	陈桂华,石秀怡	2024/9/24	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市合川科技有限公司颐丰华分厂开展执法检查。 企业基本情况：深圳市合川科技有限公司颐丰华分厂，厂房地址位于深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路华联工业区第20栋厂房4-7层，该公司营业执照现已注销，现承接公司为深圳市合川智能科技有限公司，该公司主要从事手机壳加工，主要生产工艺有机加工、热压组合等。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，现场查询全国排污管理信息平台，深圳市合川科技有限公司颐丰华分厂排污登记有效期为2020年8月18日至2025年8月17日，现场发现该公司的一般固废贮存场所标签标识张贴不规范。	已完成	发现一般问题
9	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市卓呈电子有限公司	深圳市龙华区大浪街道颐丰华工业区20栋3楼	陈桂华,石秀怡	2024/9/24	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市卓呈电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市卓呈电子有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道颐丰华工业区20栋3楼，该公司主要从事镜片加工，主要生产工艺有超声波清洗、回流焊等。排污登记有效期为2024年2月至2029年2月。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，现场检查发现废水回用设施顶部有积水，压泥机未见使用，存在跑冒滴漏可能，加药装置未投放药水，废水管道走向标记不清，废水贮存场所门口无标识牌。	已完成	发现一般问题
10	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	顺景园精密铸造（深圳）有限公司	深圳市龙华区福城街道桔塘社区荣富路39号龙澜创新产业园C栋101-501	张俊,戴伟鹏	2024/9/24	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对顺景园精密铸造（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：顺景园精密铸造（深圳）有限公司，地址位于深圳市龙华区福城街道桔塘社区荣富路39号龙澜创新产业园C栋101-501，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:914403005627824381。该项目五金磨具生产项目环境影响报告表于2021年3月31日进行了备案（深环龙华备[2021]330号），并于2022年2月通过自主环保验收，于2021年9月23日进行了排污登记，编号：914403005627824381001U，有效期为2021年09月23日至2026年09月22日。该公司主要从事五金磨具，年产量420吨，生产工艺为车床冲压，电脑锣加工，火花机加工，CNC加工，磨床加工，打磨，清洗等有。生产过程中产生的有机废气通过管道收集，经水喷淋加高压静电除尘污染防治设施处理后高空排放，废水收回收循环利用。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，废水回收循环设施正常运行。危废已签订危废拉运协议，危废已规范分类储存，一般工业固废堆放不规范。企业已按照排污许可证要求进行废气排放口自行监测，报告显示达标。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
11	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市奇彩液晶显示技术有限公司	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路180号潮回楼科技园3栋6楼C区分隔体	陈桂华,石秀怡	2024/9/24	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市奇彩液晶显示技术有限公司公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市奇彩液晶显示技术有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路180号潮回楼科技园3栋6楼C区分隔体，已注册统一社会信用代码91440300664159946U，法定代表人是刘义龙。 现场检查情况：该公司主要从事显示器件制造，厂房面积约1032平方米，该公司正在生产，设有切割、清洗、烘干、测试、包装等生产工艺。已办理全国排污许可证（编号：91440300664159946U001U），有效期至2028年7月25日，现场检查该公司危险废物贮存场所标识标牌不规范，清洗车间超声波清洗机管道尾水设有预留口，尾水排到雨水管，清洗废水管道存在跑冒滴漏。	已完成	发现一般问题
12	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市天域方兴科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区A2栋1层东分隔体、B栋二层	陈桂华,石秀怡	2024/9/24	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市天域方兴科技有限公司公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市天域方兴科技有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区A2栋1层东分隔体、B栋二层，已注册统一社会信用代码914403005943486018，法定代表人王浪刚。 现场检查情况：该公司主要从事玻璃制品加工，厂房面积约1250平方米，现场正在生产，设有切割、打孔、抛光、清洗、烘烤等生产工艺，已办理全国排污许可证（编号：914403005943486018001U），有效期至2028年7月8日，已签订危险废物处理协议，现场检查该公司危险废物贮存场所标识标牌不规范，管理制度未上墙，水管废水走向不完善。	已完成	发现一般问题
13	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市华信图文印务有限公司	广东省深圳市龙华区福城街道办事处茜坑社区居委会茜坑老村万地工业园10栋2楼	张俊,戴伟鹏	2024/9/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华信图文印务有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市主要从事出版物、包装装潢印刷品、其它印刷品印刷生产，设有制版洗版、裁切、印刷、过胶、过油、啤切、骑钉、包装工艺。已配套活性炭废气处理设施，已申领排污许可证(91440300708498705G001U),已办理环评批文并开展了竣工验收，已制定环境应急预案。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行，2023排污许可证年度执行报告已按时提交，危废已分类规范储存，现场发现问题一般固废暂存容器未张贴标识牌，一般固废、危险废物管理台帐不完善。	已完成	发现一般问题
14	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市国际彩印有限公司	深圳市龙华区大浪街道同富裕二期	陈桂华,石秀怡	2024/9/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市国际彩印有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市国际彩印有限公司，原地址位于深圳市龙华区大浪街道同富裕二期，现工商执照注册地址为深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙仔路56号A1.A2栋三层。 现场检查情况：我局执法人员现场前往该公司原地址深圳市龙华区大浪街道同富裕二期威信彩盒印刷厂，发现该地址厂房已搬空，深圳市国际彩印有限公司已搬迁至深圳宝安。	已完成	未发现问题
15	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市鸿赞安福印刷有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区龙泉工业区 A 区 B 座 1-3 层	陈桂华,石秀怡	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鸿赞安福印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市鸿赞安福印刷有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区龙泉工业区 A 区 B 座 1-3 层，该公司主要从事外包装印刷品印制，主要生产工艺为印刷，厂内有三台印刷机，因目前增设了一台印刷机，环评相关手续正在重新办理中。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，楼顶废气治理设施正在运行，检查发现该公司危废贮存间标签标识不完善，危废管理制度未上墙，执法人员已委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该厂废气排放口采样检测。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
16	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	永锋复印机配件（深圳）有限公司	大浪街道新石社区同富邨工业区1号1-4层、3号1-3层、4层B区	陈桂华,石秀怡	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对永锋复印机配件（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：永锋复印机配件（深圳）有限公司，地址位于大浪街道新石社区同富邨工业区1号1-4层、3号1-3层、4层B区。该公司主要从事复印机五金、塑胶、橡胶配件的制造加工，主要生产工艺有硫化成型、注塑成型、烘烤等。主要产生的污染物有生产过程产生的有机废气和废环氧树脂胶及包装物等。该公司排污许可证有效期至2029年1月4日。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，楼顶共有四套废气治理设施，其中三套正在运行，现场我局执法人员委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气进行有组织采样检测，现场检查发现一楼危废贮存场所标识标牌不规范，制度未上墙。	已完成	发现一般问题
17	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市锐界科技有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处下横朗社区居委会华繁路经盛工业区二栋三楼	陈桂华,石秀怡	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市锐界科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市锐界科技有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处下横朗社区居委会华繁路经盛工业区二栋三楼，该公司主要从事摄像头等电子设备零部件的加工和制作，主要生产工艺有超声波清洗、点胶和测试等，主要污染物为清洗产生的废水，该公司排污许可证有效期至2028年7月14日。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，现场检查发现该公司清洗废水收集场所标识标牌不规范张贴。	已完成	发现一般问题
18	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市泓润达电子科技有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区同胜工业区106号101、2层	陈桂华,石秀怡	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市泓润达电子科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市泓润达电子科技有限公司，注册地址为深圳市龙华区大浪街道同胜社区同胜工业区106号101、2层，经工商执照查询该公司已注销。 现场检查情况：执法人员现场到该公司原注册地址查看，发现该公司已搬迁，现经营单位为深圳市佳帝精密科技有限公司。	已完成	未发现问题
19	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市金中孚五金电子有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区同富邨工业区8号1层102	陈桂华,石秀怡	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金中孚五金电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市金中孚五金电子有限公司，移动执法系统双随机任务显示地址为深圳市龙华区大浪街道华新锐明工业区厂房D栋一楼1单元，未查询到该公司营业执照注册信息。 现场检查情况：现场检查时，该地址现经营公司为深圳市赢迈特科技有限公司，深圳市金中孚五金电子有限公司已搬迁。	已完成	未发现问题
20	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳华容伟业电子有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处谭罗社区居委会金瑞中核工业园	陈桂华,石秀怡	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳华容伟业电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳华容伟业电子有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处谭罗社区居委会金瑞中核工业园4栋3楼，该公司主要从事铝电解电容器电子的生产，主要工艺有清洗、烘烤、电解、钉接、组立等，该公司排污许可证有效期至2028年8月8日，主要污染物有清洗废水。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，废水收集场所标识标牌不规范，废水已签订拉运合同交由第三方公司收运。	已完成	发现一般问题
21	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市自然力光电科技有限公司	深圳市龙华新区观澜街道环观中路242号B栋四楼2号门	郭云长,张丽兴	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市自然力光电科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市自然力光电科技有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道环观中路242号B栋四楼2号门,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300312081567C，法定代表人是叶海明。 现场检查情况：1. 现场检查时，该企业已搬迁。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
22	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳协威雅铁塑制品有限公司	深圳市龙华区观湖街道横坑社区河东村267号E5.E6.E7	郭云长,张丽兴	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳协威雅铁塑制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳协威雅铁塑制品有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道横坑社区河东村267号E5.E6.E7,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403006189369783，法定代表人是何文煊。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业已搬迁。	已完成	未发现问题
23	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	新生纸品厂（深圳）有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处元芬社区居委会浦飞特科技园3栋1楼西分隔体	陈桂华,石秀怡	2024/9/26	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对新生纸品厂（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：新生纸品厂（深圳）有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处元芬社区居委会浦飞特科技园3栋1楼西分隔体，该公司主要从事纸箱印刷，主要工艺有印刷、切割等，使用的原辅料是水性漆。排污许可证有效期至2028年6月。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，印刷机未运行，该公司废水收集场所标识标牌不规范。	已完成	发现一般问题
24	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	万景塑胶制品（深圳）有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处同富裕工业园第三功能区	陈桂华,石秀怡	2024/9/27	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对万景塑胶制品（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：万景塑胶制品（深圳）有限公司，位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处同富裕工业园第三功能区，统一社会信用代码91440300738802958R，法定代表人是陈华民。该企业主要从事塑胶制品、木制品、塑胶模具等的制造，主要生产工艺有注塑成型、丝印（移印）、烫金等，2022年1月取得改扩建项目建设项目环境影响报告表的批复（深环龙华批【2022】000003号），注塑丝印等工艺产生的废气由三套喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后高空排放。 现场检查情况：现场检查时，该企业正在生产，注塑车间正在生产，废气处理设施正在运行，安康检测公司工作人员对总排口采样监测。	已完成	未发现问题
25	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市锦盛网版科技有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处鹤山社区居委会元芬工业区A栋三楼A区	陈桂华,石秀怡	2024/10/8	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市锦盛网版科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市锦盛网版科技有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处鹤山社区居委会元芬工业区A栋三楼A区，主要从事网版的生产，主要生产工艺有拉网、贴合、洗版、晒版、涂感光胶。该公司排污许可证有效期至2028年7月1日。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，洗版产生的废水经收集后存放一楼废水收集桶，现场发现该公司未按环评要求做收集有机废气的相关措施。	已完成	发现一般问题
26	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市源昌盛彩色印刷有限公司	广东深圳市龙华区民治民治工业西路勃兴工业区c栋1-3层	陈桂华,石秀怡	2024/10/8	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市源昌盛彩色印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市源昌盛彩色印刷有限公司，地址位于广东深圳市龙华区大浪街道安丰工业区C栋2楼，该公司主要从事印刷行业，该公司于2024年5月从民治街道搬迁至现址，目前主要生产工艺有复印机打印，未开设油墨印刷车间。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，复印机打印正在生产，现场未发现有印刷工艺。	已完成	未发现问题
27	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳富山科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂香社区章企路佳怡工业园28号厂房101	赵思昌,万娟娟	2024/10/8	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳富山科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事五金制品加工生产，设有机加工、冲压、清洗等工艺，清洗废水通过收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题
28	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	诗乐氏实业（深圳）有限公司	深圳市龙华区观澜街道第六工业区惠民一路10号	赵思昌,万娟娟	2024/10/8	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对诗乐氏实业（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事消毒纸巾、消毒液加工生产，设有搅拌、清洗、分装、包装等生产工艺。搅拌工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，清洗废水经收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
29	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市冠为科技股份有限公司	深圳市龙华区观澜街道大布巷社区观光路1301-68号银星科技园丰和工业区	赵思昌,万娟娟	2024/10/8	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市冠为科技股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事烟盒纸品加工生产，设有印刷、清洗等工艺，印刷工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，已配套安装废气在线监测设备，清洗废水通过自建废水治理设施处理后排放，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题
30	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市百雅电子科技有限公司	深圳市龙华区福城街道桔塘社区新塘村8号源创园陆号A13栋2层	张俊,戴伟鹏	2024/10/9	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市百雅电子科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市百雅电子科技有限公司有限公司，地址广东深圳龙华区福城街道福民社区源创园陆号A13栋101，已注册工商营业执照统一社会信用代码：91440300MA5FGBLM0R，法人代表人是吴辉源。已办理环评批复（深龙华环批【2019】100173），该公司主要从事精密模具、五金模具、塑胶模具、五金配件、塑胶配件的加工生产，生产工艺为混料、注塑、碎料、组装、检验、包装出货，设有塑胶注射机4台、产生的VOCs废气已配套安装UV光解+活性炭废气处理设施。2019年03月已做企业自主建设项目竣工环境保护验收监测报告表。 现场检查情况：现场检查情况：该公司正在生产，废气处理设施正常运行，危险废物储存场所堆放不规范。	已完成	发现一般问题
31	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市德诚旺科技有限公司	深圳市龙华区福城街道桔塘社区新塘村76号201和301（即76号工业园轻工业厂房D栋2-3楼）	张俊,戴伟鹏	2024/10/9	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市德诚旺科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	已完成	未发现问题
32	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市瀚达美电子股份有限公司	深圳市龙华区观澜街道新澜社区布新路222-2号1层及2至4层、6号1至3层	赵思昌,万娟娟	2024/10/9	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市瀚达美电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事背光源加工生产，设有焊接、贴膜、清洗、测试等工艺，清洗工艺产生的废水通过收集储存后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题
33	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳精匠云创科技有限公司观澜分厂	深圳市龙华区观澜街道大三社区富士康鸿观科技园B区厂房B08栋1层A区及夹层B区、2层B区	张俊,戴伟鹏	2024/10/9	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳精匠云创科技有限公司观澜分厂开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时，该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查时，该公司已搬迁。	已完成	未发现问题
34	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市金豪彩色印刷有限公司	广东省深圳市龙华区观湖街道办事处上坑社区居委会上围工业区8号金倡达科技园B栋	郭云长,张丽兴	2024/10/9	企业基本情况： 1.深圳市金豪彩色印刷有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区火灰罗路11号A栋101、102、201、301、401、501,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300589163354Q,法定代表人是刘香兰; 现场检查情况： 1.现场检查时,该企业正在生产。 2.现场检查时，未发现问题，已要求企业落实规范化生产。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
35	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	富联裕展科技（深圳）有限公司	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路2号富士康H5厂房101,观澜街道福城大三社区富士康鸿观科技园B区厂房5栋C09栋4层、C07栋2层、C08栋3层4层、C07栋2层、C08栋3层4层、C04栋1层	张俊,戴伟鹏	2024/10/9	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对富联裕展科技（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况:富联裕展科技（深圳）有限公司（统一社会信用代码:91440300MA5D9C0J5G），位于在深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路2号富士康H5厂房101,观澜街道福城大三社区富士康鸿观科技园B区厂房5栋C09栋4层、C07栋2层、C08栋3层4层、C04栋1层，主要从事新一代智能移动通信终端及其零配件的生产。该公司在生产过程中产生的大气污染物主要为注塑废气、焊接废气、有机废气、喷砂废气等。设有活性炭吸附塔、湿式喷淋塔、活性炭吸附塔等废气处理设施处理相应的废气。目前该公司共有21套废气处理设施，21个排放口。该公司危险废物主要为有机废水、废胶，废空容器等，均交由有资质的危废单位定期进行外运处理。危废处理单位为深圳市环保科技有限公司、深圳宝安东江环保技术有限公司。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，危废已签订危废拉运协议，危废已规范分类储存。已按照排污许可证要求开展对废气废水排放口的定期检测，检测报告均显示达标。	已完成	未发现问题
36	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	丽荣鞋业（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园区 1 号 501 室	陈桂华,石秀怡	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对丽荣鞋业（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况:丽荣鞋业（深圳）有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园区 1 号 501 室，该公司主要从事皮鞋、运动鞋的生产，主要工艺有注塑、刷胶、来料、烘干等。 现场检查情况:现场检查时，该公司正在生产，废气设施正在运行，现场安排深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气排放口采样检测，现场检查发现一楼危废贮存场所标签不完善，分区标识不清晰。	已完成	发现一般问题
37	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市鑫丰顺塑胶五金模具有限公司	深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路章阁科技园B栋第一层102号厂房	张俊,戴伟鹏	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫丰顺塑胶五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市鑫丰顺塑胶五金制品有限公司，地址位于深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路32号102，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300060282521X。该公司迁扩建项目建设项目环境影响报告表于2020年10月16日进行了批复（深环龙华批[2020]000129号）。该公司主要从事五金塑胶模具制品、塑胶制品的生产，主要生产工艺为：混料、注塑成型，修边，碎料，开料，磨削，铣削，钻孔，火花机加工，CNC，组装，检验，包装出货。塑胶模具生产过程中，产生注塑废气，由专用管道集中收集后，通过专用管道引至楼顶并经UV光解+活性炭吸附装置处理后通过高空排放。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，该公司已进行了排污登记，已签订危险废物拉运合同。现场危险废物储存场所不规范，已责令限期整改。	已完成	发现一般问题
38	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市盈创家具有限公司	深圳市龙华新区观澜街道大兴社区大二村志力钢材厂厂房一，二，三，四，五，六栋	张俊,戴伟鹏	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市盈创家具有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市盈创家具有限公司，地址位于深圳市龙华新区观澜街道大兴社区大二村志力钢材厂厂房一，二，三，四，五，六栋，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300769164178M。该公司建设项目环境影响报告表于2010年11月1日进行了批复（深环批[2010]903933号）。该公司主要从事木展台、木墙体背景、木制家私的生产，主要生产工艺为：开料、加工成型、打磨、喷漆、修补、补色、排装工艺。生产过程中，产生废气，由专用管道集中收集后经湿式除尘+水喷淋设施处理后通过高空排放。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，该公司已申请了排污许可证，已签订危险废物拉运合同。排污许可可自行检测报告最新为2023年11月30日，今年预计11月底完成排污许可废气自行检测。	已完成	未发现问题
39	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市奇力模具有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处谭罗社区居委会鸿锦工业园A栋2楼	陈桂华,石秀怡	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市奇力模具有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市奇力模具有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处谭罗社区居委会鸿锦工业园A栋2楼，该公司主要从事五金模具生产加工，主要工艺有丝印、烘烤、切割等。 现场检查情况:现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行，执法人员已委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气排放口采样检测，现场检查发现该公司丝印车间未密闭生产，部分窗户打开，一般固体废物露天堆放。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
40	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市福圣印刷有限公司	广东省深圳市龙华区龙华街道办事处墩背社区居委会龙苑大道联华工业区3#厂房一楼，四，五楼	李秋良,刘霖峰	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市福圣印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市福圣印刷有限公司位于广东省深圳市龙华区龙华街道办事处墩背社区居委会龙苑大道联华工业区3#厂房一楼，四，五楼，已办理营业执照:91440300073358556U。 现场检查情况：现场通过非现场执法检查，未发现违法行为。	已完成	未发现问题
41	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市科展印务有限公司	深圳市龙华新区观澜街道君新路109号科展包装产业园	赵思昌,万娟娟	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市科展印务有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2016年4月，统一社会信用代码为91440300MA5DA08G4R，位于深圳市龙华区观澜街道君新路109号科展包装产业园，面积约6700平方米，工人约30，从事包装装潢印刷品的印刷，主要工艺为洗版、晒版、印刷、丝印等，已落实废气污染防治处理设施，设有1个排放口，于2016年5月办理了环评批复（深龙华环批[2016]100500号），2023年5月17日签发了排污许可证，有效期为2023年7月2日至2028年7月1日。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正在正常生产，废气污染处理配套设施正常运行，危险废物及固废有签订委托收运合同并定期转运，基本按排污许可要求落实，未发现环境违法行为。	已完成	未发现问题
42	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	山内精密电子(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区源高路4号1栋1层	陈桂华,石秀怡	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对山内精密电子(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况：山内精密电子(深圳)有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道新石社区源高路4号1栋1层，该公司主要从事橡胶件、塑胶件等电子零部件生产制造，主要工艺有密炼、硫化、组装等。共有7套废气处理设施，7个排放口。 现场检查情况： 现场检查时，该公司正在生产，现场委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气排放口采样，现场检查发现该公司部分废气采样口设置不规范，已要求企业整改。	已完成	发现一般问题
43	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市超霸印刷有限公司	深圳市龙华区福城街大水坑社区大三村630号201	张俊,戴伟鹏	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市超霸印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市超霸印刷有限公司，位于深圳市龙华区福城街大水坑社区大三村630号201。已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300MACNBCDEXJ。该生产产项目环境影响报告表编制于2023年4月3日进行，并于2023年6月通过自主环保验收，于2024年10月8日进行了排污登记，编号：914403005571819536002W，有效期为2024年10月08日至2029年10月07日。主要从事纸制品制造，生产工艺为CTP制版、切纸、印刷、过油/uv、裱纸、啤型、粘盒、检验、包装出货。车间有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后高空排放。 现场检查情况：现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，危废已签订危废拉运协议，危废堆放不规范，已责令现场整改。	已完成	发现一般问题
44	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市彩世纪印刷有限公司	深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路16号厂房壹楼西A区、壹楼西B区	赵思昌,万娟娟	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市彩世纪印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2008年1月，统一社会信用代码为914403006718718434，位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路16号厂房壹楼西A区、壹楼西B区，面积约800平方米，工人约15，从事包装装潢印刷品的印刷，主要工艺为印刷、切纸、包装等，已落实废气污染防治处理设施，设有1个排放口，于2023年6月办理建设项目环境影响报告表，2020年6月9日进行了排污登记，有效期为2020年6月9日至2025年6月8日。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正在正常生产，废气污染处理配套设施正常运行，危险废物及固废有签订委托收运合同并定期转运，基本按排污许可要求落实，未发现环境违法行为。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
45	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市海正和科技有限公司龙华分公司	深圳市龙华区龙华街道景龙社区工业西路圳宝工业区5栋301	李秋良,温晓模	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市海正和科技有限公司龙华分公司开展执法检查。 企业基本情况：1、企业名称为深圳市海正和科技有限公司龙华分公司，地址深圳市龙华区龙华街道景龙社区工业西路圳宝工业区5栋301，法人代表为周赞军，统一社会信用代码为91440300568516085W。2、已取得环评批复（深环龙华批〔2020〕000124号），已取得排污许可证91440300568516085W001R,已开展环保验收。3、企业主要从事薄膜制品、胶粘制品和印刷配套器材的生产加工，生产工艺为复卷、裁切、分条、模切成型、搅拌、研磨、手动丝印、烘干。有废气产生，无废水产生及排放，废气经收集经过两级活性炭处理后高空排放。 现场检查情况：1、现场检查时，企业正在生产，废气处理设施正在运行。2、生产车间窗户部分未密闭，已要求尽快整改。3、按照换碳指引要求，定期更换废气处理设施活性炭，并做好台账管理记录。	已完成	发现一般问题
46	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市信和印刷有限公司	深圳市龙华区观澜街道君龙社区凌屋工业路12号厂房1栋1楼A、2楼B	赵思昌,万娟娟	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市信和印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2009年6月，统一社会信用代码为91440300691151798M，位于深圳市龙华区观澜街道君龙社区凌屋工业路12号厂房1栋1楼A、2楼B，面积约2200平方米，工人约32人，从事出版物、包装装潢印刷品，主要工艺为印刷、晒版、冲版等，已落实废气污染防治处理设施，设有1个排放口，于2017年9月办理建设项目环境影响报告表，2023年5月17日签发了排污许可证，有效期为2023年7月16日至2028年7月15日。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正在正常生产，废气污染处理配套设施正常运行，危险废物及固废有签订委托收运合同并定期转运，基本按排污许可要求落实，已委托深圳市利诚检测技术有限公司对废气排放口进行抽样检测。问题：废气排放口铭牌不规范，已现场要求整改。	已完成	发现一般问题
47	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市恒玖鞋业有限公司	深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路14号101	赵思昌,万娟娟	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市恒玖鞋业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2018年4月，统一社会信用代码为91440300MA5F2G2824，位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路14号厂房101，面积约2900平方米，工人约98人，从事鞋类制品的生产加工，主要工艺为定型、粘合等，已落实废气污染防治处理设施，设有1个排放口，于2018年9月办理建设项目环境影响报告表，2021年6月22日进行了排污登记，有效期为2021年6月22日至2026年6月21日。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正在正常生产，废气污染处理配套设施正常运行，危险废物及固废有签订委托收运合同并定期转运，基本按排污许可要求落实。问题：危废储存场所管理制度不全，已现场要求整改。	已完成	发现一般问题
48	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市彩霸美印刷有限公司	深圳市龙华区观澜街道君龙社区凌屋工业路12号厂房3栋1楼	赵思昌,万娟娟	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市彩霸美印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2004年7月，统一社会信用代码为91440300764954461X，位于深圳市龙华区观澜街道君龙社区凌屋工业路12号厂房3栋1楼，面积约2000平方米，工人约30人，从事出版物、包装装潢印刷品，主要工艺为制版、冲版、印刷等，已落实废气污染防治处理设施，设有1个排放口，于2018年1月办理建设项目环境影响报告表，2023年2月21日签发了排污许可证，有效期为2023年5月8日至2028年5月7日。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正在正常生产，废气污染处理配套设施正常运行，危险废物及固废有签订委托收运合同并定期转运，基本按排污许可要求落实，已委托深圳市利诚检测技术有限公司对废气排放口进行抽样检测。	已完成	未发现问题
49	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市帝辰塑胶五金有限公司	深圳市龙华区观澜街道启明社区高尔夫大道207号A栋1楼	赵思昌,万娟娟	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市帝辰塑胶有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2015年5月，统一社会信用代码为9144030034255680XB，位于深圳市龙华新区观澜街道启明社区高尔夫大道207号A栋1楼，面积约300平方米，工人约8人，从事电子产品、五金制品，主要工艺为注塑等，已落实废气污染防治处理设施，设有1个排放口，于2020年9月办理建设项目环境影响报告表，2020年12月通过了建设项目竣工验收。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该企业正在正常生产，废气污染处理配套设施正常运行，危险废物及固废有签订委托收运合同并定期转运，基本按排污许可要求落实。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
50	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市得亦美科技有限公司	广东省深圳市龙华区龙华街道办事处景华社区居委会圳宝工业区E栋第一层B区	李秋良,刘霖峰	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市得亦美科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1、企业主要从事五金制品、模具加工，主要生产工艺为开料、冲压、钻孔、车、抛光、超声波清洗、磨床、线切割、火花机、试模、使用。生产废水产生量每天0.013吨，有粉尘产生。已签订废水拉运合同。2、已办理排污许可证91440300564200489C001Q,已取得环评批复深环批[2010]903359。 现场检查情况：1、现场检查时，企业正在生产。2、暂未发现环保违法行为。	已完成	未发现问题
51	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市星光耀五金铜器制品有限公司	深圳市龙华区观湖街道观光路1102号（松元厦段）	郭云长,张丽兴	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市星光耀五金铜器制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳市星光耀五金铜器制品有限公司，地址位于深圳市龙华新区观湖街道观光路1102号（松元厦段），已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300789235236P，法定代表人是张忠生。 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已现场要求企业负责人落实工业固体废物规范化管理。	已完成	发现一般问题
52	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市三益纸品包装有限公司	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路317-3号厂房—201	郭云长,张丽兴	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市三益纸品包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳市三益纸品包装有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路317-3号厂房—201,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300769152054B，法定代表人是曾幼林。 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已现场要求企业负责人落实工业固体废物规范化管理。	已完成	发现一般问题
53	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市闽泉实业发展有限公司	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路336号闽泉厂厂房—301	郭云长,张丽兴	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市闽泉实业发展有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳市闽泉实业发展有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路336号闽泉厂厂房—301,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403001923962992，法定代表人是蔡子辉。 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已现场要求企业负责人落实工业固体废物规范化管理。	已完成	发现一般问题
54	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市金启顺五金制品有限公司	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路302号102	郭云长,张丽兴	2024/10/10	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金启顺五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳市金启顺五金制品有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路302号102,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300356495577D，法定代表人是孙太山。 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已现场要求企业负责人落实工业固体废物规范化管理。	已完成	发现一般问题
55	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳雅联新材料有限公司	深圳市龙华区福城街道章阁村塘坑工业区	张俊,戴伟鹏	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳雅联新材料有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 深圳雅联新材料有限公司，地址位于深圳市龙华区福城街道章阁村塘坑工业区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300736273001D。该公司建设项目环境影响报告表于2005年1月进行了批复（深宝环批[2005]j60355号）。该公司主要从事涂料、溶剂的生产，主要生产工艺为:搅拌、分装、清洗搅拌设备。生产过程中，产生废气，由专用管道集中收集后经水喷淋+UV活性炭设施处理后通过高空排放。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产，废气污染防治设施正在运行，该公司已申请了排污许可证，已签订危险废物拉运合同。已按照排污许可证的要求每月进行自行检测。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
56	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市益壮五金塑胶有限公司	深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区132号B栋2、3楼	张俊,戴伟鹏	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市益壮五金塑胶有限公司开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时，该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查时，该公司已搬迁。	已完成	未发现问题
57	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳华新彩印制版有限公司生产厂	深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园5号厂房1层-6层	李秋良,刘霖峰	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳华新彩印制版有限公司生产厂开展执法检查。 企业基本情况：企业主要从事印刷业务，现场检查时，企业已经搬迁。 现场检查情况：现场检查时，企业已经搬迁。	已完成	未发现问题
58	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市展达胜包装材料有限公司	深圳市龙华区龙华街道向联社区老围工业区厂房6号一至四层	李秋良,刘霖峰	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市展达胜包装材料有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市展达胜包装材料有限公司位于深圳市龙华区龙华街道向联社区老围工业区厂房6号一至四层，已办理营业执照（统一社会信用代码：91440300782788970Y），主要从事包装、印刷、装订粘盒，从业人数约110人。 现场检查情况：现场检查发现该公司危险废物贮存间较为混乱，标识标牌未完善。	已完成	发现一般问题
59	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市鑫瑞液晶科技有限公司	河背工业区22号楼一栋3楼	刘霖峰,温晓模	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫瑞液晶科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	已完成	未发现问题
60	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市金超伟纸品包装有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园B区104	陈桂华,石秀怡	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金超伟纸品包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市金超伟纸品包装有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园B区104，该公司主要从事纸皮包装箱印刷，主要工艺为印刷、清洗、模切等，厂内共有2台印刷机，生产产生的印刷机清洗废水统一收集交由第三方拉运，排污许可有效期至2029年3月。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，印刷机正常运行，废气处理设施正常运行，现场委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该厂废气排放口采样检测，现场检查发现该公司危废贮存场所标签标识不完善。	已完成	发现一般问题
61	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市翰铨实业有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂花社区佳怡工业园9号	赵思昌,万娟娟	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市翰铨实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司位于深圳市龙华区观澜街道桂花社区佳怡工业园9号，主要的生产工艺为氩焊、切割、CNC、表面处理、喷粉、烘烤等，持有环保批文：深龙华环批【2021】000042号，持有排污许可证：914403007542887257001Q 现场检查情况：我局执法人员现场检查时，该公司生产车间内正在生产，我局执法人员联同深圳市利诚检测技术有限公司的工作人员对该公司废水总排放口进行水样采样，检测数据未出。	已完成	未发现问题
62	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市仙童微电子有限公司	深圳市龙华区龙华街道大朗南路联围街2号1栋3楼和1栋101室	李秋良,温晓模	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市仙童微电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已搬迁 现场检查情况：该公司已搬迁	已完成	未发现问题
63	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市欣冠科技有限公司	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路308号D栋101、401及E栋101、201、401、601	郭云长,张丽兴	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市欣冠科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳市欣冠科技有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路308号,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300MA5DHBED6L，法定代表人是杨池池。 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业营业执照已注销，现场已搬迁。未取消排污许可登记，已联系负责人要求取消排污许可登记。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
64	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市唐正生物科技有限公司	深圳市龙华新区观澜街道观澜大道152号唐正科技园	张俊,戴伟鹏	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市唐正生物科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事香料、香精制造。已办理环评批文（深环批[2005]90092），排污许可证（编号:91440300752532093R），主要生产工艺为原料提取、混合搅拌、溶解、过滤、熟化、原料混合、高压均质、粉碎、过筛、分装。针对车间废气已配套光解催化净化废气处理设施。针对清洗废水已建立一套废水处理设施(调节池+一体气浮池+水解酸化池+接触氧化池+MBR池+炭滤池)处理后排放。已编制突发环境事件应急预案并备案 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气和废水处理设施正在运行，已制定废气处理设施运行维护台账。危险废物已签订危废拉运协议，已制定危险废物和一般工业固体废物管理台账。已按照排污许可证自行监测要求开展监测。我执法人员委托深圳市安康检测科技有限公司对该公司废气排放口DA001、DA002有组织废气及场界无组织废气进行采样检测。现场发现问题:危废容器袋未张贴标识牌。	已完成	发现一般问题
65	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市源园印刷包装有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处元芬社区居委会安丰工业区C栋1楼	陈桂华,石秀怡	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市源园印刷包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市源园印刷包装有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处元芬社区居委会安丰工业区C栋1楼，该公司主要从事包装制品的印刷，主要生产工艺有印刷、模切、装订等，共有三台印刷机，印刷机清洗废水统一收集后交由第三方拉运，排污许可证有效期至2028年6月21日。 现场检查情况：现场检查时，该厂正在生产，印刷车间正在运行，废气治理设施正常运行，现场委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该厂排放口采样，现场检查发现危废贮存场所标签标识不完善。	已完成	发现一般问题
66	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市峰越印刷有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处元芬社区居委会安丰工业区新D栋4楼A区	陈桂华,石秀怡	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市峰越印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市峰越印刷有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处元芬社区居委会安丰工业区新D栋4楼A区，该公司主要从事包装印刷制品的印制，主要生产工艺有印刷、模切、包装装订。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，废气处理设施正常运行，现场委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气排放口采样检测，现场检查发现该公司危废贮存场所堆放其他杂物，门口标识标牌不完善。	已完成	发现一般问题
67	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市宏晟裕五金制品有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂香社区佳怡工业园13号	赵思昌,万娟娟	2024/10/11	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宏晟裕五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司位于深圳市龙华区观澜街道桂香社区佳怡工业园13号，主要的生产工艺为冲压、氧化、CNC加工、镭雕、混合等，持有环保批文：深龙华环批【2020】100048号，持有排污许可证：91440300MA5GB7TX4F001Q 现场检查情况：我局执法人员现场检查时，该公司生产车间内正在生产，我局执法人员联同深圳市利诚检测技术有限公司的工作人员对该公司废水总排放口进行水样采样，检测数据未出。	已完成	未发现问题
68	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市深彩一印刷有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处君龙社区居委会凌屋工业路12号厂房1A101	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深彩一印刷公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环保相关手续，落实了污染物的相配套的污染防治设施。 现场检查情况：该企业成立于2002年10月21日，位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路12号厂房1A101，统一社会信用代码为91440300743228743C，从事出版物、印刷装潢印刷品，主要工艺为制版、冲版、印刷等工艺，厂房面积约1170平方米，员工人数为10人，于2018年5月2日办理了环评批复（深龙华环批〔2018〕100400号），2019年5月通过了建设项目竣工验收，2023年5月17日签发了排污许可证，有效期2023年6月23日至2028年6月22日，证书编号91440300743228743C001Q，2024年6月14日，签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。	已完成	未发现问题
69	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市鑫金泉精密技术有限公司	深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区70号101	张俊,戴伟鹏	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事刀具生产，主要加工工艺未机加工、焊接、CNC加工、清洗、抛光、喷砂、检测、包装。已取得环评批文（深环龙华批[2020]000222号），已取得排污许可证（编号914403000678556244001Q）,有效期:2023年7月2日到2028年7月1日，已编制突发环境事件应急预案并备案。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，清洗工艺正在使用，危险废物和清洗废水已签订拉运处置协议，危废已规范分类储存，2023年度排污许可证年报已按时提交。现场发现问题：一般固废处理合同已过期，废水储存场所警示标识牌缺失。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
70	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市金核科技股份有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处谭罗社区居委会华旺路金瑞中核高科技工业园1层-3层	陈桂华,石秀怡	2024/10/12	龙华区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金核科技股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市金核科技股份有限公司，位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园2栋1层2层3层西分隔体，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为914403000857490606。2.该公司于2018年5月22日通过深圳市龙华区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复。该公司从事新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体等产品，主要生产工艺为压制、碎料、返烧、烧结、切片、研磨、清洗、烘干等。3.该项目产生的总VOCs废气经集气罩集中收集后经过活性炭吸附后高空排放，研磨废水集中收集委托有资质的第三方公司拉运处理。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业烧结车间工艺正在生产，废气处理设施正在运行，现场已委托安康监测科技有限公司对该公司废气排放口采样监测；2.危废间未按规定分类存放，危废间标签标识未按规定粘贴。	已完成	发现一般问题
71	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市广为嘉印刷有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处君龙社区居委会凌屋工业路12号厂房3栋2楼	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市广为嘉印刷公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环保相关手续，落实了污染物的相配套的污染防治设施。 现场检查情况：该企业成立于2004年5月28日，位于深圳市龙华区观澜街道君龙社区凌屋工业路12号厂房2栋2楼，统一社会信用代码为91440300763455783B，从事印刷品印刷及包装装潢印刷品，主要工艺为制版、冲版、印刷等工艺，厂房面积约1680平方米，员工人数为40人，于2020年3月6日办理了建设项目环境影响报告表，已签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。	已完成	未发现问题
72	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市安和鑫橡胶电子有限公司	广东省深汕特别合作区鹅埠镇标准工业区厂房8号楼A-68	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市安和鑫橡胶电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环保相关手续，落实了污染物的相配套的污染防治设施。 现场检查情况：该企业成立于2007年4月27日，位于深圳市龙华区观澜街道大水田社区裕展三路6号厂房101，统一社会信用代码为91440300661008720Q，从事硅胶制品及橡胶制品，主要工艺为混炼、成型等工艺，厂房面积约1000平方米，员工人数为8人，于2019年2月1日办理了环评批复（深龙华环批〔2019〕100038号），2020年7月8日进行了排污登记，有效期2020年7月8日至2025年7月7日，登记编号9144030066100872Q001X，已签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。	已完成	未发现问题
73	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳远东包装有限公司	广东省深圳市龙华区龙华街道向联社区联华工业园2号整套6号厂房1楼、1号综合楼1楼	李秋良,刘霖峰	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市远东包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市远东包装有限公司位于深圳市龙华区龙华街道华联社区联华工业园2号整套6号厂房1楼，1号综合楼1楼，已办理营业执照:91440300665857682C。 现场检查情况：现场通过非现场执法检查，未发现违法行为。	已完成	未发现问题
74	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市秀顺不干胶制品有限公司	深圳市龙华新区观澜石马径社区君新路101号国升工业园B栋二层	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市秀顺不干胶制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环保相关手续，落实了污染物的相配套的污染防治设施。 现场检查情况：该企业成立于1998年3月，位于深圳市龙华新区观澜石马径社区君新路101号国升工业园B栋二层，统一社会信用代码为91440300279537533T，从事不干胶制品、双面胶、包装装潢印刷品，主要工艺为晒版、定版、印刷等工艺，厂房面积约2588平方米，员工人数为50人，于2015年8月13日办理了环评批复（深龙华环批〔2015〕100582号），2023年5月25日签发了排污许可证，有效期2023年6月29日至2028年6月28日，证书编号91440300279537533T001U，已签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。	已完成	未发现问题
75	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市华新达五金制品有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处君龙社区居委会凌屋工业路18号	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华新达五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环保相关手续 现场检查情况：该企业成立于2003年5月30日，位于广东省深圳市龙华区观澜街道办事处君龙社区居委会凌屋工业路18号，统一社会信用代码为91440300750479225N，从事钣金、铝合金压铸件，塑料产品等，主要工艺为喷涂、喷粉、注塑成型等工艺，厂房面积约13670平方米，员工人数为320人，于2018年12月7日办理了建设项目环境影响报告表，2023年8月23日签发了排污许可证，有效期2023年8月12日至2028年8月11日，证书编号91440300750479225N001U，已签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
76	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	优尔材料工业（深圳）有限公司	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路2号富士康龙华科技园G6区厂房5栋1-3层，K1区厂房13栋1-2层、E区厂房2栋1层	李秋良,刘霖峰	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对优尔材料工业（深圳）有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事高分子材料及相关产品、包装材料等生产加工，主要生产工艺有：称料、混料、挤出、挤片、切粒、检验、注塑、裁切、堆叠、淋涂等，涉气工艺主要有挤出/挤片、注塑、淋涂。共设有5套废气处理设施，5套废气在线监控设备，生产废气经废气处理设施处理后高空排放。现场检查情况：通过调取在线监控平台查看，暂未发现环境违法行为。	已完成	未发现问题
77	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市瑞康电子有限公司	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区和平工业园金星大厦厂房11，12A	刘霖峰,温晓模	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市瑞康电子有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市瑞康电子有限公司现场检查已搬迁。现场检查情况：深圳市瑞康电子有限公司现场检查已搬迁。	已完成	未发现问题
78	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市裕兴实业有限公司金属制品厂	深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路32号203-204房	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市裕兴实业有限公司金属制品厂开展执法检查。企业基本情况：该企业成立于1996年1月9日，位于深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路32号203-204房，统一社会信用代码为91440300279411594N，从事不锈钢系列产品、铝合金系列产品、金属门窗等，主要工艺为除油、清洗、喷粉等工艺，厂房面积约2000平方米，员工人数为25人，于2014年6月30日办理了环评批复（深龙华环批〔2014〕100420号），2021年9月3日签发了排污许可证，有效期2021年9月3日至2026年9月2日，证书编号91440300892278816E001V，已签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司正常生产，污水处理设施及喷涂生产线已停止生产，并向我局提交污水处理站暂停运行的申请报告，废水及危险废物已委托有资质的第三方机构进行收运清理。问题：污水处理站供电系统未关停，已现场要求关停电源并做警示标志提醒。	已完成	发现一般问题
79	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市嘉润佳纸品有限公司	广东省深圳市龙华区龙华街道办事处清湖社区居委会梅观高速公路西侧清华东路安之龙工业园B栋四楼南分隔体	刘霖峰,温晓模	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市嘉润佳纸品有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事纸制品生产加工，主要生产工艺为:制版、开料、印刷、裁切、检验、点数、包装、入库、出货，为小废水产生企业，经收集后定期交由资质单位拉运处理，有安装视频监控。现场检查情况：通过查看视频监控，暂未发现违法行为。	已完成	未发现问题
80	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市鑫盛昌家具制造有限公司	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路15号 厂房一101环观南路15-17号	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员深圳市鑫盛昌家具制造有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业成立于2009年12月4日，位于深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路15号 厂房一101环观南路15-17号，统一社会信用代码为91440300697116694X，从事家具的生产加工，主要工艺为开料、喷涂等工艺，厂房面积约1296平方米，员工人数为35人，于2009年9月25日通过了建设项目环境影响报告表，2023年2月6日签发了排污许可证，有效期2023年4月17日至2028年4月16日，证书编号91440300697116694X001U，已签订了危险废物及固废的拉运合同，定期进行收运。现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司正常生产，配套废气处理设施正常运行。问题：喷涂车间未密闭，已现场责令改正。	已完成	发现一般问题
81	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳创方圆网版科技有限公司	深圳市龙华新区观澜章阁社区桂月路硅谷动力·深圳市低碳科技示范园（星河工业园）A7栋4楼	张俊,戴伟鹏	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳创方圆网版科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事网版的生产及菲林加工。主要生产工艺为手工剪切，拉网，涂布，晒板，显影，定影，冲版，烘干，检测，光绘，检查，包装。已办理批文（深龙华环批[2013]100646）及排污许可证（编号:91440300076915522R001U），拉网、涂布工艺已配套UV光解+活性炭处理设施，冲版清洗废水已配套废水回用设施，部分回用，部分收集拉运处理，危废已签订危险废物拉运合同。执行报告上报频次为年报，2023年年报已填报。现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行。发现问题:危险废物储存场所标识牌不规范，已责令立即整改。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
82	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	富士康科技集团有限公司	深圳市龙华区龙华街道东环二路2号	李秋良,刘霖峰	2024/10/14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对富士康科技集团有限公司开展执法检查。 企业基本情况：富士康科技集团有限公司，地址位于深圳市龙华区龙华街道东环2路，该公司主要从事电子组件制造、塑料零件及其他塑料制品制造、电力电子元器件制造、计算器零部件制造、计算器外围设备制造、其他电子器件制造，设有真空镀膜生产线、组装线、金属机加工生产线、阳极氧化生产线、金属加工清洗生产线、移印生产线等，设有二座废水处理设施，并已安装废水在线监测设备，污水排放量为1404吨每日，经处理后排入污水处理厂；产生废气已配套安装废气处理设施，同时安装有4套废气在线监测设备。 现场检查情况：通过调取在线监控平台数据，发现该公司17：00F18-3#-VOCs非甲烷总烃短时浓度超标，经核实，超标是由于该企业10月12日17：00前在对废气处理设施进行保养，期间车间暂未生产，因烟囱管道及活性炭箱等保养后有部分挥发性气体在管道内残留，结束保养后17：00启动风机导致管道内残留的挥发性气体短时间内大量溢出造成数据超标。	已完成	发现一般问题
83	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	业成光电(深圳)有限公司	深圳市龙华区龙华街道东环二路2号富士康工业园E4栋101(原G2区1栋1层)，民清路北深超光电科技园K2厂区H3厂房、H1厂房、H7厂房	刘霖峰,温晓模	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对业成光电(深圳)有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事生产新型平板显示屏、显示器及其零部件等，主要生产工艺为切割、清洗、研磨、印刷、贴合、点胶等。车间产生废水主要为研磨、清洗废水，经自建废水处理站处理达标后排放，排入城市污水处理管网，共建有2套废水处理设施，分别位于园区内H区和E区，并已安装废水在线监测设备；产生废水主要为有机废气，已安装有2套废气处理设施，废气经处理后达标高空排放。现场检查情况：通过查看在线监测平台数据，暂未发现违法行为。	已完成	未发现问题
84	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳成光兴光电技术股份有限公司	深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区168号2栋1-5层	张俊,戴伟鹏	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳成光兴光电技术股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事发光二极管、照明产品的生产加工。主要生产工艺为固晶，焊金线，点胶，烘烤，切脚，分光，清洗，刷锡膏，贴片，回流焊，补焊，插件，喷砂，组装，包装出货。已办理批文（深龙华环批[2015]100105）及排污许可证（编号:91440300729889959H001Q），产生废气工艺已配套活性炭处理设施，超声波清洗废水收集拉运处理，危废已签订危险废物拉运合同。执行报告上报频次为年报，2023年年报已填报。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行。已按照排污许可证要求进行自行检测，检测结果均已达标。	已完成	未发现问题
85	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市顺港投资发展有限公司	深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路6号厂房201	赵思昌,万娟娟	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员深圳市顺港投资发展有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2007年7月30日，2024年从凌屋工业路12号搬迁至深圳市龙华区观澜街道君子布社区凌屋工业路6号厂房201，统一社会信用代码为914403006641895042，从事印刷品制版，主要工艺为晒版、制版等工艺，厂房面积约150平方米，员工人数为5人，相关环保变更手续正在申请中。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司正常生产，无废气产生，生产废水及固废已签订拉运协议。问题：手续未变更，已督促加快变更手续。	已完成	发现一般问题
86	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市华友佰联电子科技有限公司	深圳市龙华区民治街道世纪春城1期7栋157	李秋良,刘霖峰	2024/10/12	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华友佰联电子科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：查无此企业 现场检查情况：2024年10月12日，我局执法人员到民治街道世纪春城1期7栋进行执法检查，现场未找到该企业，经与物业管理处核实，该注册地址不存在，查无此企业，亦无该企业联系方式。	已完成	未发现问题
87	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市彩鑫金城印刷有限公司	深圳市龙华区大浪街道陶元社区联润路1层	陈桂华,石秀怡	2024/10/14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市彩鑫金城印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市彩鑫金城印刷有限公司，工商执照注册地址为深圳市龙华区大浪街道陶元社区联润路永佳电子科技有限公司厂房1层。 现场检查情况：现场检查时，该地址已搬空，厂房已空置。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
88	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市红星辉印刷有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处浪口社区居委会英泰路147号201	陈桂华,石秀怡	2024/10/14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市红星辉印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市红星辉印刷有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处浪口社区居委会英泰路147号201。该公司主要从事包装装潢印刷品印刷，主要工艺有印刷、丝印、洗版、显影，排污许可证有效期至2028年6月28日。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，废气治理设施正在运行，已委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气排放口采样监测。该公司洗版产生的废水统一收集交由第三方拉运。现场检查发现危废贮存场所部分标签不完善。	已完成	发现一般问题
89	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳日启亚机电有限公司生产厂	广东省深圳市龙华区大浪街道办事处下岭排社区居委会康发科技工业园1号、4号厂房	陈桂华,石秀怡	2024/10/14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳日启亚机电有限公司生产厂开展执法检查。 企业基本情况：深圳日启亚机电有限公司生产厂，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处下岭排社区居委会康发科技工业园1号、4号厂房。该公司主要从事铝件、驱动轴类、磁轴类的生产，主要生产工艺有车床、冲压、注塑、超声波清洗等。排污许可证有效期至2028年6月21日。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，注塑车间正常运行，楼顶废气设施正常运行，现场委托深圳市安康检测技术股份有限公司对该公司废气排放口采样监测。该公司超声波清洗环节产生的废水统一收集后交由第三方拉运，现场检查发现该公司危废贮存场所部分标识标签不完善。	已完成	发现一般问题
90	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市锦泰精密模具有限公司	深圳市龙华区福城街道章阁社区大富工业区1200018号1楼	张俊,戴伟鹏	2024/10/14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市锦泰精密模具有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁	已完成	未发现问题
91	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市龙华区观澜南广建材厂	广东省深圳市龙华区观湖街道办事处大和社区居委会田寮工业区8号	郭云长,张丽兴	2024/10/14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市龙华区观澜南广建材厂开展执法检查。 企业基本情况： 1.深圳市龙华区观澜南广建材厂,地址位于深圳市龙华区观湖街道田寮工业开发区,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:92440300L089979368,法定代表人是黄湘辉。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业已办理环保手续，危废已签订拉运协议，现场要求企业负责人落实危废规范化管理，严格落实环保要求规范生产。	已完成	未发现问题
92	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市日升源精密网版有限公司	深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑围仔老村72号二楼A	赵思昌,万娟娟	2024/10/16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市日升源精密网版有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事网版的生产加工，设有洗版、晒版等工艺，晒版工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，洗版废水经收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题
93	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	宝长江纸品（深圳）有限公司	深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路302号厂房A5栋101、2楼、3楼	赵思昌,万娟娟	2024/10/16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对宝长江纸品（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事纸制品加工生产，设有印刷、清洗、分装、包装等生产工艺。清洗工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，清洗废水经收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题
94	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市北泰显示技术有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处富坑社区居委会富裕工业区15号北泰工业园	赵思昌,万娟娟	2024/10/16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市北泰显示技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事显示器加工生产，设有组装等生产工艺。产污工艺已停止生产使用，已断电封存。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
95	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳东联丝印技术开发有限公司	深圳市生深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区招商观园39栋104	郭云长,张丽兴	2024/10/16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳东联丝印技术开发有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳东联丝印技术开发有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区招商观园39栋104,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300192180519J,法定代表人是王金素。 现场检查情况: 1. 现场检查时，该企业营业执照地址为美容院，未见该企业。	已完成	未发现问题
96	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市永宝通科技有限公司	广东省深圳市龙华区观湖街道办事处新田社区居委会新樟路66号 B栋1楼	郭云长,张丽兴	2024/10/16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市永宝通科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市永宝通科技有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道观湖新田社区新樟路66号寰通新田工业区B栋1楼南,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300MA5EDBUC9A,法定代表人是杨永强。 现场检查情况: 1. 现场检查时，该企业现场废气收集措施不规范，已要求负责人尽快规范废气收集措施。	已完成	发现一般问题
97	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市富能包装材料有限公司	深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区33-3号401	郭云长,张丽兴	2024/10/16	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富能包装材料有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市富能包装材料有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区33-3号401,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300350058405H,法定代表人是邬小清。 现场检查情况: 1. 现场检查时，该企业现场未落实危废规范化管理。已要求落实危废规范化管理。	已完成	发现一般问题
98	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳振华富电子有限公司	龙华区龙华街道和平东路振华工业园	温晓模,李秋良	2024/10/17	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳振华富电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1、该公司位于深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路振华工业园A 栋厂房 1 层~厂房 4 层，厂房 6 层 A 区、B2 区、C 区，统一社会信用代码：91440300727163513T，成立于2001 年 6 月 2 日，属国有企业，公司投资约 3.4 亿元。2、该项目已取得环评批复，深环批【2003】10030 号，深环批【2012】900119 号，深龙华环批【2014】100201号，深龙华环批【2018】101178 号，已开展自行环保验收，排污许可证管理类型属重点管理，排污许可证号为91440300727163513T001U。3、项目主要从事电感器、磁珠等电子元件制造与设计，生产工艺为球磨、流延、排胶烧结、涂银、焊接等，生产废气主要为酸性废气，有机废气，锡及其化合物，生产废水为研磨废水及清洗废水（产生量约8 吨/日），楼顶建设有1 套酸性废气处理设施、3套有机废气处理设施，已安装3套废气在线监控设备；同时建设有1套废水处理设施，并已安装废水在线监控设备。 现场检查情况：经调取视频监控，暂未发现环境违法行为。	已完成	未发现问题
99	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深超光电（深圳）有限公司	深圳市龙华区龙华街道民清路北深超光电科技园H1栋、K1~K7栋、K9栋	李秋良,刘霖峰	2024/10/17	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深超光电（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事液晶显示器产品全工序的设计、研发、测试及生产制造，已取得营业执照及环评批复、排污许可证、竣工验收等环保手续；园区内有配套安装废气、废水处理设施，同时安装有废气、废水在线监测设备。 现场检查情况：通过查看该公司废水在线监测平台数据，发现该公司存在总磷短时浓度超标异常告警，时间为07：00、08：00，后经该公司停排自查后恢复正常，已约谈该公司环保负责人，要求后续加强管理，及时启动预警机制，避免超标排放违法行为。	已完成	发现一般问题
100	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市金装黑豹化工有限公司	深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路303号富润鑫实业A栋厂房101	赵思昌,万娟娟	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金装黑豹化工有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 该公司主要从事油漆的加工生产，设有分装生产工艺。分装工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
101	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市跨跃者橡塑制品有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处陂头吓社区居委会观澜街道库坑社区桂月路303号富润鑫实业A栋4楼A区	赵思昌,万娟娟	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市跨跃者橡塑制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事橡胶加工生产，设有混炼、挤出成型、烘干等生产工艺。挤出成型、烘干工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放。该公司生产车间设置了排风扇，现场检查时车间未完全密闭，现场要求该公司限期拆除抽风扇或者调整抽风扇风向。	已完成	发现一般问题
102	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	翔詮五金塑膠（深圳）有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处黎光社区居委会黎光新工业区113号	赵思昌,万娟娟	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对翔詮五金塑膠（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事自行车配件加工生产，设有五金加工、研磨、焊接等生产工艺。焊接工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，研磨废水通过收集引至沉淀池过滤后循环使用，现场检查时，沉淀池护栏生锈，存在隐患，已要求其立即整改。	已完成	发现一般问题
103	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市新冈本科技有限公司	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路恒博创新科技产业园四层403C	李秋良,刘霖峰	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市新冈本科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司地址位于深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路恒博创新科技产业园四层403C，为排污许可登记管理企业。 现场检查情况：经现场核实，该公司已搬迁。	已完成	未发现问题
104	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市志凌伟业技术股份有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处凹背社区居委会大富工业区11号鹏龙福高科技园B栋厂房301、401	赵思昌,万娟娟	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市志凌伟业技术股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事触摸屏加工生产，设有搅清洗、烘干等生产工艺。烘干工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，清洗废水经收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。现场未见生产。	已完成	未发现问题
105	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳报业集团印务有限公司	深圳市龙华新区清湖清丽路报业传媒产业园报业集团印务有限公司	李秋良,刘霖峰	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳报业集团印务有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事书、报刊印刷生产，主要生产工艺为印刷，产生废水为印刷废水，产生量为12吨/年，已取得环保手续及排污许可证。 现场检查情况：现场检查时车间暂未生产，查阅台账资料，发现营业执照法人代表变更，与排污许可证信息不一致，已督促企业负责人进行信息变更。	已完成	发现一般问题
106	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳博欧建材有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处富坑社区居委会泗黎路硅谷动力第三园区130号A1栋厂房2三层A面	赵思昌,万娟娟	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳博欧建材有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事水龙头加工生产，设有真空镀膜、退镀、清洗等生产工艺。真空镀膜、退镀工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，清洗废水经收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。	已完成	未发现问题
107	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市华科诚科技有限公司	深圳市龙华区龙华街道清湖神经工业区C13栋二楼	李秋良,刘霖峰	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华科诚科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司经营地址位于深圳市龙华区龙华街道清湖神经工业区C13栋二楼，现已搬迁。 现场检查情况：经现场核实，该公司已搬迁。	已完成	未发现问题
108	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	快美特汽车精品（深圳）有限公司	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路77号厂房1栋1层-2层、食堂2栋、宿舍3栋、配电房4栋	李秋良,刘霖峰	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对快美特汽车精品（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事汽车装饰精品、汽车用品及其组件的生产，主要生产工艺为丝印、晒版、钻孔、组装、检查、混合、灌装、包装，已取得环评批复（深龙华环批[2015]100061号）及排污许可证（证书编号：91440300618923085A001U），产生废水主要为洗版废水、清洗废水，产生量为20吨/年，已签订废水拉运处置协议，委托资质单位拉运处理。 现场检查情况：现场检查时该公司车间正在生产，检查发现该公司环境应急预案已超过三年未进行重新修订，已督促该公司现场环保负责人重新修订环境应急预案并完成备案，同时按要求开展风险隐患自查。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
109	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳富联精匠科技有限公司	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路2号富士康工业园b3栋1层	李秋良,刘霖峰	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳富联精匠科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：企业原名称为深圳精匠云创科技有限公司，现更名为：深圳富联精匠科技有限公司，位于深圳市龙华区龙华街道东环二路2号富士康龙华科技园内，主要从事精密数控加工用高速超硬刀具、气动控制组件、丝锥、高端组合刀具、刀体、刀把、刀片、单晶及聚晶钻石刀具及相关零部件的生产，主要生产工艺为机加工、研磨等。已办理了环保手续（备案号：深环龙华备〔2021〕285号），及取得排污许可证（证书编号：91440300MA5EY7L07N002U）。 现场检查情况：现场检查时该公司车间正常生产，经查阅自行监测报告、台帐记录、信息公开等，暂未发现违法行为。	已完成	未发现问题
110	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	富联裕展科技（深圳）有限公司龙华分公司	深圳市龙华新区龙华街道东环二路二号富士康科技园G6区厂房1栋1层C区、2层C区、G4区厂房1栋夹层B区	李秋良,刘霖峰	2024/10/18	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对富联裕展科技（深圳）有限公司龙华分公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事第三代及后续移、动通信系统手机零部件、手机零配件、模具、铝件机壳、3D打印不锈钢零件、金属/玻璃/陶瓷抛光件、塑胶机壳、不锈钢机壳、手机玻璃机构件的生产，主要设备有世宗点胶机426条，其他点胶机253台，注塑机218台。生产主要涉及清洗线（5条）、组装线（3条）、注塑成型线（1条）、机加工线（2条）、样品前处理线（1条）、实验室检测线（4条），涉VOCs生产线4条。已取得环保手续及排污许可证。 现场检查情况：现场检查时车间正常生产，检查发现该公司H6废水处理站处于停用状态，该废水排放口编号为DW001,现场负责人介绍，该处理设施自2021年5月建置，因生产制程发生变更，该废水站一直未正式投入使用，且暂无启用计划，已要求现场负责人按实际排污情况及时变更排污许可证信息。	已完成	发现一般问题
111	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市兴盛世电子有限公司	广东省深圳市龙华区观湖街道办事处大和社区居委会怡力科技园A栋3楼301.302.303.304.	张丽兴,郭云长	2024/10/21	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市兴盛世电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市兴盛世电子有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖大和社区大和村596号怡力科技园厂房A栋3层301,302,303,304,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403006911630782，法定代表人是王建炉。 现场检查情况: 1. 现场检查时，该企业已办理环保手续，危废已签订拉运协议，危废未落实规范化管理。现场要求企业负责人落实危废规范化管理，严格落实环保要求规范生产。	已完成	发现一般问题
112	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳博鑫兴五金制品有限公司	深圳市龙华区观湖街道办樟坑径社区仙湖牛角龙工业区A7栋三楼	张丽兴,郭云长	2024/10/21	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳博鑫兴五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳博鑫兴五金制品有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道办樟坑径社区仙湖牛角龙工业区A7栋三楼,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403007979999818，法定代表人是罗东文。 现场检查情况: 1. 现场检查时，该企业已办理环保手续，危废未落实规范化管理，现场对企业排放废水进行监督性监测。	已完成	发现一般问题
113	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市汇亿丰印刷科技有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处桂花社区居委会观光路1219号	赵思昌,万娟娟	2024/10/21	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市汇亿丰印刷科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事印刷制品加工生产，设有印刷、洗版、装订等工艺。印刷工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，清洗废水通过收集桶暂存，委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议。危险废物贮存场所标识牌粘贴不规范，部分标识牌缺失，要求限期进行整改。	已完成	发现一般问题
114	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市花样年华印刷有限公司	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区白鹤湖路79号101	张丽兴,郭云长	2024/10/22	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员对深圳市花样年华印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市花样年华印刷有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区白鹤湖路79号101,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300789228917E，法定代表人是贵建广。 现场检查情况: 1.现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已要求企业负责人落实工业固体废物规范化管理。	已完成	发现一般问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
115	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳铎道新材料有限公司	深圳市龙华区观湖街道下湖社区下围工业区一路1号M栋3楼301区	张丽兴,郭云长	2024/10/22	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员对深圳铎道新材料有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳铎道新材料有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道下湖社区下围工业区一路1号M栋3楼301区,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300789228917E,法定代表人是袁铎。 现场检查情况: 1.现场检查时,该企业该地址为深圳市善宏科技有限公司。	已完成	未发现问题
116	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市勤艺达塑胶制品有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂花社区新石桥南巷21-2号301	赵思昌,万娟娟	2024/10/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市勤艺达塑胶制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理营业执照。 现场检查情况:该公司现场主要为办公场所,经营面积约8平方米,不涉及加工生产,不涉及废气、废水等污染物产生。	已完成	未发现问题
117	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	高根精工机电(深圳)有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂花社区桂月路18号1号厂房	万娟娟,赵思昌	2024/10/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对高根精工机电(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况:该公司主要从事五金产品配件加工生产,设有CNC、清洗、冲压、焊接等工艺,清洗废水通过管道引至一楼厂房外废水收集桶暂存,委托第三方资质单位拉运处置,已签订危险废物拉运处置协议,危险废物贮存场所分区分类不规范,部分标识标牌粘贴不规范,要求限期进行整改。	已完成	发现一般问题
118	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	桂盟链条(深圳)有限公司	深圳市龙华区观澜街道富安路桂盟工业园一栋、二栋、五栋及六栋	赵思昌,万娟娟	2024/10/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对桂盟链条(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况:该公司主要从事自行车链条及五金配件加工生产,设有淬火、冲压、烘烤、回火、表面处理等工艺,淬火工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放,表面处理废水通过废水治理设施处理后回用,已签订危险废物拉运处置协议及一般工业固废拉运处置协议,危险废物贮存场所标识标牌粘贴不规范,要求限期进行整改。	已完成	发现一般问题
119	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司	深圳市龙华区观澜街道泗黎路127号	赵思昌,万娟娟	2024/10/23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况:该公司主要从事塑胶制品加工生产,设有注塑、冲压成型、贴片、除油、脱脂等工艺,注塑工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放,已配套安装废气在线监测设备,在线监测数据正常,除油、脱脂工艺已停止生产,废水治理设施处于日常维护运转,废水不外排,已签订危险废物拉运处置协议,危险废物贮存场所标识标牌粘贴不规范,要求限期进行整改。	已完成	发现一般问题
120	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市鼎尚佳电子有限公司	深圳市龙华新区观澜街道四背社区大富工业区8号汇清科技园厂房B栋三层A区	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市鼎尚佳电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况:该公司已搬迁,该公司属实工业园处于空置状态,已停水停电。	已完成	未发现问题
121	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市爱贝科精密工业股份有限公司	深圳市龙华区大富社区硅谷动力智能终端产业园A6栋1楼、2楼	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市鼎尚佳电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况:该公司设备6月底已搬迁至惠州,现场已入驻新企业。	已完成	未发现问题
122	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市生旺建材有限公司	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1324号101	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市鼎尚佳电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况:该公司大门紧闭,未见生产,现场无法联系该单位负责人。	已完成	未发现问题

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	检查人名称	检查时间	检查结果	状态	是否发现问题
123	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市恒兴达光电有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂香社区佳怡工业园7号金米旺工业园综合楼B栋301	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市恒兴达光电有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事电子零配件加工生产，设有清洗、切割烘干、冲压成型等工艺，清洗工艺产生的废水通过收集桶暂存，委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议，危险废物贮存场所标识牌粘贴不规范，要求限期进行整改。	已完成	发现一般问题
124	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市景立科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道桂香社区章企路110号福兴厂综合楼204	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市景立科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可登记。 现场检查情况：该公司主要从事自动化控制系统的生产，设有贴片、回流焊、波峰焊点胶、烘烤等工艺，点胶、烘烤、回流焊及波峰焊等工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放。已签订危险废物拉运处置协议，危险废物贮存场所分区分类设置不规范，部分标识标牌缺失，要求限期进行整改并加强贮存场所日常管理。	已完成	发现一般问题
125	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市汇天下包装材料有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区7号诚丰工业园B厂房401	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鼎尚佳电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事塑胶制品加工生产，设有吹膜、裁切等生产工艺。吹膜工艺产生的废气通过收集引至楼顶废气治理设施处理后排放，已建立危险废物贮存场所，但标识不规范。	已完成	发现一般问题
126	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市汇天源科技有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处富坑社区居委会同富裕工业区7号诚丰工业园B栋505	赵思昌,万娟娟	2024/10/25	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鼎尚佳电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况：该公司主要从事塑胶制品加工生产，设有机加工、研磨等生产工艺。研磨废水经收集后委托第三方资质单位拉运处置，已签订危险废物拉运处置协议，已建立危险废物贮存场所，但标识不规范。	已完成	发现一般问题
127	专项任务	深圳市2024年排污许可清单式执法	深圳市佰仑雅辰科技发展有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道大水田社区裕展二路32号厂房一五楼	赵思昌,万娟娟	2024/10/28	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市佰仑雅辰科技发展有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2013年1月21日，位于深圳市龙华区观澜街道大水田社区裕展二路32号厂房一5楼，从事智能电子锁，主要工艺组装，于2020年6月12日进行了排污登记，有效期为2020年6月12日至2025年6月11日。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司正常生产。问题:该公司排污许可证地址未及时变更，现在已要求尽快变更。	已完成	发现一般问题