

深环龙华责改字〔2024〕GH36号

住所（地址）：

我局执法人员于2024年 11 月 25、27 日对你/你单位进行了调查，发现你/你单位实施了以下环境违法行为：我局执法人员查看龙华区建设工程鹰眼系统在线监控时，发现 2024 年 11 月 22 日 01 时 16 分，位于深圳市 ***** 的 ***** 工程正在进行施工，监控视频可见该工地 01 时 16 分 1 台混凝土搅拌车、1 台吊车作业，正在对工程桩进行浇筑作业（以下空白）

5、你/你单位提供的相关主体材料，包括：☒ 2024年 11 月 27 日提供的营业执照复印件、☐ 年 月 日提供的组织机构代码证复印件、☒ 2024年 11月

地址：深圳市龙华区观湖街道祥澜苑1A栋生态环保吧2楼

(本文书一式三联, 第一联区局存档, 第二联送达当事人, 第三联检查单位存档)